

ГАРЧИГ

1.	Тухайн оны уулын ажлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга	3
1.1.	Ерөнхий мэдээлэл	3
1.2.	Төслийн байршил	4
2.	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	7
3.	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	8
4.	Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	8
5.	Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	11
6.	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	12
7.	Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	13
8.	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	15
9.	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	17
10.	Аймаг, нийслэлийн засаг даргын шаардлагаар биелүүлсэн арга хэмжээ	18
11.	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	18
12.	Тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	19
13.	Дүгнэлт	19

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1	Төслийн талбайн булангийн цэгүүд	4
Хүснэгт 2	Төслийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, арилгах, бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэл	7
Хүснэгт 3	Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	8
Хүснэгт 4	Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө	12
Хүснэгт 5	Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө	13
Хүснэгт 6	Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	16
Хүснэгт 7	Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	17
Хүснэгт 8	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	19
Хүснэгт 9	Тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	19

1. 2022 ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин - Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах төслийн талбайд 2022 онд 9 сарын 01-ээс -10сарын 12-ийг хүртэл ажиллаж 35417.09м³ элс угаасан.

1.1.Ерөнхий мэдээлэл

Төслийн нэр :	“Толгойт-1” алтны шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төсөл
Төсөл хэрэгжүүлэх аж ахуй нэгж байгуулгын нэр:	“Чамин - Алт” ХХК - Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019043029 - Регистрийн дугаар : 5231337
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, 7-р хороолол, Ногоон нуур, Шинэ Улаанбаатар хотхон 1004-37 тоот - Утас : +976-98885188, 88084160 - Цахим хаяг: mmailbayar@gmail.com
Төслийн товч танилцуулга, хүчин чадал:	- Толгойт-1 нэртэй MV-012469 - тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн нөөцийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2021 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн 12-р сарын 31-ний өдрийн н/127 дүгээр тушаалаар алтны шороон ордын нөөц нь бодитой В зэргээр шлихээр 86.24кг, хими цэврээр 79.0 кг нөөцийг ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгүүлсэн байна. - Төсөлд үйлдвэрийн нөөцийг бодохдоо ашиглалтын үеийн хаягдалгүй, бохирдлыг 24.22%-аар буюу 1333.48 мян.м3-аар авч тооцсон ба ордыг 2 жилийн хугацаанд ашиглах бөгөөд энэ хугацаанд 64.58-84.56 мян.м3 элс олборлоор төлөвлөсөн. Жилийн хүчин чадал 22.45-32.86кг.
Төслийн зорилго:	Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших Толгойт-1 MV-012469 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах бодитой В зэргийн геологийн нөөц хими цэврээр 79.0кг алт байгаад тулгуурлан уг ордыг ашиглах төсөл боловсруулан ордыг аж ахуйн эргэлтэнд оруулж улс орны төсөвт өөрийн хувь нэмрээ оруулах ажлын байр бий болгох уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх зэрэгт оршино.
Төсөл хэрэгжих үе шат:	Ашиглалтын 2 жил

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны
шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль
орчны менежементийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

1.2.Төслийн /байршил

Толгойт-1 алтны шороон орд нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт байрлах бөгөөд Улаанбаатар хотоос 450 км-т Дархан хотоос 200км-т Бугант тосгоноос зүүн хойд зүгт 5 км зайд Толгойт, Сангийн гол, Шавартын голын уулзвараас баруун урагш 2км-т оршино.


- Талбайн байрзүйн зургийн планшет: М-48-95
- Талбайн хэмжээ : 41.11 га
- Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн дугар: MV-012469

Хүснэгт 1. Талбайн булангийн цэгүүдийн солиболцол


№	Уртраг			Өргөрөг		
	Градус	Минут	Секунд	Градус	Минут	Секунд
1	107	21	15.41	49	28	1.9
2	107	21	10.45	49	28	1.9
3	107	21	10.23	49	27	57.52
4	107	21	7.25	49	27	57.59
5	107	21	7.17	49	27	55.64
6	107	21	5.19	49	27	55.68
7	107	21	5.08	49	27	53.43
8	107	21	2.6	49	27	53.47
9	107	21	2.49	49	27	51.22
10	107	20	59.01	49	27	51.29
11	107	20	58.49	49	27	40.29
12	107	20	57.5	49	27	40.3
13	107	20	57.39	49	27	38.37
14	107	20	55.92	49	27	38.39
15	107	20	55.84	49	27	36.77
16	107	20	53.36	49	27	36.83
17	107	20	52.93	49	27	27.78
18	107	20	50.43	49	27	27.82
19	107	20	50.25	49	27	23.95
20	107	20	47.78	49	27	24
21	107	20	47.61	49	27	20.76
22	107	20	45.64	49	27	20.8
23	107	20	45.5	49	27	17.89
24	107	20	44	49	27	17.92
25	107	20	43.92	49	27	15.98
26	107	20	42.42	49	27	16.01
27	107	20	42.27	49	27	12.78
28	107	20	41.27	49	27	12.8
29	107	20	41.17	49	27	10.53
30	107	20	39.18	49	27	10.57
31	107	20	39.11	49	27	8.95
32	107	20	36.13	49	27	9.02
33	107	20	36.01	49	27	6.42
34	107	20	33.03	49	27	6.49
35	107	20	32.96	49	27	4.87
36	107	20	30.48	49	27	4.93
37	107	20	30.39	49	27	3.31
38	107	20	25.44	49	27	3.4
39	107	20	24.75	49	26	48.84
40	107	20	31.19	49	26	48.72
41	107	20	31.31	49	26	51.3
42	107	20	35.28	49	26	51.22
43	107	20	35.43	49	26	54.46
44	107	20	38.92	49	26	54.38
45	107	20	39.06	49	26	57.3

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

46	107	20	41.53	49	26	57.25
47	107	20	41.68	49	27	0.49
48	107	20	44.17	49	27	0.44
49	107	20	44.29	49	27	3.03
50	107	20	46.28	49	27	2.99
51	107	20	46.39	49	27	5.57
52	107	20	48.38	49	27	5.53
53	107	20	48.48	49	27	7.47
54	107	20	50.95	49	27	7.41
55	107	20	51.13	49	27	10.98
56	107	20	53.6	49	27	10.93
57	107	20	53.75	49	27	14.16
58	107	20	54.76	49	27	14.14
59	107	20	54.91	49	27	17.38
60	107	20	56.39	49	27	17.34
61	107	20	57.23	49	27	34.81
62	107	21	1.2	49	27	34.73
63	107	21	1.4	49	27	38.93
64	107	21	3.38	49	27	38.9
65	107	21	3.79	49	27	47.29
66	107	21	4.78	49	27	47.28
67	107	21	4.82	49	27	48.24
68	107	21	7.31	49	27	48.2
69	107	21	7.44	49	27	51.11
70	107	21	8.94	49	27	51.08
71	107	21	9.08	49	27	53.98
72	107	21	12.06	49	27	53.92
73	107	21	12.16	49	27	56.19
74	107	21	15.14	49	27	56.12
75	107	21	15.41	49	28	1.9



Зураг 1. Төслийн талбайн байршлын зураг



Зураг 2. Төслийн талбайн районы агаар, сансрын зураг

Уурхайн ажилласан талаар товч нь манай орны улирлын шинж чанар, цаг агаар, уур амьсгал, ил уурхайн үндсэн техник тоног төхөөрөмжийн бүтээл, уурхайн жилийн хүчин чадал зэргээс ихээхэн шалтгаална.

Уурхай нь бичиг баримт бүрдэл оройтож батлагдсаны улмаас 9 сарын 1-ны өдөр хөрс хуулалт хийгдэж эхэлсэн.

Уурхай нь улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулах учир олборлолт явуулах үед тасралтгүй ажиллана. Улсын чанартай баяр ёслолын өдрүүдэд амарна. Харин техник тоног төхөөрөмжүүдэд үзлэг үйлчилгээ, урсгал засвар хийх хоногийн тоо сард 2 өдөр байхаар төсөлд төлөвлөсөн байна.

2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт2. Төслийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, арилгах, бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөөний сөрөг нөлөөллийг бууруулах хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөсөн ажил	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөөний сөрөг нөлөөллийг бууруулах хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	Нийт зардал, төг
1	Агаарын чанар	Ил уурхайгаас үүсэх тоосжилтыг дарахын тулд зам талбайг услаж байх	Уурхайн авто замын арчилгаа, тоосжилтыг бууруулах зорилгоор бид тогтмол хугацаанд усалгаа хийж байсан.	Дотоод зардал
2		Хорт хийн хэмжээ болон дуу чимээг багасгахын тулд машин механизмын засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж бах	Уурхайн машин механизмын засвар үйлчилгээг ажил эхлэхийн өмнө уурхайн механик инженер шалгаж, үзлэгт хамруулан гаргаж байсан.	Дотоод зардал
3	Газрын гадарга хэвлийд	Төлөвлөгөөнд тусгаагүй газар талбайд нөлөөлөл учруулахгүй байхаар уулын ажлын төлөвлөгөөны дагуу үйл ажиллагаа хянаж явуулах.	Төлөвлөгөөнд тусгаагдаагүй газар уулын ажил явуулаагүй болно.	Дотоод зардал
4		Ариун цэврийн байгууламж байгуулах	Нийт ажиллагсадын ариун цэвэр эрүүл ахуйг хангасан 00 бариулж, усанд орох газар байгуулсан.	
5	Хөрсөн бүрхэвч	Хуулж авсан шимт хөрсийг технологийн дагуу хадгалах	Шимт хөрсийг ил уурхайн карьерын ирмэг дагуу овоолж хуулсан шимт хөрсөө байрлуулж хадгалсан.	Дотоод зардал
6	Гадаргын болон газар доорх ус	Цэвэр ус нөөцлөх зориулалтын сав худалдан авч ашиглах	Ундны хэрэглээнд зориулж 1 тонн багтаамжтай усны сав худалдаж авж ус нөөцлөж хэрэглэсэн ба мөн давхар 100-150л багтаамжтай усны савыг гал тогоонд хэрэгцээнд хэрэглэж байсан.	Дотоод зардал
7		Газрын доорх усны хяналт шинжилгээ хийх	Усанд шинжилгээ хийлгэсэн	
8		Ус ашиглалтыг тоолууржуулах шүүрлийн ус болон голын ус татаж буй шугам хоолойд тоолуур суурилуулах	Усны газраас усны дүгнэлтээр усны төлбөр тооцохдоо шүүрлийн усанд төлбөр ноогдуулсан ба шүүрлийг тооцохдоо нийт уурхайн хөрс хуулалтаас эхлэн ус шүүрэх хоногоор тооцон бодолт хийсэн тиймээс усны тоолуурын шаардлагагүй болсон	
9		Ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах	Усны газраас ус ашиглах дүгнэлт гаргуулсан.	
10		Ус ашиглах зөвшөөрөл авах	Хараа-Ерөө голын сав газартай ус ашиглах гэрээ хийсэн.	
11	Ургамлын нөмрөг	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж мод тарих	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих Сүхбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зориулж 200 ширхэг тарьц хандивласан.	Дотоод зардал
12	Амьтны аймаг	Хулгайн антай тэмцэх буюу төслийн талбайн ойр орчимд хууль бус ан хийхтэй холбоотой хуулийн заалт	Самбарыг байршуулсан	Дотоод зардал

**Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны
шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан**

	Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний сөрөг нөлөөллийг бууруулах хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөсөн ажил	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний сөрөг нөлөөллийг бууруулах хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	Нийт зардал, төг
		бүхий сурталчилгааны самбар байршуулах		
13	Ургамлан нөмрөг	Үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй газруудад зөвшөөрөлгүй автомашин, машин механизмуудын хөдөлгөөнийг хориглох	Үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй газруудад зөвшөөрөлгүй автомашин, машин механизмуудын хөдөлгөөнийг хориглож байгууллагын дотоод журам гаргаж, мөрдөж байсан.	

Уурхайн нийт ажиллагсадын ариун цэврийг хангасан 00

3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр уурхай нь хөрс хуулалт болон уурхайн тэлэлт хийгдэх тул техникийн нөхөн сэргээлт хийхгүй гэж төлөвлөсөн ба тухайн онд техникийн нөхөн сэргээлт хийгээгүй болно.

4. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5 дугаар хэсгийн 5.1.8-д “Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч, олон жил орхигдсон 8000 га талбайг нөхөн сэргээнэ” гэсэн зорилт тусгасан.

Манай компанид дээрх зорилт, чиглэлийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт эвдэрч олон жил орхигдсон нөхөн сэргээлт хийгээгүй талбайгаас тодорхой солиболцол бүхий 3 га талбайд нөхөн сэргээлт хийх санал хүргүүлсэн дагуу техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж сум орон нутагт хүлээлгэн өгсөн болно.

Дүйцүүлэн нөхөн сэргээх ажилд 1 га-д 20 сая төгрөг төсөвлөж нийтдээ 3 га талбайд 60 сая төгрөгийн зардал гаргасан.

*Хүснэгт.3 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний
төлөвлөгөөний биелэлт*

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны
 шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль
 орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөсөн ажил	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
Уул уурхайн олборлолтын улмаас нөхөн сэргээгдээгүй орхигдсон газарт нөхөн сэргээлт хийх	Уул уурхайн олборлолтын улмаас нөхөн сэргээлт хийгдээгүй орхигдсон 3 га газар техникийн нөхөн сэргээлт хийж сум орон нутгийн байгаль орчны мэргэжилтнүүдийг газар дээр нь байлцуулсан хүлээлгэн өгсөн. Нийтдээ 60 сая. Төгрөгийн зардал гарсан.



Зураг 3 Нөхөн сэргээлт хийхийн өмнө



Зураг 4 Нөхөн сэргээлт хийж буй үеийн зураг



Зураг. 5 Нөхөн сэргээлт хийсэний дараа

5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Уурхайн олборлолтоос үүдэн нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн олговор олгох үйл ажиллагаа байхгүй. Тус ордын нөлөөллийн бүсэд айл өрхийн өвөлжөө, зуслан, гар худаг байхгүй болно.

6. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн ойр хавьд түүх соёлын дурсгалт өв илрээгүй.

Хүснэгт 4. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө

№	Нөлөөлд өртөх түүх, соёлын өв	2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөсөн ажил	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	Нийт зардал
1	Археологийн болон Палеонтологийн дурсгал	Хэрэв уурхайн үйл ажиллагааны үед Археологийн болон палеонтологийн ховор түүхийн дурсгалт олдворууд гарч ирвэл төрийн холбогдох байгууллагуудад заавал мэдэгдэх ёстой.	MV-012469 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд соёлын биет өв илрээгүй болно.	-

7. Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө

Тухайн онд осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг биелүүлж ажилласан болно.

Хүснэгт 5. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээний зардал

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал мян.төг	Нийт зардал , мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа, давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	ХХАА-ны дүрэм журам зөрчигдөж үйлдвэрийн осол гарах	Ажилтан бүрийг хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслээр хангах	Уурхайн ажилчид	-	Үйл ажиллагааны зардал		2022 он	- ХАБЭА тухай хууль, 2008 он - ХАБЭА MNS 4990:2015 - ХАБЭА.Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний нөхцөл, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ MNS 5080:2001 - ХАБЭА MNS 4967:2000 - ХАБЭА. Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 5002:2000
2		Уурхайн техник тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавих, шаардлагатай үед засвар үйлчилгээг нарийн хяналт дор хийх	Төсөлд хэрэглэгдэх техник тоног төхөөрөмжүүд	-			2022 он	
		Ажилчдад анхан шатны тусламж үзүүлэх арга зааврыг эзэмшүүлэх, анхан шатны тусламжийн эм, тариа, багаж хэрэгслийг хяналтын өрөө эсвэл ажлын байранд ил харагдахаар газарт байрлуулах	Ажлын байранд	1			2022 оны	
3	Галын аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс гал түймри	Болзошгүй аюул ослын үед ашиглах бүрэн ажиллагаатай галын хор, багаж хэрэгслүүдийг бүх объектуудад байрлуулах, галын аюулын үед ашиглах ослын гарцын зураглал хийж байршуулах	Ажлын байранд	2			2022 он	- Галын аюулгүй байдлын тухай хууль - Гамшгаас хамгаалах тухай хууль - Хөдөлмөр хамгаалал стандартын систем. Галын аюулгүй байдал

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн
2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

4	йн осол аваарт өртөх	Ажилчдыг галын хор болон бусад хэрэгслийг ашиглаж сургах, дадлага эзэмшүүлэх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах	“Чамин алт” ХХК	1	Үйл ажиллагааны зардал	2022 оны	ерөнхий шаардлагаMNS 4244:94 ▪ Хөдөлмөр хамгаалал стандартын систем. Галын аюулгүй байдал ерөнхий шаардлага MNS4244:94 ▪ Гал гарах үед анхааруулгын самбар, объектоос гарах схем зураглал, галын хорын нэгж талбайд ноогдох стандарт MNS 5566: 2005
Нү йт							

8. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 онд хог хаягдлын гэрээг орон нутагтай хийсэн. Мөн уурхайн орчмын хог хаягдлыг өөрийн боломж бололцоогоор цэвэрлэсэн.



Зураг 6. Хогыг цэвэрлэж байх үеийн зураг



Зураг. 7 Хогийг цэвэрлэсэний дараа

Тосны савыг байршуулсан байдал



Зураг 7. уурхайн орчимд тосны савыг байршуулсан байдал

Уурхайн үйл ажиллагаа 9 сарын 1-ээс 10 сарын 12-ны хооронд явагдах хугацаанд нийтдээ уурхайн тээвэрлэлтийн машинууд нийтдээ 8 ширхэг дугуй солиосон ба хоёрдогч түүхий эд болох 1 тонн гаруй хуванцар хаягдалыг түүхий эд авах цэгрүү хүргүүлэх ачиж явуулсан ба шингэн хаягдал болох сольсон масло болон бусад шингэнийг тусгай саванд хадгалж байгаа болно.



Ахуйн хог хаягдалыг ландшафтын аргаар буюу нүх ухан булж тэгшилсэн.

Хүснэгт. 6. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

№	Хог хаягдлын ангилал	2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг
---	----------------------	---	--	---------------------	------------------

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны
 шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль
 орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

		төлөвлөгөөний хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд төлөвлөсөн ажил	төлөвлөгөөний хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт		
	1	2	3		
1	Ахуйн	Хогоо ангилан ялгах	Хогоо ангилан ялгасан	-	Дотоод зардал
2	Үйлдвэрийн		Мөн уурхайн ойр орчмын хогоо цэвэрлсэн	-	Дотоод зардал
Нийт дүн					



9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт. 7. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

№	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг
	3	4	5
Агаарын чанар			
1	Агаарын чанар болон дуу шуугианы хэмжилтийг 1 удаагийн давтамжтай авч Цаг уур, орчны газар Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лабораторид шинжлүүлсэн (шинжилгээний үр дүнг хавсралтаар хавсаргав).		Дотоод зардал
Хөрсөн бүрхэвч			
2	Ордын олборлолтын талбайгаас хөрсний хүнд металлын 1 дээж авч Цаг уур, орчны газар Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лабораторид шинжлүүлсэн (шинжилгээний үр дүнг хавсралтаар хавсаргав).		Дотоод зардал
Усны чанар			
3	Унд, ахуйн хэрэглээний худгийн уснаас усны сорьц авч Цаг уур, орчны газар Байгаль орчны хэмжилзүйн төв лабораторид шинжлүүлсэн (шинжилгээний үр дүнг хавсралтаар хавсаргав).		Дотоод зардал
Нийт дүн			



Зураг 8.Хөрсний шинжилгээ авхаар бэлдэж буй нь



Зураг 9 Агаарын шинжилгээ авж байгаа нь

10. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугант тосгоны байгаль орчны газраас хүсэлт ирсэний дагуу уурхай орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Мөн ойн наадамд зориулж хандив өгсөн.

11. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

“Чамин-Алт” ХХК нь 2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний төлөвлөсөн ажлын биелэлт.

Хүснэгт 8. Удирдлага зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөө

**Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт орших “Чамин-Алт”ХХК-ийн Толгойт-1 алтны
шороон ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан**

2022 онд хэрэгжүүлэх байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний осол эрсдэлийн менежментийн хүрээнд төлөвлөсөн ажил	2022 онд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	Нэгжийн зардал, төг	Нийт зардал, төг
Газрын төлөв байдал чанрын улсын хянан баталгааны тайланг эрх бүхий байгуулгаар гүйцэтгүүлэх	Газрын төлөв байдал чанрын улсын хянан баталгааг тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгуулгаар болох Баялаг баян ундарга ХХК-тай гэрээ гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийж боловсруулах шатандаа явагдаж байгаа.		Дотоод зардал
Нийгмийн хариуцлагын гэрээ хийх	Сум орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан ба гэрээний гэрээ 9 сарын 30-аас 12 сарын 31-ны хүртэл хэрэгжихээр гэрээ хийсэн.		Дотоод зардал
Байгаль хамгаалах талаар хийсэн ажлын жил бүрийн тайланг БОАЖЯ-нд хүргүүлэх	Тайланг хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.		
Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам тогтоож мөрдөх	Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийн үйл ажиллагааны дотоод журам тогтоож мөрдөсөн		Дотоод зардал

**12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ОРШИН
СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

Хүснэгт9. Тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг нөлөөллийн бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

№	БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнах төлөвлөгөө	Тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг нөлөөллийг бүсийн оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт
1	Сэлэнгэ аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлал газарт тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хүргүүлэх	Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хэвлэмэл хэлбэрээр 2022 оны 11-р сарын 01-ны өдөр дотор цахимаар илгээсэн.
2	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч орон нутгийн байцаагч бүх шатны засаг дарга	Уурхайн бичиг баримтуудаа Ерөө сумын байгаль орчны газрын мэргэжилтэн болон Бугант тосгоны байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэнд мөн Бугант тосгоны захирагчид танилцуулж, мөн санал хүсэлт авч шийдвэрлэж байсан.
3	Төслийн ажилчид ба орон нутгийн иргэдэд	Орон нутгийн иргэдэд танилцуулга хийсэн



Зураг Орон нутгийн иргэдэд танилцуулга хийж байга нь

2022 оны 08 сарын 30-ны өдөр Бугант тосгоны мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч Мөнхбат болон Аймгийн мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч Жаргалтөр нар уурхайн бичиг баримтуудтай танилцсан.

2022 оны 09 сарын 22-ны өдөр Бугант тосгоны иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн дарга Болд болон Байгаль орчны улсын байцаагч Гансүх нар бүхээгтэй машинтай уурхай дээр ирж уурхайн байр байдалтай танилцан мөн холбогдох бичиг баримтуудыг үзсэн төслийн талаар мэдээлэл авч явсан.

13. ДҮГНЭЛТ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт байрлах “Чамин-Алт” ХХК-ийн Толгойт-1 алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах төслийн 2022 онд хэрэгжүүлсэн Байгаль орчны

менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн үр дүнд бид дараах дүгнэлтийг
хийж байна. Үүнд:

- 2022онд хэрэгжүүлсэн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн
тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 29
–ний өдрийн А/618 тоот тушаалын хавсралт Байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмын 1 дүгээр хавсралтад
заасан аргачлалын дагуу боловсруулав.