



“ИЛТ ГОУЛД” ХХК

**ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БУМБАТ-1,
БУМБАТ-2 НЭРТЭЙ “БАГА НАЙМГАНЫ ХӨНДИЙ”-Н АЛТНЫ
ШОРООН ОРДЫН 2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

/Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-020484, 019938/

/Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар: 5073189/

ХЯНАСАН:

БОАЖЯ-ны ХБОБНУГ-ын ахлах шинжээч: _____ / _____ /

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:

“ИЛТ ГОУЛД” ХХК-ийн захирал: _____ Б.Байгалмаа

БОХАБЭА-н ажилтан : _____ Б.Ууганбат

2023 он



ГАРЧИГ

БҮЛЭГ 1. 2023 ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	3
1.1 Ордын физик газарзүй	3
1.1.1. Цаг агаарын байдал	3
1.1.2. Уул зүй	3
1.2 Алтны шороон ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа	4
1.2.1. Шимт хөрс хуулах ажиллагаа	4
1.2.2. Хөрс хуулалтын ажил	5
БҮЛЭГ 2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	6
2.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	6
2.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөл	8
2.3. Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нөмрөгт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	9
2.4. Төслийн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг	11
нөлөөллийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	11
БҮЛЭГ 3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	12
3.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	12
3.1.1 Техникийн нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо	13
3.1.2. Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын фото зураг	16
3.2 Биологийн нөхөн сэргээтий төлөвлөгөөний биелэлт	16
3.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	18
3.3. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн фото зураг	19
БҮЛЭГ 4. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	21
БҮЛЭГ 5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	23
БҮЛЭГ 6. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	23
БҮЛЭГ 7. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	23
7.1 Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	24
БҮЛЭГ 8. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	24
8.1. Шингэн хог хаягдал	26
8.2. Хатуу хог хаягдал	27
БҮЛЭГ 9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ҮР ДУНГ ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	29
9.1 Орчны тохижилт болон ногоон байгууламж	29
БҮЛЭГ 10. АЙМАГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ	31
БҮЛЭГ 11. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БИЕЛЭЛТ	31
БҮЛЭГ 12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧИД, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ	32
БҮЛЭГ 13. ДҮГНЭЛТ	33

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт №.1 Агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийн бууруулахад хийгдсэн ажил	6
Хүснэгт №.2 Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад авсан арга хэмжээ	8
Хүснэгт №.3 Газрын гадаргад нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд хийгдсэн ажил	9
Хүснэгт №.4 Нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо	13
Хүснэгт №.5 Шимт хөрсийг ачих ажлын зардал	14
Хүснэгт №.6 Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал	14



Хүснэгт №.7 Шимт хөрсийг бульдозероор тараах ажлын зардал	15
Хүснэгт №.8 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн зардал.....	22
Хүснэгт №.9 Осол эрсдэлийн менежментийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд	23
Хүснэгт №.10 Хог хаягдлыг менежментээр хийгдсэн ажилууд	24
Хүснэгт №.11 БО-ны менежментийн төлөвлөгөөг танилцуулсан зардал.....	31
Хүснэгт №.12 БОМТ-ний төлөвлөгөөний тайланг хэлэлцүүлсэн хуваарь.....	32
Хүснэгт №.13 БОМТ-ийн биелэлтийн зардал	33

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг №.1 Хөрс хуулалтын ажил.....	5
зураг №.2 Хайлаас модны үрсэлгээ.....	6
зураг №.3 Зам талбайн усалгаа	7
зураг №.4 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн агаарын шинжилгээг хийж байгаа нь	7
зураг №.5 Бодхирын болон цэврийн нуурнаас хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн дээж авч буй нь....	9
зураг №.6 Хаягдал саарал ус болон унд ахуйн усны дээжлэлт авч шинжлүүлэв	8
зураг №.7 Унд ахуйн усны эх үүсвэрийг хамгаалж, худгийг тоолууржуулж лац тавиулсан	9
зураг №.8 Заамар сум тосон баг, Нумтын булаг тохижуулсан.	
зураг №.9 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн ургамлын судалгааг хийж буй нь	10
зураг №.10 Агаарын тоосжилт болон орчны тохижилтонд зориулж ажилчид 100 ш мод тариалав	11
зураг №.11 Нөхөн сэргээлтийн талбайд ажиглагдсан хайрсан далавчтаны зүйлүүд	11
зураг №.12 Сум орон нутгийн төлөөлөлд нөхөн сэргээлтийн талбайгаа танилцуулав.....	12
зураг №.13 Техникийн нөхөн сэргээлт эхэлж байх үе /дотоод овоолгоор дүүргэлтийн ажил хийгдэж байна./.....	16
зураг № 14 Автогрейдер болон булдозероор хэлбэржүүлэлтийн ажил явагдаж байна.	16
зураг №.15 Шимт хөрсийг тараан буулгасны дараа	17
зураг №.16 Автогрейдер, булдозероор тэгшилж хэвгийжүүлэн биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлэн болсон талбай.....	17
зураг №. 17 Бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон,сибирь хүцэнгэ, соргүй соговор, ерхөг зэрэг ургамлын үрүүдийг холив.	19
зураг №.18 Бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон,сибирь хүцэнгэ, соргүй соговор зэрэг ургамлын үрийг гар болон үрлэгчээр тариалах ажил явагдаж байна.	19
зураг №.19 Үрлэгчээр тарьсны дараах ургалтын үе.	19
зураг №.20 Биологийн нөхөн сэргээлт	
зураг №.21 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн нар ирж мониторингийн судалгааг хийв.....	21
зураг №.22 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайн эвдрэл өртсөн үеийн дүр зураг	21
зураг №.23 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа.....	22
зураг №. 24 Шатах тматериалиг битүүмжлэлтэй саванд хадгалж байгаа нь.....	24
зураг №.25 Тамхи татах цэгийн ариун цэврийн байгууламжийн хажууд байгуулав.	26
зураг № 26 Засвар техникийн хэсгээс гарсан хог хаягдлыг ангилан ялгаж түүхий эд авах цэгт тушаадаг	
зураг №.27 Ашигласан тос маслыг дахин боловсруулах эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч байна.	27
зураг №. 28 Хатуу хог хаягдалиг ангилан ялгах цэг	27
зураг № 29 Хуванцар савийг ангилан ялгаж дахин боловсруулах цэгт тушааж буй нь	27
зураг №.30 Засвар талбайг байнга хусаж цэвэрлэдэг.	28
зураг №.31 Засвар техникийн хэсгээс гарсан хог хаягдлыг ангилан ялгаж түүхий эд авах цэгт тушаадаг.	28
зураг №.32 Зам талбайн хогоо цэвэрлэдэг	30
зураг №.33 Уурхайн кемпийн тохижилт.....	30
зураг №.34 Ажилчид мандлын цэцэг суулгаж орчинoo тохижуулав.....	30
зураг № 35 Уурхайн кемпийн орчны тохижилт	30

ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД:

- Ордын нөхөн сэргээлтийн ажлын зураг
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ



- Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
- Хог хаягдлын гэрээ
- Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 2022 оны 08 дугаар сарын болон 05 дугаар сарын тайланг нүүр болон шинжилгээний хариунуудын хуулбар хувийг хавсаргав.
- Шинжилгээний хариу.

БҮЛЭГ 1. 2023 ОНЫ УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Төсөл хэрэгжүүлэх талбай нь Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон орд юм.

Ашигт малтмал ашиглалтын MV-020484, MV-019938 тоот тусгай зөвшөөрлүүдтэй Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй Бага наймганы хөндий ордод алтны шороон ордод “ИЛТ ГОУЛД” ХХК 2016 оноос эхлэн одоог хүртэл ашиглалт болон нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордыг ашиглах төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд үзүүлэх болзошгүй болон голлох сөрөг нөлөөллийг тогтоож, технологийн шийдлийг зөв сонгон хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зайлшгүй дагаж мөрдөх байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэргийг уурхай ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэл дээр үндэслэн холбогдох хууль эрхийн бичиг, норм дүрэм, стандарт, заавар журам эзгийн дагуу боловсруулсан.

2023 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 88-аас 97-р шугамын хоорондох 17-В, 18- В, 19-В, 20-В, 21-В, 22-В, 23-В блокуудын нийт 10.5 га талбай олборлолтонд өртөх бөгөөд 3061.8 мян.м³ хөрс хуулж, дунджаар 1066мг/м³ агуулгатай 61.32 мян.м³ элс олборлон баяжуулахаар төлөвлөж байна.

1.1 Ордын физик газарзүй

1.1.1. Цаг агаарын байдал

Төслийн талбай нь эрс тэс уур амьсгалтай. Жилийн салхины дундаж хурд 3.5м/сек бөгөөд голчлон баруун хойноос салхилна. Хаврын улиралд салхины хурд 20 м/сек хүртэл ширүүсдэг.

Өвлийн улирлын хамгийн хүйтэн 1-р сар, агаарын дундаж температур -200 хүрдэг ба 09-р сарын сүүл 10-р сарын эхээр сэргүүсэж, 03-р сараас хаврын дулаан урь орж 04-р сараас цас хайлж дуусдаг байна. Зуны улирлын хамгийн дулаан 07-р сар, дунджаар 210 хүрдэг. Жилийн дундаж хур тунадас 360 мм байх ба 85% нь зуны улиралд буудаг. Олон жилийн цэвдэгшил байхгүй бөгөөд өвөлдөө хөрс нь 2-2.5 м-т хөлддөг байна.

Төслийн талбай нь газар зүйн хувьд Заамарын нурууны хойд тал Туул голын баруун эрэг орчмоор байрлана.

1.1.2. Уул зүй

Орд орчмын хамгийн өндөрлөг цэг нь далайн түвшнээс дээш 1815 м-т байрлах Цагаан уул, хамгийн нам дор газар нь талбайн төв хэсэгт 1040 м-т байна. Ордын харьцангуй өндөржилт нь Бага наймганы хөндийн хамгийн ойр орших өндөрлөгтэй холбож үзэхэд 150-200 метрт хэлбэлзэнэ.

1.1.3. Усан сүлжээ

Төслийн талбайн усан сүлжээ болох Туул гол түүний баруун цутгалан нь ордоос ойролцоогоор 2.7 км зайдай. Туул гол 10-р сараас 03-р сарын сүүлч хүртэл хөлддөг бөгөөд өргөн нь 30-100 м-т хүрдэг.



1.2 Алтны шороон ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” ордод 2023 оны ашиглалтын үйл ажиллагаагаар 5.5 га талбай эвдрэлд орж, 16.5 мян.м³ шимт хөрс, 1594,41 мян.м³ хөрс хуулалт хийж, 6.4 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, биологийн нөхөн сэргээлтийг 14.6 га талбайд хийж гүйцэтгээд байна.

Уурхайн хөрс хуулалт болон нөхөн сэргээлтийн ажилд АНУ-ын Катерпиллер үйлдвэрийн Экскаватор CAT-395 1 ширхэг, Экскаватор CAT-374 1-ширхэг, CAT-345 1 ширхэг CAT-340 1 ширхэг, БНХАУ-ын Автосамосвал HOWO-371 4 ширхэг, Автосамосвал HOWO-290 1ширхэг, Бульдозер CAT-D9R 1-ширхэг, Бульдозер CAT-D8 1 ширхэг, БНСҮ-ын Утгуурт ачигч SEM 650B 4-ширхэг, Автогрейдер KOMATSU GD-755 1-ширхэг, Угаах төхөөрөмж СБ-60 /монголд үйлдвэрлэсэн/ 1-ширхэг Усны машин DAEWOO 1 ширхэг, Түлшний машин, Ажилчдын автобус-1ширхэг, , Ачааны машин 1-ширхэг зэрэг техникууд ажилласан.

1.2.1. Шимт хөрс хуулах ажиллагаа

2023 онд MV-020484, /019938/ лиценз бүхий ашиглалтын талбайн хэмжээнд 16.5 мян.м³ шимт хөрс хуулсан. Шимт хөрсийг ордын бүс нутгийн онцлог, хөрсний үржил шимээс хамааруулан 0.3м–ийн зузаантайгаар хуулж, бульдозерын тусламжтайгаар тухай бүрд нь шимт хөрсний овоолго үүсгэсэн. Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын хөрс хуулалтын ажлыг явуулахдаа бага хэмжээний талбайд хөрсний овоолгыг байгуулж, газрын хөрс эвдрэх, ургамал дарагдах зэрэг сөрөг нөлөөллийг зохих хэмжээгээр багасгаж ажилласан.

Уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж эхлэхэд ордын ашиглалтын талбай орчмын ургамал, орчин тойрон нь ямар нэг байдлаар талхлагдлын нөлөөнд орох, овоолго хийх, уулын ажил явуулж буй техникийн хөдөлгөөний улмаас хөрс элэгдэл эвдрэлд орох зэрэг сөрөг нөлөөтэй тул шимт хөрсийг нь хуулж тусад нь овоолго үүсгэж хадгалсан. Мөн техникийн үйл ажиллагааны улмаас тоос босох, дуу чимээ, утса хорт хий гарах, овоолгын хөрс шороо салхинд хийсэн тархах, орчин тоосжих зэрэг серөг нөлөөллийг багасгахын тулд зам талбайг өдөр бүр тогтмол 2-3 давтамжтай усалж чийглэдэг байсан.

Дээрх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр шимт хөрсний найрлага, үржил шим нь алдагдахгүй сайн талтай юм.

Нийт хуулах үржил шимт хөрсний хэмжээ нь:

$$V = 5.5 \text{ га} * 10^4 * 0.3 = 16.500 \text{ м}^3$$

Энд: vшх- нийт хуулах шимт хөрсний эзэлхүүн, м³

шх- шимт хөрс хуулах талбай, га

hшх- шимт хөрс хуулах үеийн зузаан, м

1.2.2 Хөрс хуулалтын ажил

2023 оны ашиглалтын үйл ажиллагаагаар 17-В, 21-В, 22-В, 23-В, хэсэглэлүүдэд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж 5.5 га талбай эвдрэлд орж, 16.500 мян.м³ хар шороон хөрс, 1594.41 мян.м³ хөрс хуулалт ажил хийж дотоод овоолгоор хоосон орон зайд дүүргэлтийн ажил хийж хэлбэржүүлэн техникийн нөхөн сэргээлтийг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Хөрс хуулалтын ажлын явцад хоосон орон зайд үүссэний дараа дотоод овоолгын ажлыг хийж эхэлсэн. Хөрс хуулалтын ажлын догол мөргөцгийн өндөр нь ажиллах тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтээс шалтгаалан 7 метрээр ажилласан.



Зураг №1 Хөрс хуулалтын ажил

БҮЛЭГ 2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2023 онд Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын олборлох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үед хөрс хуулалт, дотоод овоолго, хөрс элсний тээвэрлэлт, баяжуулалт, усан сан, бусад дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын ашиглалтын үйл ажиллагаанаас байгаль орчны төлөв байдалд үзүүлж болох болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг товч тодорхойлов. Биологийн нөхөн сэргээлтэнд зориулж уурхай орчмоос хайлаас модны үр түүж үрсэлгээ хийж амжилттай ургаж байна. Уурхайн орчинд дасан зохицож ургасан нутгийн ургамлын үрээр плантац бэлтгэж уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн үед хэрэглэх модны нөөцийг бүрдүүлж байна



Зураг №.2 Хайлаас модны үрсэлгээ

2.1 Төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын 2023 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны дагуу боловсруулсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан техник тоног төхөөрөмжүүдийг ашигласан.

Ашиглалтын үйл ажиллагаагаар уурхайн тоног төхөөрөмжүүдээс ялгараах хорт утаа болон тоосжилт үүснэ. Энэхүү хорт болон тоосжилтыг багасгахын тулд олборлолт явуулж буй талбайд дотоод овоолго, тээврийн хэрэгслийн дотоод зам талбайг тодорхой графикаар усалж чийглэж байсан.

Хөрс, хаягдлын овоолгыг ТЭЗҮ, БОНБНУТайлан, Ашиглалтын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө зэрэгт төлөвлөж тусгасан газар байрлуулж, шороон замыг аль болохоор усалгаа чийг хэрэглэн нягтаршуулж, уурхайн дүрэм журмын дагуу олон салаа зам гаргахгүйгээр, замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулан байрлуулж, автомашин тээврийн хэрэгслийн хурданд хязгаарлалт хийж ажилласан.

Уурхайн замын тоосыг бууруулах үүднээс хайрга асгаж, замын суларсан шороог автогрейдерээр хусаж, усаар тогтмол усалж тоосыг дарж багасгах арга хэмжээ авч ажиллаж байсан.

Хөдөлгүүрт техникийн засвар үйлчилгээ, тохируулгыг тогтсон хуваарийн дагуу байнга үзлэг хийж, хүнд даацын машин механизмын дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн яндан шүүлтүүр тавьж, жил бүрийн техникийн үзлэгээр утаан дахь хорт хийн агууламжийг хянуулж, моторын үйлчилгээг цаг тухай бүрд нь хийж багасгах арга хэмжээг авч ажиллаа.

Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 2023 онд агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажил

Хүснэгт №.1 Агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийн бууруулахад хийгдсэн ажил

№	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Жилийн төлөвлөгөө
---	---------------	---------------	-------------------

1	Уурхайн тоног төхөөрөмж, авто тээврийн хэрэгслээс үүсэх хорт хийн ялгарлыг бууруулахын тулд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгсэлд утааны шүүлтүүрүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, тос, маслыг тогтоосон хугацаанд нь сольсон болно.	Уулын инженер	250 мот/цаг тутам тээврийн хэрэгслийн моторын үйлчилгээг хийдэг.
2	Агаарын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор дотоод тээврийн замыг тогтмол усалсан.		Үйлдвэрлэлтийн зардалд туссан.
3	Мөн агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох, бууруулахын тулд хяналт шинжилгээг тогтмол хэрэгжүүлсэн.	Уурхайн дарга	Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгасан байгаа.



Зураг №3 Зам талбайн усалгаа



Зураг №4 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн агаарын шинжилгээг хийж байгаа нь

2.2 Төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөл

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордоос урд онуудад ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулсан талбайд шүүрлийн ус гараагүй болно.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон орд нь усны нөөцгүй, элс угаан баяжуулах үйлдвэр байгуулах нөхцөл муутай тул зэргэлдээ орших MV-004412 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй “Ар наймган”-ы алтны шороон ордын талбайд байрлах баяжуулах үйлдвэр, үүсмэл нуурыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулхаар ТЭЗҮ, БОНБНУ-ний тайлан зэрэгт тусгасан байдаг.

Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлж авч хэрэгжүүлсэн ажил.

Хүснэгт №.2 Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад авсан арга хэмжээ

Д.д	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Шалгуур үзүүлэлт
1	Сав газартайгаа ус ашиглах гэрээгээ байгуулан, төлбөр төлсөн.	Компанийн захирал	Уурхайн ашиглалт эхлэхээс өмнө хийсн. Төлбөрийг төлсөн.
2	Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу шинжилгээ хийлгэсэн.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	2022 оны 05, 08 сард хяналт шинжилгээ хийлгэсэн болно.
3	Уурхайн технологийн усны хэрэглээг хянах зорилгоор баталгаат тоолуурт хяналт тавьж ажилладаг.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	Тоолуурын заалт бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.


2023 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу орчны хяналт шинжилгээг 05, 08 сард 2 удаа хийлгэж технологийн цэвэр болон бохирын нуур, унд ахуйн худаг зэргээс усны дээж авч шинжилгээ хийлгэсэн. Стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй. Усны химийн шинжилгээ болон орчны хяналт шинжилгээний тайлангуудыг хавсаргав.



Зураг №.5 Хаягдал саарал ус болон унд ахуйн усны дээжлэлт авч шинжилүүлэв.



Зураг №6 Бохирын болон цэврийн нуурнаас хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн дээж авч буй нь



Зураг №7 Унд ахуйн усны эх үүсвэрийг хамгаалсан, хяналтын тоолуурт тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.

2.3. Төслийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нэмрөгт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2023 онд Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордод ашиглалтын үйл ажиллагаагаар 5.5 га талбай эвдрэлд орж 6.4 га талбайд техник 14.6 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж, Төв аймгийн БОГ-ын нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисст хүлээлгэн өгсөн.

Газрын гадарга, хөрсөн бүрхэвч, ургамлан нэмрөгт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хийгдсэн ажлууд.

Хүснэгт №3 Газрын гадаргад нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд хийгдсэн ажил

Д.д	Хийгдсэн ажил	Хариуцах эзэн	Зардал сая.төг	Шалгуур үзүүлэлт
-----	---------------	---------------	----------------	------------------

1	Газар эзэмших гэрээгээ Заамар сумын засаг даргатай байгуулах төлбөрөө төлсөн.	Компанийн захирал	Үйлдвэрийн зардалд оруулав.	Газрын гэрээ хийгдэж гэрчилгээ авсан. Газрын төлбөр төлсөн.
2	Нөхөн сэргээлтийн хаалт хийхэд зориулж 200 орчим хайлаас модыг амжилттай урслуулэн ажиллаж байна.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	1.5	-
3	Орчны тохижилтонд зориулж чацаргана-3000, Хайлаас мод -1000ш тарьсан.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	8.0	Усалгаа хийж, ургалтын байдалд хяналт тавьж ажиллаж байна.
4	Ургамлын талхагдал болон хөрсний доройтлоос хамгаалж явган хүний замыг байгалийн чулуугаар хийсэн байдаг. Мөн ажилчдаар ойр орчмын зэрлэг ургамлыг түүлгэн ургамлын зүйлийг хамгаалдаг.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	-	Ажилчдыг тогтмол зассан замаар явахыг шаарддаг, мөн байгаль хамгаалах өдөр болон мод тарих өдрүүдэд мод тарих хог түүлгэх болон зэрлэг ургамлыг зулгаах бүх нийтийн ажлыг зохион байгуулдаг.
5	Засварын газраас өөр газарт тос масло асгарсан тохиолдолд асгарсан хэсгийг элс асгаж саармагжуулан бохирдсон хөрсийг авч хог хаягдал руу ачуулсан.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	0.5	Тогтмол хяналт тавьж болзошгүй эрдэл гаргахгүй байх арга хэмжээ авч, сургалт явуулж, сурталчилж, тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулж ажилласан.
6	Уурхай болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд ургалтын байдлын талаарх судалгааг хийлгэв.	Байгаль орчны мэргэжилтэн	1.0	Ургамалжуулалтын талаарх мэргэжлийн заавар зөвлөгөө авч ажиллав.
Нийт зардал сая.төг			11.0	



Зураг №.8 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн ургамлын судалгааг хийж буй нь



Зураг №9 Агаарын тоосжилт болон орчны тохижилтонд зориулж ажилчид, улиас 1000ш, хайлаас 1000 ш мод тариалав

2.4. Төслийн үйл ажиллагаанаас амьтны аймагт үзүүлж болзошгүй гол сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Заамар сумын нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсгийг эзлэн орших Заамарын нуруу нь Их Хэнтийн нурууны үргэлжлэл бөгөөд хус, улиас, хар модон ойтой хангай хэнтийн бүсэд оршино. Тус бүс нутагт саарал чоно, халиу буга, үнэг, хярс, цагаан зээр, бор гөрөөс, тарвага зэрэг олон төрлийн амьтад нутагшина. Эдгээр амьтадыг хамгаалах ажлын хүрээнд хууль бус агуулж хийх, амьтны үр зулзага, үүр өндгийг сүйтгэх зэрэг зөрчлийг гаргуулахгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллаж байна.

Хяналт шинжилгээний мэргэжилтний дүгнэлтээр нөхөн сэргээлт хийснээр ургамлын төрөл зүйл нэмэгдэж байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд үүнийгээ дагаад ургамлаар хооллодог шавьж болон хөхтөн амьтан ажиглагдах болсон байна. Цаашид амьтны судалгааг тууштай хийлгэж байх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн. Ажилчдад болон орон нутгийн иргэдэд амьтан, ургамал, байгаль орчны тухай сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулж ажиллаа.



Зураг №10 Нөхөн сэргээлтийн талбайд ажиглагдсан хайрсан далавчтны зүйлүүд

БҮЛЭГ 3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2023 онд хэрэгжүүлсэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг уул уурхайн салбарт хучин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, холбогдох дүрэм журам, стандартуудыг баримталж ашиглалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

2023.10.14-нд Аймгийн байгаль орчны нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисс-д нөхөн сэргээлтийн ажлаа шалгуулж, хүлээлгэн өгөв.



Зураг №.12 Төв аймаг БОГ-ын нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисс-д талбайгаа хүлээлгэн

3.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордод 2023 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулсан.

2023 онд MV-020484,019938/ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулсан бөгөөд 6.4 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Уурхайн техникийн нөхөн сэргээлтийг Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт MNS5917:2008 стандарт зэргийг хангаж, түүнд нийцүүлэн хийхийг зорьж ажилласан.

Хөрс хуулалтыг гадаад болон дотоод овоолгоор хийсэн болно. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг биологийн нөхөн сэргээлт хийх бэлтгэл хангаж 14.60 га талбайг 43.800 мян.м³ хар шороон хөрсөөр хучилт хийсэн.

Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг дотоод овоолгоор дүүргэлтийн ажлыг хийж үүний дарааг бульдозер болон автогрейдер хослолоор хөрсийг нягтаршуулах хэвгийжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

3.1.1 Техникийн нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо

Ашиглагдсан орон зайд, ухаш болон овоолгын гадаргуу хэвгийжүүлэн тэгшлэх

Хүснэгт №4 Нөхөн сэргээлтийн зардалын тооцоо

Зардлын нэр	Томьёо	Тайлбар, бодолт
Хэлбэржүүлэлт хийх ажлын хэмжээ	$\sum Vi = S_i * h * k_c$	$\sum Vi = 6.4 * 10\ 000 * 0.3 * 1.3 = 24960 \text{ м}^3$
Ашиглалтын бүтээл, $\text{м}^3/\text{цаг}$	$Q = 3600 * V * K_{zh} * K_{ca} / t_M * K_C$ v-бульдозерийн түрэх призмийн эзэлхүүн K_{zh} - гадаргын налуу тооцох коэффициент K_{ca} - цаг ашиглалтын коэффициент t_M -мөчлөгийн хугацаа K_C -сийрэгжилтийн коэффициент	$Q = 3600 * 16 * 1.25 * 0.9 / 2 * 60 * 1.3 = 702 \text{ м}^3/\text{цаг}$
Мөчлөгийн хугацаа	$t_m = t_{ac} + t_{ac,я} + t_b + t_{x,я}$ t_{ac} - ачих хугацаа $t_{ac,я}$ - ачаатай явах хугацаа t_b - тараах хугацаа $t_{x,я}$ - хоосон явах хугацаа	$t_m = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$
Нийт ажиллах цаг	$T = Vi / Q * K_{ca}$ K_{ca} - цаг ашиглалтын коэффициент	$T = 24960 / 702 * 0.9 = 69 \text{ цаг}$
Түлш, ШТМ-ын зардал	$C_{dt} = T * T3_{ц} * 1.15 * P_{dt}$ $T3_{ц}$ - цагт зарцуулах түлшний норм P_{dt} -1л түлшний үнэ	$C_{dt} = 69 * 50 * 3530 = 12\ 178\ 500 \text{ мян.төг}$
Сэлбэг	$C_{c3} = XO_{бульд} * K * T / T_k$ $XO_{бульд}$ - бульдозерийн үнэ K - сэлбэг тооцох хувь хэмжээ 1% T_k -жилд ажиллах нийт хугацаа	$C_{c3} = 1021000.0 * 0.001 * 69 / 2400 = 29.353 \text{ мян.төг}$
Элэгдэлийн зардал	$C_{эхш} = XO_{бульд} * H_э * T / T_k$ $H_э$ - ЭХШ-ийн норм 10%	$C_{эхш} = 1021000 * 0.01 * 69 / 2400 = 293.5 \text{ мян.төг}$
Нийт зардал	$C_{нийт} = 12\ 178\ 500 + 29.353 + 293.5 = 12\ 178\ 822.8 \text{ мян төг}$	
1 м^3 хэлбэржүүлсэн хөрсний өртөг зардал төгрөг	эзэлхүүн: $V_{хөрс.хүү} = C_{нийт} / V_{шх}$	$V_{хөрс.хүү} = 12178822.8 / 24960 = 487.9 \text{ мян.төг}$

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 6.4 га талбайн овоолгын гадаргууг хэвгийжүүлэх **24960.0м3** эзэлхүүн сийрэгжсэн хөрсийг хэвгийжүүлэн тэгшлэх үеийн зардлын дун **12 178 822.8** төгрөг болж байна.

Шимт хөрс ачих, тээвэрлэх болон тараах ажиллагаа

2023 онд Биологийн нөхөн сэргээлтийн тарилт хийхэд бэлтгэж, техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 14.6 га талбайг шимт хөрсөөр хучих үеийн ажлын зардал.

Шимт хөрсийг ачих ажлын зардал

Хүснэгт №.5 Шимт хөрсийг ачих ажлын зардал

Үзүүлэлтийн нэр	Товч нэр	Дүн/мян.төг/	Томьёо
Шимт хөрсийг тээврийн хэрэгсэлд ачих ажлын зардал. /мян.төг/	Зач	11 799.0	
Тээврийн хэрэгсэлд ачих шимт хөрсний үеийн эзэлхүүн, м ³	V _{шх}	18000	Зач =V _{шх} * (аэ+аэ), төг
Хадгалалгүйгээр шууд ачих зардал ба түр овоолгоос ачих зардал, төг/м ³	Аэ	230	
1м ³ шимт хөрс ачих ажлын өөрийн өртөг	эзэлхүүн: V _{хөрс.ач} =З _{ач} /V _{шх}	$V_{хөрс.ач}=11\ 799.0/18000=0.65$ мян.төг буюу 650 төг/м ³	

Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал

Хүснэгт №.6 Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал

Үзүүлэлтийн нэр	Товч нэр	Дүн/мян.төг	Томьёо
Хөрс чулуулгийн нягт, т/м ³	Y	1.5	
Тээвэрлэлтийн зардал төг/тн-км	Атээв	400	
Тээвэрлэлтийн зайд, км	L	0.8	
Эдэлбэр газрын / i / дугаартай хэсгээс тээвэрлэх хөрсний үеийн эзэлхүүн, м3	Vi	18000	Зтээв=ΣVi* Y*атээв*L төг
Шимт хөрсийг тээвэрлэх ажлын зардал /мян.төг/	Зтээв	8640.0	



Шимт хөрсийг бульдозероор тараах ажлын зардал

Хүснэгт №.7 Шимт хөрсийг бульдозероор тараах ажлын зардал

Зардлын нэр	Томьёо	Тайлбар, бодолт
Шимт хөрс тараах ажлын хэмжээ	$\sum Vi = S_i * h * k_c$	$\sum Vi = 14.6 * 1000 * 0.3 * 1.3 = 56940$
Ашиглалтын бүтээл, м ³ /цаг	$Q = 3600 * V * K_{zh} * K_{qa} / t_M * K_C$ V-бульдозерийн түрэх призмийн эзэлхүүн K_{zh} - гадаргын налуу тооцох коэффициент K_{qa} - цаг ашиглалтын коэффициент t_M -мөчлөгийн хугацаа K_C -сийрэгжилтийн коэффициент	$Q = 3600 * 16 * 1.25 * 0.9 / 2 * 60 * 1.3 = 702$ м ³ /цаг
Мөчлөгийн хугацаа	$t_m = t_{aq} + t_{aq,y} + t_b + t_{x,y}$ t_{aq} -ачих хугацаа $t_{aq,y}$ -ачаатай явах хугацаа t_b -тараах хугацаа $t_{x,y}$ -хоосон явах хугацаа	$t_m = 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 2$
Нийт ажиллах цаг	$T = Vi / Q * K_{qa}$ цаг ашиглалтын коэффициент	K_{qa} - $T = 56940 / 702 * 0.9 = 90.2$ цаг
Түлш, ШТМ-ын зардал	$C_{dt} = T * T3_n * 1.15 * P_{dt}$ цагт зарцуулах түлшний норм P_{dt} -1л түлшний үнэ	$T3_n$ - $C_{dt} = 90.2 * 50 * 3530 = 15920300$ мян.т өг
Сэлбэг	$C_{c3} = XO_{bul} * K * T / T_k$ бульдозерийн үнэ тооцох хувь хэмжээ 1% T_k -жилд ажиллах нийт хугацаа	XO_{bul} - K -сэлбэг $C_{c3} = 1021000 * 0.0010 * 90 / 2400 = 38.$ 2 мян.төг
Элэгдэлийн зардал	$C_{exh} = XO_{bul} * H_3 * T / T_k$ ЭХШ-ийн норм 10%	H_3 - $C_{exh} = 1021000 * 0.01 * 90 / 2400 = 382.$ 8мян.төг
Нийт зардал	C_{нийт} = 15920300 + 38.2 + 382.8 = 15920721 мян.төг	
1м ³ шимт хөрс тараах ажлын өөрийн өртөг	эзэлхүүн: $V_{xerc,tar} = C_{нийт} / V_{sh}$	$V_{xerc,xuy} = 15920721 / 56940 = 279.2$ мян.төг буюу 279.2төг/м ³

Шимт хөрсийг ачиж, тээвэрлэн тараах үеийн зардлын дүн:

Нийт: 15920721 + 650 + 8640.0 = 15 930 011мян.төгрөг болж байна.

Нийт техникийн нөхөн сэргээлтийн ажилд:

Ашиглагдсан орон зайд, ухаш болон овоолгын гадаргуу хэвгийжүүлэн тэгшлэх зардал Шимт хөрсийг ачиж, тээвэрлэн тараах үеийн зардал

Нийт: 15 930 011 + 12178822.8 = 28108833,8 мян.төгрөг

3.1.2. Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын фото зураг



Зураг №12 Техникийн нөхөн сэргээлт эхэлж байх үе /дотоод овоолгоор дүүргэлтийн ажил хийгдэж байна./



Зураг № 13 Автогрейдер болон булдозероор хэлбэржүүлэлтийн ажил явагдаж байна.



Зураг №14 Автогрейдер, Бульдозероор тэгшилж хэвгийжүүлэн биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд бэлэн болсон талбай.

3.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Уул уурхайн нөхөн сэргээлт буюу Биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ Монгол Улсад мордогдож байгаа “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5918:2008 стандарт болон бусад холбогдох хууль, журам, стандартуудыг баримтлан хийж гүйцэтгэж байна.

2023 онд биологийн нөхөн сэргээлтийг нийт 14.6 га талбайд хийж гүйцэтгэн ургамалжуулсан.

Биологийн нөхөн сэргээлтэнд буурцагт болон үет (**Сибирь хүцэнгэ, Царгас, Соргүй согоовор, Шүдлэг хошоон, Ерхөг, Судан**) зэрэг бэлчээрийн олон наст ургамлуудын үрийг уул уурхайн нөхөн сэргээлтэд тариалах үрийн норм, стандартын дагуу тариалж, ургуулаад байна.

Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн болон ургалтын үе шат харуулсан фото зургийг хавсралт хэсгээс үзнэ үү.

Биологийн нөхөн сэргээлтийн зардал

$$З_{УР} = S_{HC} * H_{УР} * P_{УР} + З_{Ц} * T * N + З_{ТЕХ}$$

Тайлбар, бодолт

З_{УР} - Олон наст ургамалын үрээр ургамалжуулах ажлын зардал,

S_{HC} - Биологийн нөхөн сэргээлт хийх нийт талбай, га,

H_{УР} - 1.0 га талбайд шаардлагатай ургамалын үрийн норм, кг,

P_{УР} - 1.0 кг ургамалын үрийн зах зээлийн үнэ, төг,

З_Ц - 1 ажилчны нэгж хугацааны цалин , мян.төг,

T - Ургамалжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх хугацаа, хоног,

N - Ургамалжуулах ажилд ажиллах хүний тоо,

З_{ТЕХ} - Техникийн зардал, мян.төг

$$З_{УР} = S_{HC} * H_{УР} * P_{УР} + З_{Ц} * T * N + З_{ТЕХ} = 14.6 * 90 * 16.0 + 80.0 * 2 * 2 + 1200.0 = 28800000 + 320000 + 1200000 = 22\ 544\ 000 \text{мян.төг}$$

Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн зардлын дүн : 22 544 000 мян.төгрөг болсон.

3.3. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн фото зураг



Зураг №15 Бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон, сибирь хүцэнгэ, соргүй соговоор, ерхөг зэрэг ургамлын үрүүдийг холив.



Зураг №16 Бэлчээрийн олон наст ургамал царгас, шүдлэг хошоон, сибирь хүцэнгэ, соргүй соговоор зэрэг ургамлын үрийг гар болон үрлэгчээр тариалах ажил явагдаж байна.



Зураг №17. Үрлэгчээр тарьсны дараах ургалтын үеийн зураг



Зураг 18. Биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш 50 хоногийн дараа

"Газарчандмань" ХХК-тай тогтмол хамтран ажиллаж мониторингийн судалгаа хийлгэж, байгаль орчны мэргэжлийн зөвлөгөө авч ажиллаж байна.

Биологийн нөхөн сэргээлтэнд тариалсан буурцагт болон үет (Сибирь хүцэнгэ, Царгас, Соргүй соговор, Шудлэг хошоон, Судан) зэрэг бэлчээрийн олон наст ургамалуудын ургалтын хувь 70-90%-тай байна.



Зураг №.19 Хяналт шинжилгээний мэргэжилтэн нар ирж мониторингийн судалгааг хийв.

БҮЛЭГ 4. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй "Бага наймган хөндийн"-ы алтны шороон ордын 2022 оны Байгаль Орчны Менежментийн төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалахаар Заамар сумын байгаль орчны хариуцсан улсын байцаагчийн зөвлөсөний дагуу 2 га техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил төлөвлөсөн. Төв аймгаас зөвшөөрөл авч техникийн нөхөн сэргээлт хийх газрыг заалгаж Төв аймгийн Заамар сум Хайлааст багийн нутагт байрлах 2 га /нинжа нарын ухаж эвдрэлд оруулсан/ газарт техникийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн.



Зураг №.20 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайн эвдрэл өртсөн үеийн дүр зураг



Зураг №.21 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан тус газарт техникийн нөхөн сэргээлтийг бульдозер, экскаватор техникийн хослолоор хийгдсэн бөгөөд ухагдсан газрыг нөхөн дүүргэх овоолсон хөрсийг тараах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг техникийн нөхөн сэргээлтийн зардлыг аргачлалын дагуу тооцоолон гаргалаа.

Ашиглагдсан орон зай, ухаш болон овоолгын гадаргуу хэвгийжүүлэн тэгшлэх.

Хүснэгт №.8 Дүйцүүлэн хамгаалах талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн зардал

Зардлын нэр	Томьёо	Тайлбар, бодолт
Хэлбэржүүлэлт хийх ажлын хэмжээ	$\sum V_i = S_i * h * k_c$	$\sum V_i = 2 * 10\ 000 * 0.5 * 1.3 = 13000 \text{ м}^3$
Нийт ажиллах цаг	$T = V_i / Q * K_{ca}$ K_{ca} - цаг ашиглалтын коэффициент	$T = 13000 / 702 * 0.9 = 20.6 \text{ цаг}$
Түлш, ШТМ-ын зардал	$C_{dt} = T * T_3_{n} * 1.15 * P_{dt}$ T _{3_n} - цагт зарцуулах түлшний норм P _{dt} -1л түлшний үнэ	$C_{dt} = 20.6 * 50 * 3530 = 3\ 635\ 900 \text{ мян.төг}$
Сэлбэг	$C_{cs} = X_O_{бульд} * K * T / T_k$ X _{O_{бульд}} - бульдозерийн үнэ K- сэлбэг тооцох хувь хэмжээ 1% T _k -жилд ажиллах нийт хугацаа	$C_{cs} = 1021000.0 * 0.001 * 20.6 / 120 = 175,271 \text{ мян.төг}$



Цалингийн зардал	$C_{ц}=T^*\bar{C}_{ц}$ Сц-Цалингийн нийт зардал Цц-Машинист, жолоочийн, цагийн тарифт, цалин, мян.төг	$C_{ц}=20.6*11500=236900\text{мян.төг}$
Нийт зардал	$C_{нийт}=3635900+236900+175.2=3872975.2\text{мян төг}$	
1м ³ хэлбэржүүлсэн хөрсний өртөг зардал төгрөг	эзэлхүүн: $V_{хөрс.хүү}=C_{нийт}/V_{шх}$	$V_{хөрс.хүү}=3872975.2 /13000 =297.3\text{мян.төг}$

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 2 га талбайн гадаргууг хэвгийжүүлэх **13000 м³** эзэлхүүн хөрсийг сийрэгжүүлэн хэвгийжүүлэн тэгшлэх үеийн зардлын дүн **3 872 975.2**төгрөг болж байна.

БҮЛЭГ 5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын 2023 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олговор олгох талаар тусгагдаагүй болно. Энэ үйл ажиллагааны жил нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олговор олголт хийгдээгүй болно.

БҮЛЭГ 6. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордод 2023 оны үйл ажиллагааны явцад түүх соёл, шинжлэх ухааны дурсгалт зүйлс, археологи, палеонтологи зэрэг дурсгалт зүйлс илрээгүй болно.

БҮЛЭГ 7. ОСОЛ ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2023 онд байгаль орчинд үзүүлсэн сөрөг нөлөөлөл болон учруулсан хохирол осол эрсдэлгүй ажилласан. Хаягдал тос болон тос шатахуун асгаралтын үед авах арга хэмжээний талаар , хог хаягдлыг ангилан ялгах, галын аюулын талаар сургалтыг зохион байгуулав. Сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй үйл ажиллагаа бүрд хяналт тавьж ажиллаа.

Хүснэгт №.9 Осол эрсдэлийн менежментийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд

№	Болзошгүй аюул, осол, сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар, хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгжийн зардал,мян.төг	Нийт зардал, мян.төг	Хэрэгжүүлэх хугацаа ба давтамж	Баримтлах эрх зүйн баримт бичиг
1	Тос гоожилт асгаралт нэвчилт гарах үед	Тос шатахуун асгаралтын үед авах яаралтай арга хэмжээний талаар ажилчидад сургалт орох, асгаралтын иж бүрдлийг бэлэн байлгах	Ар наймганы уурхайн ажилчид	2	2	400.0	02,09 сард	ХАБЭА Дүрэм болон байгаль орчны журам баримтална

2	Галын аюулгүй байдал, гал гарсан үед хорыг хэрхэн зөв ашиглах талаар сургалт, галын бүлэг хувцас хэрэгслээр хангах	Галын аюулгүй байдал, гал гарсан үед хорыг хэрхэн зөв ашиглах талаар сургалт, галын бүлэг хувцас хэрэгслээр хангах	Ар наймганы уурхайн ажилчид	2	2	500.0	02,09 сард	ХАБЭА Дүрэм болон байгаль орчны журам баримтална
	Нийт					900.0		

7.1 Химиин бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Хөрсийг химиийн бодисоор бохирдуулах, шатах тослох материалыг ил задгай асахгүй байх зэрэгт анхаарч ажилласан. Шатах тослох материал хадгалах, засвар хийх талбайг үер, галын аюулд өртөхөөргүй газарт сонгон байрлуулж, санамсаргүй тохиолдлоор асарахаас урьдчилан сэргийлж элс хайргаар хучилт хийж, тусгай тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан.

Мөн нефтийн бүтээгдэхүүн нь органик нэгдлүүдийн нийлмэл бөгөөд хөрсөнд нэвчсэн тохиолдолд түүний гүнд ихээхэн хэмжээний бохирдлыг бий болгон удаан хугацаагаар хадгалагддаг онцлогтой. Ингэж бохирдсон хөрсийг хуулан авч тусгаарлагч гадаргуу дээр овоолон 18-20%-ийн хлораминий уусмалаар бороожуулан ариутгаж эсхүл бууц хольж асган саармагжуулалт хийнэ.



Зураг №. 22 ШТМатериалыг битүүмжлэлтэй саванд хадгалж байгаа нь

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын алт агуулсан баяжмалыг олборлон баяжуулахад усаар угаан хүндийн хүчиний буюу гравитацийн аргаар баяжуулдаг учир ямар нэгэн химийн бодис хэрэглэх шаардлагагүй болно.

БҮЛЭГ 8. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Тус уурхайн үйл ажиллагаанаас технологийн болон ахуйн хэрэгцээний хаягдал гарсан. Ахуйн шингэн болон хатуу хог хаягдлыг ялган ангилж Заамар сумын Хайлааст багын хогийн цэгт хаяж байсан.

Хүснэгт №.10 Хог хаягдлыг менежментээр хийгдсэн ажлууд

Д.д	Хог хаягдлын талаар хийгдсэн ажлууд	Хариуцах эзэн	Шалгуур үзүүлэлт
1	Ахуйн шингэн болон хатуу хог хаягдал хаях цэгээ Заамар сумын засаг даргаар	Компа ний захира л	Заамар сумын засаг дарга, БОХУБ-гчтай хог хаягдлын гэрээ

	тогтоолгосон.		байгуулсан.
2	Ахуйн хог хаягдлаа өөрийн техник тоног төхөөрөмж ашигласан.		Тийм
3	Ахуйн шингэн болон хатуу хог хаягдлыг ялган ангилж Заамар сумын Хайлааст багын хогийн цэгт хаяж байсан.		Хайлааст багын хогийн цэгт хаяж байна.
4	Уурхайн засварын цехээс гарах ашигласан тос маслыг тусгай саванд төвлөрүүлж байна.		Уурхайгаас гарсан хаягдал тос маслыг тусгай саванд ялгаж хураан хөдөө аж ахуйн болон хоёрдогч түүхий эд ашигладаг компанид нийлүүлдэг.
5	Шингэн хаягдал хөрс болон гүний усыг бохирдуулж байгаа эсэхийг шалгаж биологийн болон химийн шинжилгээ хийлгэсэн.		Орчны хяналт шинжилгээг 05,08 сард хийлгэсэн.
6	Уурхайн ажилчдад: Улаанбаатараас уурхай болон Заамар сум руу зорчих зам дагуу хог хаяхгүй байх сургалт явуулсан.		Сургалт явуулж, суртачлан таниулсан.
7	Зуны улиралд хогийн сав болон ажилчдын амьдрах байр гал тогоонд хортон шавьжийн ариутгал халдвартгүйжүүлэлт хийж байсан.		ХАБЭА-н ажилтан, Уурхайн эмч, Диспетчер, Байгаль орчны мэргэжилтэн нар хамтран хийж гүйцэтгэж байна.
8	Ахуйн бохир ариутгах, халдвартгүйжүүлэх, задлах бодис худалдаж авч хэрэглэж байна.		Улаанбаатар хотоос ханган нийлүүлж байна.
9	Уурхайн хотхонд мод болон нүүрс ашигласан болно. Ихэнх хугацаанд цахилгаан хэрэглэдэг.		Гарсан үнсийг хогийн цэгт хаяв.
10	Дахин ашиглагдах түүхий эдийг ялган тушаасан.		Дахин ашиглах түүхий эдийг ялган ангилж авдаг.
11	4 дүгээр сард БОХАБЭА-н сарын аян зохион байгуулав. Орчны эрүүл ахуйн хүрээнд уурхайн бүс дэх болон уурхайн гадна талын орон нутгийн замын хог цэвэрлэв.	БОХАБЭА-н хэсэг	Уурхайн болон орон нутгийн зам дагасан хог хаягдлыг цэвэрлэв.

Уурхайн дарга



Зураг №23 Тамхи татах цэгийн ариун цэврийн байгууламжийн хажууд байгуулав.

8.1. Шингэн хог хаягдал

Уурхайн хүнд даацын машин механизмын засвар үйлчилгээ хийгдсний дараагаар сольсон тос масло, шүүр, ахуйн хэрэглээний бохирын ус гэх мэт хаягдал гарна. Техникийн засвар үйлчилгээг хийхдээ шингэнийг зориулалтын саванд тосож аван, шүүлтүүрийг хатуу хог хаягдал буюу төмрийн хаягдалд тусад нь байрлуулсан.

Шингэн хаягдал буюу тос маслыг зэргийг битүүмжтэй саванд хийж хадгалан “АЛТАН ОРШИХҮЙ ГРУПП” ХХК- ийн хаягдал тос дахин боловсруулах үйлдвэрт 2023 онд 18.0 тонн хаягдал тосыг нийлүүлсэн байна.



Зураг №27 Ашигласан тос маслыг дахин боловсруулах эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгч байна.

Бусад хог хаягдлыг төвлөрсөн цэгт зохих журмын дагуу дарж булах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнээс гадна бие засах газрын битүүмжлэлийг сайн хийж, тогтмол ариутгал цэвэрлэгээ хийх арга хэмжээг авч ажилласан.

8.2. Хатуу хог хаягдал

Уурхайн механик цех, токарийн суурь машин, засвар үйлчилгээ хийгдсэн машин механизмаас гарах хатуу хог хаягдууд орно. Иймд уулын тоног төхөөрөмж, засварын газар болон үйлдвэрлэлийн үүсэлтэй металл хаягдлыг тусгай талбайд хашлага хийн цуглуулж, тээвэрлэн борлуулахад бэлтгэн хураасан.

Засвар үйлчилгээ хийх талбай, хатуу хог хаягдлыг хураах цэгийн байршлын зураг



Зураг №. 25 Хатуу хог хаягдалыг ангилан ялгах цэг



Зураг № 26 Хуванцар савийг ангилан ялгаж дахин боловсруулах цэгт тушааж буй нь



Зураг №.27 Засвар талбайг байнга хусаж цэвэрлэдэг.



Зураг №.28 Засвар техникийн хэсгээс гарсан хог хаягдлыг ангилан ялгаж түүхий эд авах цэгт тушаадаг.



Зураг №.29 Зам талбайн хогоо цэвэрлэдэг.

БҮЛЭГ 9. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Захиалагч: "Илт гоулд" ХХК

Шинжилгээ хийлгэсэн байгууллага: "Газарчандмань" ХХК

Орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөр нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг байдаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа байгаль орчин, нутгийн иргэд, ажиллагсдын амьдрах орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа, үзүүлж буй нөлөөлөл нь зохих стандартад заасан зөвшөөрөгдхөд дээд хязгаарт байгаа эсэхийг хянах орчны хяналт шинжилгээний ажлыг хэрэгжүүлэх удирдамж болдог.

Уг ажлын гол зорилго нь үйлдвэрлэлийн сөрөг нөлөөллийн хэмжээ, цар хүрээг бүрэн тодорхойлж хянах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа ямар үр дүнтэй байгааг илтгэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үндэслэлийг гаргахад оршдог.

"Илт Гоулд" ХХК нь "Орчны Хяналт Шинжилгээний Хөтөлбөр"-ийг "Газарчандмань" ХХК-иар 2023 оны 05, 08-р саруудад 2 удаа хийж гүйцэтгүүлсэн.

Тус орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг байгаль орчин менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу ус, агаар, ургамал, хөрсний шинжилгээнүүдийг хийсэн. Тус компани нь "Газар зүйн хүрээлэн"-ийн хөрс судлалын лабораторт шинжилгээнүүдийг хийсэн байна.

Ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөлөл, түүнийг хянах хэлбэр, хяналт шинжилгээний зайлшгүй шаардлагатай үзүүлэлтүүд, сорыц дээж авах болон хэмжилт хийх цэгийн байршил, хяналт-шинжилгээ хийх хугацаа, давтамж, шинжилгээний арга аргачлал, шаардагдах зардал, шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх, тайлагнах хэлбэр зэргийг орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт тусгаж ажилласан.

Орчны хяналт шинжилгээний ажлыг хэрэгжүүлэхдээ уурхайн байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан, хээрийн хэмжилт дээжлэлтийг хийх ба үр дүнг тайлагнахдаа Монгол улсын холбогдох стандарттай харьцуулж үзэх, мэргэжлийн байгууллага, судлаачидтай хамтран ажиллаж зөвлөгөө авах, итгэмжлэгдсэн лабораториудаар шинжилгээ хийлгэх, эрх бүхий субъектээр дүгнэлт гаргуулах хэлбэрээр ажиллаа.

"Газарчандмань" ХХК-ий 2023 онд хийсэн "Байгаль Орчин Хяналт Шинжилгээн"-ий ажлын тайланг хавсаргав.

9.1 Орчны тохижилт болон ногоон байгууламж

Уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж эхлэхэд газрын гадаргын хөрс элэгдэлд ордог тул уурхайчдын тосгонд мод, сөөг, цэцэг тарьж, тоос босохоос сэргийлж усжуулалтын системийг хэрэглэн, ажилчид явах тодорхой зурсас замуудыг бий болгож, уурхайн тосгоныг тойруулан хашаа барих зэргээр хөрсний элэгдлээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийг тогтмол авч ажиллаж байсан.

Уурхайн тосгоны тохижилтонд 2016 оноос Улиас -20 ширхэг, Агч-100 ширхэг, Ухрийн нүд -250, Монос -50 ширхэг, Голт бор-100, чацарагана-150 ширхэг зэрэг нийт уурхайн кемпэд 750 орчим модыг арчлан хамгаалж ургуулж байна.

Мөн 2023 онд улиас 1000ш, хайлаас 1000ш-ийг тарьж ургуулж байна.



Зураг №.30 Уурхайн кемпийн тохижилт



Зураг №.31 Ажилчид мандлын цэцэг суулгаж орчиноо тохижуулав.



Зураг № 32 Уурхайн кемпийн орчны тохижилт

БҮЛЭГ 10. АЙМАГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

“Илт Гоулд” ХХК нь Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж байгаа хуулиуд, холбогдох журам, стандартуудыг баримталж уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна.

2023 онд төрийн байгууллагаас ирсэн шаардлага байхгүй өмнөх жилүүдэд ирсэн шаардлагыг цаг тухайд биелүүлж, баримтжуулан холбогдох байгууллагад нь хүргүүлж заавар зөвлөгөөг авч ажилласан. Сум орон нутгийн удирдлагаас ирсэн хүсэлтэд гар бие оролцсон байна. Үүнд: Хайлааст баг дээр зам засвар, усалгааны ажил, хогийн цэг түрэх гэх мэт

БҮЛЭГ 11. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БИЕЛЭЛТ

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу үйл ажиллагаанд даа технологийн сахилга батыг чанд баримтлан, аваар осолгүй ажиллах талаар байнга анхаарал тавихыг уурхайн дарга болон ИТА-чид хариуцаж ажилласан.

Тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн удирдлага зохион байгуулалтын ажлын зардал

Хүснэгт №11 БО-ны менежментийн төлөвлөгөөг танилцуулсан зардал

№	Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ	1 дэх жил	Зардал. төг	Хариуцагч
	Нийт зардал			
1	Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын арга хэлбэрийг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам тогтоож мөрдүүлсэн болно.	Төслийн хугацаанд	Дотоод төлөвлөлтөөр	Уурхайн дарга
2	Байгаль орчныг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, усны аюул мэтийн гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлж, осол гарсан тохиолдолд шуурхай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах талаар 1 жилд 2 удаа сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан.	2. 9 саруудад	250000 төг х 2 удаа =500000	Уурхайн дарга
3	Байгаль орчны хяналт шинжилгээний тайлан /“Газарчандмань” ХХК/	05,08 сард	3 500 000	Байгаль орчны мэргэжилтэн
Нийт		4 000 000.0 төг		



Зураг №. 33 “Хайлааст” багийн иргэдэд нөхөн сэргээлтийн ажлын талаар танилцуулж мэдээлэл өгч байна.

**БҮЛЭГ 12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨГЧ ОРШИН СУУГЧИД,
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ**

Хүснэгт №.12 БОМТ-ний төлөвлөгөөний тайланг хэлэлцүүлсэн хуваарь

Хугацаа	Олон нийтэд тайлагнах. танилцуулах ажлын жагсаалт	Зохион байгуулах хүний албан тушаал
2023 оны 10-р сард	Төв аймгийн Байгаль Орчны Газрын нөхөн сэргээт хүлээн авах комиссад 2023.10.14-нд нөхөн сэргээлтийн талбайгаа хүлээлгэж өгсөн.	Уурхайн дарга



байгаль орчны хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн зардлын нэгтгэл.

Хүснэгт №.13 БОМТ-ийн биелэлтийн зардал

Д/д	Зардлын утга	Нийт зардал.мян.төг
1	Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний зардал	11 000 000
2	Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал	28 108 833.8
3	Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын зардал	22 544 000
4	Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын зардал	3 872 975,2
5	Осол эрсдэлийн менежментээр хийгдсэн ажлын зардал	900000
6	Удирдлага зохион байгуулалтын болон бусад арга хэмжээ	4000000
Нийт зардлын дүн		70 425 809

БҮЛЭГ 13. ДҮГНЭЛТ

“Илт Гоулд” ХХК нь Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчны тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж байгаа хуулиуд, холбогдох журам, стандартуудыг баримталж уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна.

2023 оны “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө”-г хянуулж, батлуулан ажилласан. Уг төлөвлөгөөнд техникийн нөхөн сэргээлтийг 4.0 га талбайд хоосон орон зайн дүүргэлт хийж, хэлбэржүүлж бэлтгэх, биологийн нөхөн сэргээлтээр 4.0 га талбайд бэлчээрийн олон наст ургамлуудын үр тариаг тариалан ургамалжуулж, арчилгаа хамгаалалын ажлуудыг хийхээр тусгасан.

Бумбат-1, Бумбат-2 нэртэй “Бага наймганы хөндийн” алтны шороон ордын хэмжээнд техникийн нөхөн сэргээлтийг 6.4 га талбайд, талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн 14.6 га талбайд тус тус хийж гүйцэтгэлээ. Орчны хяналт шинжилгээний ажлыг “Газарчандмань” ХХК-иар 05 болон 08 сард хийж гүйцэтгүүлж мэргэжлийн заавар зөвлөгөөг авч ажиллаж байна.

Хөрс, ус, агаарын шинжилгээг 05,08 сард хийлгүүлж. Стандартаас давсан үзүүлэлт байхгүй. Бага зэрэг өсөлттэй байгаа үзүүлэлт шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан сөрөг нөлөөллөөс үзүүлж болзошгүй үйл ажиллагаа бүрд хяналт тавьж ажиллаа.

Нөхөн сэргээлтийн хаалтанд зориулж хайлаас модны 200 орчим үрийг амжилттай үрслүүлж ургуулж байна. Мөн 1000ш улиас, 1000ш хайлаас тарив.

Дүйцүүлэн хамгаалах нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2.0-д хийж гүйцэтгэв.

Сум орон нутагтай хамтран орон нутгийн зам засварын ажил, хогийн цэг түрэх цэвэрлэх зэрэг ажлуудад идэвхтэй хамтран ажилласан.

Хаягдал тосыг “Алтан- Оршихуй” ХХК-ийн хаягдал тос дахин боловсруулах үйлдвэрт 18 тн хаягдал тос нийлүүлэв.

2023 оны байгаль орчны хамгаалах байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн зардалд нийт **70 425 809** төгрөг зарцуулав.



ХАВСРАЛТ



БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА,

Л. АМГАЛАНБАЯР

Хог хаягдлын гэрээ

2023 оны 05-р сарын 02-ны өдөр

Дугаар 02

Гэрээний зорилго :

Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлж хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөлөлийг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах эргүүлэн ашиглах, устгах зорилготой.

Гэрээний эрх зүйн үндэслэл :

- Монгол Улсын хог хаягдлын тухай хууль
- Монгол Улсын Ариун цэврийн тухай хууль

Гэрээ байгуулагч талууд :

Нэг талаас Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-ыг төлөөлж Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Очир, нөгөө талаас “Илт гоулд” ХХК-ын Байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтэн Б.Ууганбат нар 2023 оны 5 дүгээр сарын 02-с 2023 оны 12-р сарын 31-ийг хүртэлх хугацаатайгаар энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. ААН байгууллагын эрх үүрэг

1. Монгол Улсын “Хог хаягдалын тухай хуулийн 19, 20-р зүйлийн заалт, Заамар сумын ИТХ-ын 2021 оны 11-р сарын 19-ны өдрийн 01 дугаартай тогтоолыг үндэслэн хог хаягдал гаргасаны төлбөрт жилд 1.000.000 /нэг сая төгрөг/ төгрөгийг хог хаягдлын үйлчилгээний санд буюу /Төрийн сан банк/-ны 100141300947 тоот дансанд шилжүүлж байна.
2. ААН, байгууллага, нөхөрлөл өөрийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хогийг тогтсон хугацаанд цэвэрлэх, тээвэрлэх, хог хаягдалын талаархи дүрэм, журам, стандартын шаардлагыг хангаж зориулалтын цэгт хаяж байх.
3. Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, эсхүл тогтоосон цэгт зөөн тээвэрлэх буюу булишлах.
4. ААН, байгууллага, нөхөрлөл, үйлдвэр, үйлчилгээний явцад үүсдэг хог хаягдлын хэмжээ түүний тухай мэдээллийг сумын ЗДТГ-т үнэн зөв мэдээлж байх.
5. Хог хаягдалын ангилан хаях талаар зохих мэдээллийг ажилтандаа эзэмшиүүлж аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг ханган ажиллах.

ХОЁР.Сумын ЗДТГ-н эрх үүрэг

1. Монгол Улсын хог хаягдалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн ААН, нөхөрлөл, байгууллагаас хог хаягдал гаргасан төлбөр нэхэмжилж авна.

2. Хуулиар олгосон эрхийн дагуу ААН, байгууллага өөрийн Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдалын хэмжээ түүний талаар өгч буй мэдээлэл, орчны ариун цэврийн байдалд хяналт тавьж шаардлага тавих эрхтэй.


3. Хог хаягдалыг ил асгах, орчин тойрныг бохирдуулах, ариун цэврийн шаардлага хангаагүй нөхцөлд эрүүгийн харицлага хүлээлгэхээргүй бол “Зөрчлийн тухай” хуулийн дагуу хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

Гурав.Бусад


1. Монгол улсын хог хаягдлын тухай хуульд өөрчлөлт орсон тохиолдолд төлбөрийн хэмжээг харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

Гэрээ байгуулсан:

Төв аймаг Заамар сумын
БОХУ-ын байцаагч

..... Г.Ган-Очир

“Илт голд” ХХК-ийн Байгаль
орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн мэргэжилтэн

..... Б.Ууганбат

Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын
02-ны едрийн A\21 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт

**АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭРХЛЭГЧИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ**

.....*Ц.ИМНЭГЖИЙН ХОЧИР*.....

1. Тайллангийн жил

2013 он

2. Аюултай хог хаягдал устгах үйл ажиллагаа эрхлэгчийн талаарх мэдээлэл:

Бүртгэлийн дугаар:

0000027

Аж ахуйн нэгжийн нэр:

Алтан Оршихий Групп ХХК

Байгууламжийн нэр:

"Ахуй мандал" дахиварын үйлдвэр

Байгууламжийн хаяг:

Аймаг\хөтөлбөр: Улаанбаатар хот

Сум\дүүрэг: Багахангай дүүрэг

Багч хороо: 01-р хороо

Гудамж, дугаар: Химийн гудамж үйлдвэрийн байр

3. Аюултай хог хаягдал устгувлагчийн (Үүсгэгчийн) талаар мэдээлэл:

Бүртгэлийн дугаар:

\

Аж ахуй нэгжийн нэр:

Ц.ИМНЭГЖИЙН ХОЧИР ХХК

4. Усгасан хог хаягдалины мэдээлэл (Усгасан мэдээлэлийг 2-р хуудаст хавсаргав)

№	Код						Аюултай хог хаягдалины нэр	Усгасан хэмжээ	Хэмжих нэгж	Усгасан арга
1	1	1	3	0	1	0	5	Хлор агуулагчийн эрдэсийн гидравлик тос		
2						0	6	Нийлэг гидравлик тос		
3						0	7	Био задраанд түргэн ордог гидравлик тос		
4						0	8	Бусад төрлийн гидравлик тос		
5	1	1	3	0	2	0	1	XXXхайрцагны болон тосолгооны хлор эрдэсийн тос	АЛТАН ОРШИХИЙН ГРУПП ХХК <i>ХОГ ТТБ8783</i>	дахин
6						0	2	XXXхайрцагны болон тосолгооны хлор агуулагчийн эрдэсийн тос	18.	боловсруулсан
7						0	3	XXXхайрцагны болон тосолгооны нийлэг тос		
8						0	4	XXXхайрцагны болон тосолгооны бусад тос		
9						0	5	XXXхайрцагны болон тосолгооны бусад тос		

10	1	3	0	3	0	3	Хлор агуулаагүй тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч эрдэсийн тос				
11					0	4	Нийлэг тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос				
12					0	6	Бусад төрлийн тусгаарлагч болон дулаан дамжуулагч тос	*	ТН		
13	1	3	0	5	0	1	Түүлний тос дизель		ТН	дахин	
14					0	3	Бусад түлш (хольмог орно)			боловсруулсан	
Нийт хүлээн авсан дүн							18	ТН			

5. Тайллан гаргасан албан тушаалтны мэдээлэл:

Гарын нийтийн (тамга)	Овог нэр, албан тушаал	Огноос
ДАЧИА ХХХ	Д.Ариунмерен \Байгаль орчин, аюултай хаягдал хариуцсан ажилтан\	2023.07.03.

Ариунмерен

ХХХ

**УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН МЭДЭЭ**

1. АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГИЙН ХЭСЭГ

Регистрийн дугаар	5973189	
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр	ИЛТГОУЛД	
Байршил	Нэр	Код
Аймаг, нийслэл	Төв	
Сум, дүүрэг	Заамар сум Хайлааст баг	

2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ				
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар	MV-020484, /019938/			
Тусгай зөвшөөрлийн талбай, га	630.1			
Ашиглалт эхэлсэн он, сар, өдөр	2017.05.25			
Ашигт малтмалын төрөл	Алт			
Ашиглалтын төрөл	Ил уурхай олборлолт /Шороон орд/			

3. УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТ

Үзүүлэлт	МД	Хэмжих нэгж	Нийт	Тайланд онд (ашиглалт хийсан)
A	B	C	D	E
Олборлолтод өртсөн нийт талбай	1	-	x	x
Ашигласан талбай	2	га	90.2	5.5
	3	мян.м ³	0.0	0
Хаягдал чулуулгийн овоолго	4	га	0.0	0
	5	мян.м ³	0.0	0
Хөрсний овоолго	6	га	0.0	0
	7	мян.м ³	0.0	0
Уул уурхайн дагалдах дэд бүтцийн нөлөөнд	8	га	5.5	0
Бусад	9	га	0.0	0

4. УУЛ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Үзүүлэлт	МД	Хэмжих нэгж	Нийт		
				Техникийн	Биологийн
A	B		1	2	3
Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд заасан нөхөн сэргээлт хийх нийт талбайн хэмжээ	10	га	0	67.11	67.11
	11	мян.м ³	0	0	x
Тайлант онд нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн талбай	12	га	0	4.0	4.0
	13	мян.м ³	0	0	x
Нөхөн сэргээлт нийт хийсэн талбай, мөр14≥мөр16, мөр15≥мөр17	14	га	0	90.8	74.7
	15	мян.м ³	0	0	x
Тайлант онд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай	16	га	0	6.4	14.6
	17	мян.м ³	0	0	x
Нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан нийт зардал, мөр18≥мөр19	18	мян.төг	2282371.3	x	x
Тайлант онд нөхөн сэргээлт хийхэд зарцуулсан	19	мян.төг	50,600.00	28.10	22.50
Байршуулсан нөхөн сэргээлтийн баталгааны нийт мөнгөн	20	мян.төг	40299.5	x	x
Тайланд онд байршуулсан нөхөн сэргээлтийн	21	мян.төг	6644	x	x
Байгаль хамгаалахад зарцуулсан нийт зардал, мөр22≥мөр23	22	мян.төг	2229252.5	x	x
Тайланд онд байгаль хамгаалахад зарцуулсан	23	мян.төг	19772.2	x	x

Захирал..... / Б.Байгалмаа/

ТАМГА

Нягтлан бодогч/ Г.Батбанди /

2022 оны 10 -р сарын 25 -ны өдөр



**ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ “ИЛТ ГОУЛД” ХХК-
ИЙН “БАГА НАЙМГАНЫ ХӨНДИЙ” НЭРТЭЙ МҮ-020484, МҮ-19938
ДУГААРТАЙ АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН 2023 ОНЫ 5-Р САРЫН БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН**



УЛААНБААТАР ХОТ
БОЛОВСРУУЛСАН : “И ЭЙЧ ЭС ЭМ”ХХК
ЗАХИРАЛ :  **С.ХАНДСҮРЭН**



**УЛААНБААТАР ХОТ
2023 ОН**

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soilab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр: Төв аймаг, Заамар сум, МҮ-019938,

Бага наймганы хөндий

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн: “Илт гоулд” ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2023 он 05 сар 10

Хөрсний химиин үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC ₂₅ dS/m	Хедэлгээнт, мг/100г	
							P ₂ O ₅	K ₂ O
1	шифт хөрс (ИСХ талбай)	48 16 59 104 28 20	8.21	3.45	2.556	0.094	2.15	22.8

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-зэр)		
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	шифт хөрс (ИСХ талбай)	48 16 59 104 28 20	34.3	51.2	14.4

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хедэлгээнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бураандхүүн шавранцаар. Хөрсний үргжил шимийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

рН, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хедэлгээнт фосфор, кали-Спектрофотометр. Делен фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)  X.Золжаргал

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ**
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soilab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр: Төв аймаг, Заамар сум, МҮ-019938,

Бага наймганы хөндий

Дээж шинжилгээний байгуулага, хувь хүн: "Илт гоулд" ХХК

Шинжилгээний хийсэн огноо: 2023 он 05 сар 10

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC ₂₅ dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P ₂ O ₅	K ₂ O
1	шишит хөрс	48 14 55.7 104 29 44.7	8.37	2.00	3.990	0.262	2.57	28.3

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
			Элс (2-0.05мм)	Toos (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	шишит хөрс	48 14 55.7 104 29 44.7	38.0	46.8	15.2

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтэгэдэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хедэлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар. Хөрсний үргжил шимийн өрөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хедэлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Делен фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) Д. Золжаргал X. Золжаргал

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Уланбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-корсой,
Чингисханын гудамж Улаан 70130075



TL 092
MNS ISO 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/Test result of accredited laboratory/

Захиалгачийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд”ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт <i>/Analysis type/</i>	Дээжний дугаар <i>/Sample number/</i>	Дээжний хаяг, байршил <i>/Sample location/</i>	Уст цэгийн төрөл <i>/Type of water</i>
Бохир усны хими	№ 532	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412, Ар наймган. Алтны шороон орд, Ахуйн бохир ус (1057м)	Бохир ус 48°18'37.9" 104°27'29.8"

Дээжний хэмжээ <i>/Quantity of sample/</i>	Дээж хүлээн авсан огноо <i>/Receiving date/</i>	Шинжилсэн огноо <i>/Analyzing date/</i>	Хэвлэсэн огноо <i>/Printed date/</i>	Техникийн шаардлага <i>/Technical requirements/</i>
1.5л / 1.5L /	2023.05.08	2023.05.08-05.25	2023.05.31	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт <i>/Parameters/</i>	Шинжлэх аргын стандарт <i>/Test method/</i>	Зөвшөөрөгдхөн дээд хэмжээ <i>/Technical specification/</i>	Үр дүн <i>/Test result/</i>
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	6.56
2	Аммони, (NH ₄ ⁺) мгN/l /Ammonia, mgN/l /	MNS ISO 4428:1997	-	30.03
3	Хлорид, Cl ⁻ , мг/l /Chloride Cl ⁻ mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	77.99
4	Сульфат (SO ₄) ²⁻ мг/l / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	112.46
5	Умбуур бодис, мг/l /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	55.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтэргч , (XXX) , мг/l /COD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/02	<50.0	41.10
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтэргч , (BXX) , мг/l /BOD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/01	<20.0	15.80
8	Нитрит (NO ₂), мгN/l / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.01
9	Нитрат (NO ₃), мгN/l / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.11

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/
 Химич /Chemist/.....

Н. Халиунаа / K.Haliunaa N/

Хянасан /Approved:
 Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/ Д. Мэнхзул / Munkhzul.D MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорынрийн хамварна. /The test result report is applicable to the sample/
 Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгжлийн хувьбаарахыг хориглоно. It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГКҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/**

Уланбаатар хот. Баянзүрхийн 3-хорго.
Чингисийн тусимжийн чулуу №70180073

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/ Test result of accredited laboratory /**



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name : "Илт Гоулд" ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/	
Цэвэр усны хими	№ 530	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412, Ар наймган, Алтны шороон орд, Цэвэр нуурын ус (1037м)	Гадаргын ус	48°18'10.9" 104°27'19.2"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л/ 1.5l	2023.05.08	2023.05.08-05.16	2023.05.19	MNS 4586:98

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдхөн дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	6.67
2	Цахилгаан дамжуулалт чанар, мСм/cm /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	-	0.88
3	Ерэнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-equiv/l/	MNS ISO 6059:2005	-	6.16
4	Кальци, (Ca ²⁺) мг/l /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	72.14
5	Магни, (Mg ²⁺) мг/l /Magnesium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	31.13
6	Карбонат, (CO ₃ ²⁻) мг/l /Carbonate ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.00
7	Хлорид, (Cl ⁻) мг/l /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<300.0	68.06
8	Гидрокарбонат, (HCO ₃ ⁻) мг/l /Hydrocarbon ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	195.20
9	Нитрит, (NO ₂ ⁻) мгN/l /Nitrite ion, mgN/L/	MNS 4431-2005	<0.02	0.003
10	Нитрат, (NO ₃ ⁻) мгN/l /Nitrate ion, mgN/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<9.0	1.35
11	Темэр, (Fe ²⁺) мг/l /Ferrum ion, mg/L/	MNS 4430:2005	-	0.02
12	Сульфат, (SO ₄ ²⁻) мг/l /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<100.0	131.96
13	Хуурай үлдэгдэл, мг/l /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	-	479.00
14	Натри +Кали , (Na ⁺ , K ⁺) /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	41.52
15	Аммони, (NH ₄ ⁺) мгN/l /Ammonia ion, mgN/L/	MNS 1097:1970	<0.5	0.16

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/ Ө.Энхбаясгалан /Enkhbayasgalan. U/

Хянасан /Approved/:

Химич /Chemist/ Н.Халиунаа /KHaliunaa.N/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/ Д.Мөнхзүл /Munkhzul.D MSc/
Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорыцонд хамаарна. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгдлийн хувьтаварлахыг хөөнгөн. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Уланбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо Чөнцүүсийн тутамж Утас 70180375



TL 092
MNS ISO 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮNGИЙН ХУУДАС
/ Test result of accredited laboratory /

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд”ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/	
Цэвэр усны микробиологи	№528	MV-004412, Ар наймган, Алтны шороон орд, Ундны ус, шүүлтүүртэй (1061м)	Гүний худаг	48°18'36.4 104°27'31.3

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5 л / 0.5л /	2023.05.08	2023.05.09-05.12	2023.05.12	MNS 0900:2018

№	Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжих нэгж /Parameters/	Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/	*ЗДХ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	Нийт нянгийн тоо- /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU	MNS ISO 6222:1998	<100	68
2	Гэдэсний бүлгийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/	MNS (ISO) 9308-2:1998	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected
3	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> /Pathogenic organisms- <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> /	MNS 6579-1:2020	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected
4	Сульфид задлагч агааргүйтэн - <i>Clostridium perfringens</i> /Sulfide-reducing anaerobes- <i>Clostridium perfringens</i> /	MNS 6461-1:1999	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected
5	Псевдомонас аерогиноза-/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> /	MNS 6546:2015	Илрэхгүй Undetect	Илрээгүй Undetected

* ЗДХ- Зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by:
 Микробиолог /Microbiologist/

Г.Нарансолон

Г.Нарансолонго /Naransolongo.G/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/



Д.Мөнхзүл /Munkhzul.D MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорьсонд хамаарна. /The test result report is applicable to the sample/
 Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгдхөг хувьшварталыг хориглоно. It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



ХАНТАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Болг Жан читамба
гудамж 34/6 тоот, Хан Рианы компанийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>



ЗАХНАЛГА №: 2023/706-3-2

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК/ТОВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТЛААР	ДОЖЖИНЫЙН ДУТЛААР	ТОДОРХОНДОЛТЫН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %				ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:				Хөрс, 2
				Na	Ca	Mg	K	As	Ba ^a	Be	Bi	
1	Л-10313	Зөвхөн тайлбар	шор	1.11	3.21	1.40	1.62	3.49	10.73	420.2	1.05	<10.0 <1.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТЛААР	ДОЖЖИНЫЙН ДУТЛААР	ТОДОРХОНДОЛТЫН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %				ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				Хөрс, 2
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mo	Ni	P	
1	Л-10313	Зөвхөн тайлбар	шор	18.24	87.51	30.43	19.59	30.74	750.0 <10.0	37.62	635.1	8.94

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТЛААР	ДОЖЖИНЫЙН ДУТЛААР	ТОДОРХОНДОЛТЫН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %				ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				Хөрс, 2
				Sb	Se	St ^a	Ti	V	Y	Zn ^a		
1	Л-10313	Зөвхөн тайлбар	шор	<5.0	<5.0	228.6	3436	104.4	16.93	72.13	43.20	

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУТЛААР	ДОЖЖИНЫЙН ДУТЛААР	ТОДОРХОНДОЛТЫН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %				ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				Хөрс, 2
				Sn	Se	St ^a	Ti	V	Y	Zn ^a		
1	Л-10313	Зөвхөн тайлбар	шор	800.0	-	150.0	-	-	300.0	-	-	

Тайлбар: *-дүрэм цагтаа. **-тийн тохигоо.

Сориалын түрүүнээсээ 1 цар түрүүн түүнчлийн талбарын талбарын тохигоог хөгжүүлэх болно.

ХУЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2023.05.08

ШИНКИСЭН ОГНОО: 2023.05.10

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийж си.

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтарсан замчлагасан наядын тайлбарындаа.

Хуудас 1-1

ИТИСЭМЖЛИДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН



**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 5 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**

KhanLab
Чингир №№: KhanLab

Уланбаатарт хот, Хан-Уул дүүрг, 17-р хороо, Бодг Жавзаны баатар
гудамж 34/6 тоот, Хан Рийн компанийн байр
Утас: 70109968, 999995316
<http://www.khanlab.mn>



ЗАЛЧНАЛГА №: 2023/706-3-1

ЗАХИЛААЧИЙН НӨР: ИЛТ ГОУЛД ХХК /ТОВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/
№: 1
ЛАБОРАТОРИЙН ДҮТГААР
ЛЭЭЖИЙН ТОГЛОХОНДОЛТ
штц: І-10312
MNS5850:2019

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДҮТГААР	ЛЭЭЖИЙН ДҮТГААР	штц:	ЭЛЭМЕНТ, %					ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:				
				Na	Cu	Mg	K	Fe _{unst}	As	Ba ^a	Be	Bi	Cd
1	І-10312	штц:	штц:	1.22	3.25	1.61	1.79	3.59	15.13	441.8	1.11	<10.0	<1.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДҮТГААР	ЛЭЭЖИЙН ДҮТГААР	штц:	ЭЛЭМЕНТ, %					ЭЛЭМЕНТ, мг/кг				
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
1	І-10312	штц:	штц:	19.43	87.42	27.53	21.20	32.32	579.8	<5.0	38.38	673.1	9.22

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДҮТГААР	ЛЭЭЖИЙН ДҮТГААР	штц:	ЭЛЭМЕНТ, %					ЭЛЭМЕНТ, мг/кг				
				Sb	Se	Sr ^a	Ti	V	Zn	Zr ^a			
1	І-10312	штц:	штц:	19.43	87.42	27.53	21.20	32.32	579.8	<5.0	38.38	673.1	9.22

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДҮТГААР	ЛЭЭЖИЙН ДҮТГААР	штц:	ЭЛЭМЕНТ, %					ЭЛЭМЕНТ, мг/кг				
				Sb	Se	Sr ^a	Ti	V	Zn	Zr ^a			
1	І-10312	штц:	штц:	19.43	87.42	27.53	21.20	32.32	579.8	<5.0	38.38	673.1	9.22

Тайлбар:
*Бүрэг шарахуй. Дээрээс тохиулсан

Согирахад түүхийн түүхийн хөгжлийн боломжийн таларх, тусгүй малд төрөгийн заруулжүү болго.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОТНОО: 2023.05.08
ШИНЖИЛСЭН ОГНЮУ: 2023.05.10
ДЭЭЖ ВОЛОВСРУУЛАГД: хийжсан.
ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хадгалсан хувьласан танилцалтадаа.

ДЭЭЖ ВОЛОВСРУУЛАГД: хийжсан.

Хүгээл



**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ**
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soillab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр: Төв аймаг, Заамар сум, MV-019938,
Бага наймганы хөндий
Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн: "Илт голд" ХХК
Шинжилгээ хийсэн огноо: 2023 он 05 сар 10

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P ₂ O ₅	K ₂ O
1	шимт хөрс	48 14 55.7 104 29 44.7	8.37	2.00	3.990	0.262	2.57	28.3

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
			Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	шимт хөрс	48 14 55.7 104 29 44.7	38.0	46.8	15.2

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь шултлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн хөнгөн шавранцар. Хөрсний үржил шимиийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлөн фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) Х. Золжаргал





ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soillab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр: Төв аймаг, Заамар сум, MV-019938,
Бага наймганы хөндий

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн: "Илт гоулд" ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо: 2023 он 05 сар 10

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
							P ₂ O ₅	K ₂ O
1	шифт хөрс (ИСХ талбай)	48 16 59 104 28 20	8.21	3.45	2.556	0.094	2.15	22.8

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
			Элс (2-0.05мм)	Toos (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	шифт хөрс (ИСХ талбай)	48 16 59 104 28 20	34.3	51.2	14.4

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн шавранцар. Хөрсний үргжил шимиийн өрөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлөн фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) X. Золжаргал






МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-хороо,
Чингунжавын гудамж Утас: 70180075

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**
/Test result of accredited laboratory/



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: "Илт Гоулд"ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water	
Бохир усны хими	№ 532	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412, Ар наймган, Алтны шороон орд, Ахуйн бохир ус (1057м)	Бохир ус	48°18'37.9" 104°27'29.8"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2023.05.08	2023.05.08-05.25	2023.05.31	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	6.56
2	Аммони, (NH_4^+) мгN/л /Ammonia, mgN//l/	MNS ISO 4428:1997	-	30.03
3	Хлорид, Cl^- , мг/л /Chloride Cl ⁻ mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	77.99
4	Сульфат (SO_4^{2-}) мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	112.46
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	55.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (XXX) , мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/02	<50.0	41.10
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (BXX) , мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/01	<20.0	15.80
8	Нитрит (NO_2^-), мгN/л / Nitrite, mgN//l/	MNS ISO 4431:2005	-	0.01
9	Нитрат (NO_3^-), мгN/л / Nitrate, mgN//l/	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.11

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/.....

Н. Халиунаа / K.Haliunaa.N/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч/ Head of laboratory/.....

Д.Мөнхзул / Munkhzul.D MSc/





МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-хороо,
Чингүнжавын гудамж Утас: 70180075

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**
/Test result of accredited laboratory/



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: "Илт Гоулд"ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water	
Бохир усны хими	№ 531	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412, Ар наймган, Алтны шороон орд, Бохир нуурын ус (1059м)	Бохир ус	48°18'08.9" 104°27'35.7"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2023.05.08	2023.05.08-05.25	2023.05.31	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	6.80
2	Аммони, (NH_4^+) мгN/л /Ammonia, mgN/l/	MNS ISO 4428:1997	-	0.79
3	Хлорид, Cl^- , мг/л /Chloride Cl ⁻ mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	46.08
4	Сульфат (SO_4^{2-}) мг/л / Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	59.61
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	297.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтэрөгч , (XXX) , мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/02	<50.0	22.00
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтэрөгч , (BXX) , мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/01	<20.0	8.46
8	Нитрит (NO_2), мгN/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.00
9	Нитрат (NO_3), мгN/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.21

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/ :

Химич /Chemist/.....

Н. Халиунаа / K.Haliunaa.N/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/

Д.Мөнхзүүл / Munkhzul.D MSc/





МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 2-р хороо
Чингүнжавын гудамж Утас: 70180075



TL 092
MNS ISO 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

/Test result of accredited laboratory/

Захиалагчийн нэр /Customer name/: "Илт Гоулд"ХХК

Дээжийн дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/			Уст цэгийн төрөл /Type of water/
№ 531	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412 тоот, Ар наймган, Алтны шороон орд, бохир нуурын ус, 1059м			Бохир ус 48°18'08.9" 104°27'35.7
Дээжний тоо, хэмжээ /Quantity of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/ MNS 4943:2015
1.5л / 1.5L /	2023.05.08	2023.05.08- 05.21	2023.06.06	Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/ MNS ISO 11885:2011 /ICP/

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ* /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/	№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ* /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манганин (Mn) мг/л /Manganese, Mn, mg/L /	<0.5	<0.005	11	Хөнгөнцагаан,(Al),мг/л /Aluminum, Al, mg/L /	<0.5	0.0051
2	Никель, (Ni) мг/л /Nickel, Ni, mg/L /	<0.2	<0.0073	12	Литий , (Li) мг/л /Lithium, Li, mg/L /	-	0.0014
3	Зэс, (Cu) мг/л /Copper, Cu mg/L /	<1.0	0.0037	13	Барийн (Ba) мг/л /Barium, Ba, mg/L /	<1.5	0.001
4	Кадмий, (Cd) мг/л /Cadmium, Cd mg/L /	<0.03	<0.0076	14	Мянган, (Ag) мг/л /Silver, S, mg/L /	-	<0.0034
5	Кобальт, (Co) мг/л /Cobalt, Co, mg/L /	<0.02	<0.0064	15	Борийн (B) мг/л /Boron, B, mg/L /	<0.5	0.0038
6	Хар тугалга,Pb мг/л /Lead , Pb mg/L /	<0.1	<0.0012	16	Галлий , (Ga) мг/л /Gallium, Ga, mg/L /	-	<0.0043
7	Цайр , (Zn) мг/л /Zinc, Zn, mg/L /	<3.0	<0.0079	17	Стронций , (Sr) мг/л /Strontium, Sr, mg/L /	<2.0	0.0039
8	Нийт хром (Cr) мг/л /Chromium, Cr, mg/L /	<0.3	<0.0057	18	Индийн (In) мг/л /Indium, In, mg/L /	-	<0.0018
9	Нийт төмөр (Fe) мг/л /Iron, Fe, mg/L /	<1.0	0.001	19	Таллий, Та мг/л /Tallium, Tl mg/L /	-	<0.0019
10	Бисмут , (Bi) мг/л /Bismuth, Bi, mg/L /	<0.001	<0.0034	20	Ванадий, V мг/л /Vanadium, V mg/L /	<0.1	<0.005

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by:

Химич /Chemist/.....Н. Халиунаа / K.Haliunaa.N/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч/ Head of laboratory/Д.Мөнхзүүл / Munkhzul D MSc/





ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛГА №: 2023/706-3-1

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК /ТӨВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:						Хөрс, 2			
				Na	Ca	Mg	K	Fe _{min}	As	Ba*			
1	Л-10312	штс	хорс	1.22	3.25	1.61	1.79	3.59	15.13	443.8	1.11	<10.0	<1.0
				-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ДЭЭЖИЙН ЭЛЕМЕНТ, мг/кг						Хөрс, 2			
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo			
1	Л-10312	штс	хорс	19.43	87.42	27.53	21.20	32.32	579.8	<5.0	38.38	673.1	9.22
				50.00	150.0	100.0	-	-	5.00	150.0	-	100.0	

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ДЭЭЖИЙН ЭЛЕМЕНТ, мг/кг						Хөрс, 2		
				Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn		
1	Л-10312	штс	хорс	<10.0	<5.0	247.9	3968	105.5	22.38	81.44	81.76	800.0
				800.0	-	150.0	-	300.0	-	-	-	ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

Чанарын менежер **Д. Пүрэвжаргал**

Тайлбар: *Бүрээн зөвхөн түүхийн 1 сар хүртэл хувьшалтад хадална.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжийн хамгийн дээжийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариулахгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2023.05.08

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтарал ажилласан таны багархашаа.

ИТГЭМЖЛЭДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛГА №: 2023/06-3-2

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК/ТӨВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО

ЭЛЭМЕНТ, мг/кг

Хөрс, 2

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЭМЕНТ, %							ЭЛЭМЕНТ, мг/кг						
				Na	Ca	Mg	K	Fe _{min}	As	Ba*	Be	Bi	Cd				
1	Л-10313	Зөвчлийн талбай	хөро	1.11	3.21	1.40	1.62	3.49	10.73	420.2	1.05	<10.0	<1.0				
		MN55850:2019		-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-				3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЭМЕНТ, %							ЭЛЭМЕНТ, мг/кг						
				Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb				
1	Л-10313	Зөвчлийн талбай	хөро	18.24	87.51	30.43	19.59	30.74	750.0	<5.0	37.62	635.1	8.94				
		MN55850:2019		50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.00	150.0	-	100.0				

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЭМЕНТ, мг/кг							ЭЛЭМЕНТ, мг/кг						
				Sh	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*						
1	Л-10313	Зөвчлийн талбай	хөро	228.6	3436	104.4	16.93	72.13	43.20								
		MN55850:2019		800.0	-	150.0	-	300.0	-								

Чанарын менежер	ИТГЭМЖЛЭДСЭН ЛАБОРАТОРИИ	Д. Пүрэвжаргал
Тайлбар:	*-Гүрэн захрахтын /Хялтэй тохи утга/ * Цахилгажийн талбай * УИТ0276	

*-Гүрэн захрахтын /Хялтэй тохи утга/

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжийн таларх асуудлыг манай лаборатори хариулахгүй болно.

ХУЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2023.05.08
ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2023.05.10

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтарсан ажилласан таньд талархлаа.

**ТӨВ АЙМГИЙН ЗААМАР СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ “ИЛТ ГОУЛД” ХХК-ИЙН
“БАГА НАЙМГАНЫ ХӨНДИЙ” НЭРТЭЙ МҮ-020484, МҮ-19938 ДУГААРТАЙ
АЛТНЫ ШОРООН ОРДЫН 2023 ОНЫ 8-Р САРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН**



БОЛОВСРУУЛСАН : “И ЭЙЧ ЭС ЭМ”ХХК

ЗАХИРАЛ :  **С.ХАНДСҮРЭН**



**УЛААНБААТАР ХОТ
2023 ОН**

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



ХАНЛАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Болг Жав зандамба
түламж 34/6 тоот, Хан Рашан компанийн байр
Утас: 70109968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>

KhanLab
Чөнөр Нууц Технологи

ЗАХИАЛГА №: 2023/1254-5

ЗАХИАЛГЫН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК /ТӨВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

ЗАХИАЛГЫН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК /ТӨВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДСЭЖИЙН ДУГААР	ПТС:	ЛСОЖИЙН ТОДОРХӨБХЮЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %	Na	Ca	Mg	K	Fe _{min}	As	Ba*	Be	Bi	Cd	ДЭЭЖИЙН ТӨӨРӨЛ, ТОО:		Хөрс, I	
						шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	
1	Л-14623		М/НС5650-2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДСЭЖИЙН ДУГААР	ПТС:	ЛСОЖИЙН ТОДОРХӨБХЮЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %	Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb	ЭЛЕМЕНТ, мк/кг		Хөрс, I	
						шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	
1	Л-14623		М/НС5650-2019		50.00	150.0	100.0	-	-	-	-	-	-	5.00	150.0	-	100.0	-	10.27

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДСЭЖИЙН ДУГААР	ПТС:	ЛСОЖИЙН ТОДОРХӨБХЮЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %	Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*	ЭЛЕМЕНТ, мк/кг		Хөрс, I		
						шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор	шор		
1	Л-14623		М/НС5650-2019		<10.0	<5.0	408.1	3953	87.23	17.98	63.02	78.04					Шинжилгээний төслийн №99 Улсын тусиманы эрээний тоо:	10.27

Чанарын менежер: *Дүрийн* Чанарын менежер: *Д. Цорцээрэл*

Так байгаа: *Баруун мянганчийн, Лаган тохиоо тутамд

Шинжилгээний төслийн №99 Улсын тусиманы эрээний тоо:

Сорьстийн үр дли зөвхөн түүхийн дэргэдэхийн газарчилсан түүхийн түүхийн тоо:

ДЭЭЖ ВОЛОВСРУУЛАЛТ: хийжсэн.

Хүүдэлчны тоо: 1

Хамгийн алжилсан тийнээтийн тоо:

Хүүдэлчны тоо: 1

“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



Уланбаттар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Багл Жанзандамба
гудамж 34/6 тоот, Хан Рийн компанийн байр
Утас: 70109968, 999995316
<http://www.khanlab.mn>



ЗАХИАЛГА №: 2023/1254-6

ЗАХИАЛАГЧИН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК /ӨВЛЯЙМАГ ЗАЛАМАР СҮМ/

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОГОРХОНДОГТ	ЭПЕЛЖИЙН %			ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:	Хөрөнгө
				Na	Ca	Mg		
1	J-14624	Зөвсөн тайл	хороо	1.04	3.07	1.11	1.63	3.54
							15.80	385.1
							<10.0	<1.0
							20.00	-
							-	3.00

ИТИЭМЖГЭҮЛСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮҮН

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОГОРХОНДОГТ	ЭПЕЛЖИЙН %			ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:	Хөрөнгө
				Co	Cr	Cu		
1	J-14624	Зөвсөн тайл	хороо	16.55	70.44	55.25	12.82	32.02
							607.3	<5.0
							40.08	633.8
							-	10.90

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОГОРХОНДОГТ	ЭПЕЛЖИЙН %			ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:	Хөрөнгө
				Sb	Se	Sn*		
1	J-14624	Зөвсөн тайл	хороо	<10.0	<5.0	306.8	407.3	92.02
							17.82	71.94
							<3.08	73.38
							-	-
							300.0	-

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОГОРХОНДОГТ	ЭПЕЛЖИЙН %			ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:	Хөрөнгө
				As	Ba*	Be		
1	J-14624	Зөвсөн тайл	хороо	16.00	800.0	-	150.0	-
							300.0	-

№	ЛАБОРАТОРИИН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОГОРХОНДОГТ	ЭПЕЛЖИЙН %			ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:	Хөрөнгө
				Bi	Cd	Pb		
1	J-14624	Зөвсөн тайл	хороо	-	-	-	150.0	-

Тайлбар: *Бүрэг энэхүү тайлбарын 1 дахь тоотын замжилж болсан.

Сорильтын 1-р дахь тоотын гүйцэтгэлийн замжилж болсан. Дээрээсний тайлбарын залуулж чадварыг царилтуулж болно.

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийжсөн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамгийн дамжуулсан тоотын тоотархангуйн

Хүснэгт 1-1

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
 “Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
 байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГХУУЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Уланбаатарын хотын төв дүүрэг 2-р хороо

Чингисханын гудамж Улаан 70180075



MNAS

TL 092
MNS ISO 17025

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/Test result of accredited laboratory/

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд”ХХК

Дээжийн дугаар /Test number/	Дээжийн хаяг, байршил /Sample location/			Уст цэгийн төрөл /Type of water/
№ 1291	Tөв аймаг, Заамар сум, МҮ-004412, Ахуйн бохир ус			Бохир ус 48°18'38" 104°27'30"
Дээжийн тоо, хэмжээ /Quantity of the sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Date receipt/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага / Technical requirements/ MNS 4943:2015
1.5л / 1.5L /	2023.08.09	2023.08.09- 08.15	2023.08.16	Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/ MNS ISO 11885:2011 /ICP/

№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ' /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/	№	Үзүүлэлт /Parameters/	ЗДХ' /Technical specification/ мг/л	Үр дүн /Test result/
1	Манганин (Mn) мг/л /Manganese, Mn, mg/L /	<0.5	<0.005	11	Хенгэнцагаан.(Al),мг/л /Aluminum, Al, mg/L /	<0.5	<0.002
2	Никель, (Ni) мг/л /Nickel, Ni, mg/L /	<0.2	0.0019	12	Литий . (Li) мг/л /Lithium, Li, mg/L /	-	0.003
3	Зэс, (Cu) мг/л /Copper, Cu mg/L /	<1.0	<0.0025	13	Барийн, (Ba) мг/л /Barium, Ba, mg/L /	<1.5	0.0061
4	Кадмий, (Cd) мг/л /Cadmium, Cd mg/L /	<0.03	<0.0017	14	Мөнгө, (Ag) мг/л /Silver, S, mg/L /	-	<0.0031
5	Кобальт, (Co) мг/л /Cobalt, Co, mg/L /	<0.02	<0.0054	15	Бор, (B) мг/л /Bor, B, mg/L /	<0.5	0.0033
6	Хар тугалга, Pb мг/л /Lead , Pb mg/L /	<0.1	<0.0016	16	Галийн, (Ga) мг/л /Gallium, Ga, mg/L /	-	<0.0033
7	Цайр, (Zn) мг/л /Zinc, Zn, mg/L /	<3.0	<0.0081	17	Стронций, (Sr) мг/л /Strontium, Sr, mg/L /	<2.0	0.0007
8	Нийт хром (Cr) мг/л /Chromium, Cr, mg/L /	<0.3	<0.0058	18	Индийн, (In) мг/л /Indium, In, mg/L /	-	<0.0022
9	Нийт төмөр (Fe) мг/л /Iron, Fe, mg/L /	<1.0	0.0033	19	Таллий, Та мг/л /Tallium, Tl mg/L /	-	<0.0018
10	Бисмут, (Bi) мг/л /Bismuth, Bi, mg/L /	<0.001	<0.0004	20	Ванадийн, V мг/л /Vanadium, V mg/L /	<0.1	<0.109

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/.....

Н. Халиунаа / KHalinaa.N MSc/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/..... Д. Мөнхзүүл / Munkhzui D MSc/ - ✓

Хүүдээс 1/1

Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн дээжийн хувьд хүчинтэй. /The test result report is applicable to the sample/
 Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хоригложно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/**

Уланбаатар хот. Баянгол дүүрэг 2- хороо
Чингисийн түүрээн гудамж Улаан 70160075

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГГИН ХУУДАС
/Test result of accredited laboratory/**



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалгчийн нэр /Customer name/: "Илт Гоулд"ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water
Бохир усны хими/микробиологи	№ 1291	Төв аймаг, Заамар сум, Ахуйн бохир ус	Бохир ус 48°18'38" 104°27'30"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2023.08.09	2023.08.09-08.15	2023.08.16	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдхөн дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	6.56
2	Аммоний, (NH_4^+) мгN/л /Ammonia, mgN/l /	MNS ISO 4428:1997	-	15.24
3	Хлорид, Cl^- , мг/л /Chloride Cl mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	106.35
4	Сульфат (SO_4^{2-}) мг/л /Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	103.46
5	Үмбүүр бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	254.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (XXX) , мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/02	<50.0	838.50
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч , (БХХ) , мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/01	<20.0	322.50
8	Нитрит (NO_2^-), мгN/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.1
9	Нитрат (NO_3^-), мгN/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	1.49
10	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч 1 мл-т	MNS 5668:2006	илрэхгүй	Илэрсэн

Шинжилгээний /Test performed by/ :

Химич /Chemist/

Шинжилгээний /Test performed by/ :

Микробиологич / Microbiologist /

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/

Н. Халиунаа / K.Haliunaa.N MSc/

Г. Нарансолонго / Naransolongo.G/

Д. Мунхзуул / Munkhzul.D MSc/ - ~

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорынц хамаарна. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгдсээс хувьбохгүй хөгжлийн тохиолдоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

/Central inspection laboratory/

Уланбаатар хот Баянцогт дүүрэг 2 бр хороо

Цагдаагийн түүдэлээр Улаан 70150075

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**

/Test result of accredited laboratory/



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалгачийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд”ХХК

Дээжин дугаар <i>/Test number/</i>	Дээжиний хаяг, байршил <i>/Sample location/</i>		Уст цэгийн төрөл <i>/Type of water/</i>	
№ 1290	Төв аймаг, Заамар сум, МҮ-004412, Бохир нуурын ус		Бохир ус	48°18'10" 104°27'45"
Дээжний тоо, хэмжээ <i>/Quantity of the sample/</i>	Дээж хүлээн авсан огноо <i>/Date receipt/</i>	Шинжилсэн огноо <i>/Analyzing date/</i>	Хэвлэсэн огноо <i>/Printed date/</i>	Техникийн шаардлага <i>/Technical requirements/</i> MNS 4943:2015
1.5л / 1.5L /	2023.08.09	2023.08.09-08.15	2023.08.16	Шинжилгээний аргын стандарт <i>/Test method/</i> MNS ISO 11885:2011 /CP/

№	Үзүүлэлт <i>/Parameters/</i>	ЗДХ <i>/Technical specification/</i> мг/л	Үр дүн <i>/Test result/</i>	№	Үзүүлэлт <i>/Parameters/</i>	ЗДХ <i>/Technical specification/</i> мг/л	Үр дүн <i>/Test result/</i>
1	Манганин, (Mn) мг/л <i>/Manganese, Mn, mg/L /</i>	<0.5	<0.005	11	Хөнгөнцагаан, (Al), мг/л <i>/Aluminum, Al, mg/L /</i>	<0.5	<0.0042
2	Никель, (Ni) мг/л <i>/Nickel, Ni, mg/L /</i>	<0.2	<0.0057	12	Литий, (Li) мг/л <i>/Lithium, Li, mg/L /</i>	-	<0.004
3	Зас, (Cu) мг/л <i>/Copper, Cu mg/L /</i>	<1.0	<0.0022	13	Барийн, (Ba) мг/л <i>/Barium, Ba, mg/L /</i>	<1.5	<0.0063
4	Кадмий, (Cd) мг/л <i>/Cadmium, Cd mg/L /</i>	<0.03	<0.0016	14	Мөнгөн, (Ag) мг/л <i>/Silver, S, mg/L /</i>	-	<0.003
5	Кобальт, (Co) мг/л <i>/Cobalt, Co, mg/L /</i>	<0.02	<0.0053	15	Борийн, (B) мг/л <i>/Boron, B, mg/L /</i>	<0.5	0.0028
6	Хар тугалгаа, Pb мг/л <i>/Lead , Pb mg/L /</i>	<0.1	<0.0031	16	Галийн, (Ga) мг/л <i>/Gallium, Ga, mg/L /</i>	-	<0.0022
7	Цайр, (Zn) мг/л <i>/Zinc, Zn, mg/L /</i>	<3.0	<0.0083	17	Стронцийн, (Sr) мг/л <i>/Strontium, Sr, mg/L /</i>	<2.0	0.0009
8	Нийт хромийн, Cr мг/л <i>/Chromium, Cr, mg/L /</i>	<0.3	<0.0057	18	Индийн, (In) мг/л <i>/Indium, In, mg/L /</i>	-	<0.0014
9	Нийт төмөр, Fe мг/л <i>/Iron, Fe, mg/L /</i>	<1.0	0.0047	19	Таллийн, Та мг/л <i>/Tallium, Tl mg/L /</i>	-	<0.0014
10	Бисмут, (Bi) мг/л <i>/Bismuth, Bi, mg/L /</i>	<0.001	<0.0009	20	Ванадийн, V мг/л <i>/Vanadium, V mg/L /</i>	<0.1	<0.0143

Шинжилгээний гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/.....



Н. Халиунаа / K.Haliunaa.N MSc/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory /..... Д. Мөнхзүүл / Munkhzul D MSc/ -

Хуудас 1/1

Энэхүү сорилтын дун нь тухайн дээжний хувьд хүчинтэй. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/**

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2-корс
Чөлөөлэхийн гудамж Улаан 70189075

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/Test result of accredited laboratory/



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: "Илт Гоулд"ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Sample number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water	
Бохир усны хими/микробиологи	№ 1290	Төв аймаг, Заамар сум, МВ-004412, Ар наймган Алтны шороон орд, Бохир нуурын ус	Бохир ус	48°18'10" 104°27'45"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5L /	2023.08.09	2023.08.09-08.15	2023.08.16	MNS 4943:2015

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн / Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions, mg/l /	MNS ISO 10523-2001	6.0-9.0	8.51
2	Аммони, (NH ⁴⁺) мгN/л /Ammonia, mgN/l /	MNS ISO 4428:1997	-	0.94
3	Хлорид, Cl ⁻ , мг/л /Chloride Cl ⁻ mg/l /	MNS ISO 9297: 2007	-	88.62
4	Сульфат (SO ₄) ²⁻ мг/л /Sulfate, mg/l /	MNS ISO 6271:2011	-	181.42
5	Умбуур бодис, мг/л /TSS, mg/L /	MNS ISO 11923:2001	<30.0	530.00
6	Химийн хэрэгцээт хүчилттереч , (ХХХ) , мг/л /COD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/02	<50.0	144.00
7	Биохимийн хэрэгцээт хүчилттереч , (БХХ) , мг/л /BOD, mg/l /	ХТЛ-САЗ-4/01	<20.0	55.38
8	Нитрит (NO ₂), мгN/л / Nitrite, mgN/l /	MNS ISO 4431:2005	-	0.01
9	Нитрат (NO ₃), мгN/л / Nitrate, mgN/l /	MNS ISO 7890-3:2001	-	0.65
10	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч 1 мл-т	MNS 5668:2006	илрэхгүй	Илэрсэн

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/ :

Химич /Chemist/.....

Н. Халиуннаа / Khaliunaa.N MSc/

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/ :

Микробиологич / Microbiologist /.....

Г. Нарансолонго / Naransolongo.G/

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч / Head of laboratory/.....

Д. Менхзуул / Munkhzul.D MSc/ -2

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорындоонд хамварна. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгдлийн хувьбодлахыг хосигтоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛЯ
УСНЫ ГАЗАР

**ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/**

Улаанбаатар хот, Баянцол дүүрэг, 2-хорхой,
Чингисханын судамын Улаас, 70100075

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС
/ Test result of accredited laboratory /**



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр / Customer name : “Илт гоулд”ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/	
Цэвэр усны хими	№ 1289	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412 "Ар наймган" алтны шороон орд, Цэврийн нуур	Гадаргын ус	48°18'4" 104°27'48"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л / 1.5l	2023.08.09	2023.08.09-2023.09.07	2023.09.11	MNS 4586:98

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	8.23
2	Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/cm /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	-	1.00
3	Карбонат, (CO ₃ ²⁻) мг/l /Carbonate ion, mg/L	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.10
4	Гидрокарбонат, (HCO ₃ ⁻) мг/l /Hydrocarbon ion, mg/L	MNS ISO 9963-1:2005	-	161.65
5	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-eq/L/	MNS ISO 6059:2005	-	7.60
6	Кальци, (Ca ²⁺) мг/l /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	84.17
7	Магни, (Mg ²⁺) мг/l /Magnesium ion, mg/	MNS 1097:1970	-	41.34
8	Хлорид, (Cl ⁻) мг/l /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<300.0	92.17
9	Хуурай үлдэгдэл, мг/l /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	-	736.00
10	Сульфат, (SO ₄ ²⁻) мг/l /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<100.0	160.07
11	Нитрат, (NO ₃ ⁻) мгN/л /Nitrate ion, mgN/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<9.0	0.52
12	Нитрит, (NO ₂ ⁻) мгN/л /Nitrite ion, mgN/L/	MNS 4431-2005	<0.02	0.00
13	Аммони, (NH ₄ ⁺) мгN/л /Ammonia ion, mgN/L/	MNS 1097:1970	<0.5	0.00
14	Төмөр, (Fe ³⁺) мг/l /Ferrum ion, mg/L/	MNS 4430:2005	-	0.00
15	Натри +Кали, (Na ⁺ , K ⁺) мг/l /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	-	23.50

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/ *Алтанбаясгалан*

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/ *Д. Монхзул*

Ө. Энхбаясгалан /Enkhbayasgalan. U/

Д. Монхзул / Munkhzul.D MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорынц хамаарна. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгдүүлээр хуубшлагыг хоригтоно. It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛЯ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/
Улаанбаатар хот Баянзүйл дүүрэс 2-р хороо Чийвүүнкүүтэн
гудамж Улаан 70180075
**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**
/Test result of accredited laboratory /



TL 092
MNS ISO 17025

Захиалагчийн нэр /Customer name/: “Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Уст цэгийн төрөл /Type of water/	
Цэвэр усны микробиологи	№1287	Төв аймаг, Заамар сум MY-004412 тоот Ар наймган алтны шороон орд	Гүний худаг	48°18'36" 104°27'32"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
0.5 л / 0.5l /	2023.08.09	2023.08.09-08.11	2023.08.11	MNS 0900:2018

№	Шинжилсэн үзүүлэлт, хэмжийн нэгж /Parameters/	Шинжилгээний аргын стандарт /Test method/	*ЗДХ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	Нийт нянгийн тоо- /Total number of microorganisms/ Colony-Forming Unit, CFU	MNS ISO 6222:1998	<100	>300
2	Гэдэсний булагийн савханцар, халуунд тэсвэртэй гэдэсний булагийн савханцар /Coliforms organisms, Thermotolerant coliform organisms and E.coli/	MNS (ISO) 9308-2:1998	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected
3	Гэдэсний булагийн эмгэг төрөгч бичил биетэн- <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> /Pathogenic organisms- <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> /	MNS 6579-1:2020	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected
4	Сульфид задлагч агааргүйтэн - <i>C.l.perfringens</i> /Sulfide-reducing anaerobes- <i>C.l.perfringens</i> /	MNS 6461-1:1999	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected
5	Псевдомонас аерогиноза- <i>Pseudomonas aeruginosa</i> /	MNS 6546:2015	Илрэхгүй Undetect	Илрэхгүй Undetected

* ЗДХ- Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:
Микробиологич /Microbiologist/



Г. Нарансолонго /Naransolongo.G/

Хянасан /Approved/:
Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/ Д.Мөнхзүл /Munkhzul.D MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорындрд хамаарна. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөгчийн хувьбаасахыг хөөнгөн. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

**“Илт Гоулд” ХХК-ийн MY-020484, MY-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хетэлбөр**



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР



ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХОРЭЛЖҮҮЛГЧ АГЕНТЛАГ
УСНЫ ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ТӨВ ПАБОРАТОРИ
/Central inspection laboratory/

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-хорб.
Чингисханын гудамж Улаан 70180075

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС**
/Test result of accredited laboratory/



TL 092
MNS ISO 17025

Захамлагчийн нэр /Customer name/: “Илт гоулд”ХХК

Шинжилгээний тодорхойлолт /Analysis type/	Дээжний дугаар /Test number/	Дээжний хаяг, байршил /Sample location/	Үст цэгийн төрөл /Type of water/	
Цэвэр усны хими	№ 1287	Төв аймаг, Заамар сум, MV-004412 “Ар наймган” алтны шороон орд	Гүний худаг	48°18'36" 104°27'32"

Дээжний хэмжээ /Quantity of sample/	Дээж хүлээн авсан огноо /Receiving date/	Шинжилсэн огноо /Analyzing date/	Хэвлэсэн огноо /Printed date/	Техникийн шаардлага /Technical requirements/
1.5л/ 1.5l	2023.08.09	2023.08.09-2023.09.07	2023.09.11	MNS 0900:2018

№	Үзүүлэлт /Parameters/	Шинжлэх аргын стандарт /Test method/	Зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээ /Technical specification/	Үр дүн /Test result/
1	pH-Усны орчин /Hydrogen ions/	MNS ISO 10523-2001	6.5-8.5	8.02
2	Цахилгаан дамжуулах чанар, мСм/см /Electrical conductivity/	MNS ISO 7888:1999	<1.0	0.69
3	Карбонат, (CO ₃ ²⁻) мг/л /Carbonate ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	0.10
4	Гидрокарбонат, (HCO ₃ ⁻) мг/л /Hydrocarbon ion, mg/L/	MNS ISO 9963-1:2005	-	268.40
5	Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л /Total hardness, mg-eq/L/	MNS ISO 6059:2005	<7.0	5.24
6	Кальци, (Ca ²⁺) мг/л /Calcium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<100.0	62.12
7	Магни, (Mg ²⁺) мг/л /Magnesium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<30.0	26.02
8	Хлорид, (Cl ⁻) мг/л /Chloride ion, mg/L/	MNS ISO 9297:2005	<350.0	41.12
9	Хуурай үлдэгдэл, мг/л /TDS, mg/L/	MNS 4423:1997	<1000.0	454.00
10	Сульфат, (SO ₄ ²⁻) мг/л /Sulfate ion, mg/L/	MNS 6271:2011	<500.0	61.10
11	Нитрат, (NO ₃ ⁻) мг/л /Nitrate ion, mg/L/	MNS ISO 7890-3:2001	<50.0	4.60
12	Нитрит, (NO ₂ ⁻) мг/л /Nitrite ion, mg/L/	MNS 4431-2005	<1.0	0.00
13	Аммони, (NH ₄ ⁺) мг/л /Ammonia ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<1.5	0.00
14	Темэр, (Fe ³⁺) мг/л /Ferrum ion, mg/L/	MNS 4430:2005	<0.3	0.00
15	Натри +Кали, (Na ⁺ , K ⁺) мг/л /Sodium+Potassium ion, mg/L/	MNS 1097:1970	<200	38.35

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн /Test performed by/:

Химич /Chemist/

Ө. Энхбаяслан /Enkhbayasgalan. U.

Хянасан /Approved/:

Лабораторийн эрхлэгч /Head of laboratory/

Д. Мөнхзүл /Munkhzul.D MSc/

Хуудас/ page: 1/1

Сорилтын дүнгийн хуудас нь тухайн сорынц хамварна. /The test result report is applicable to the sample/
Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлтүүзээр хуубшарахыг хориглоно. /It is prohibited to reproduce the results without laboratory authorization/

“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



ШИНХИЛГЭЭНИЙ ХАМЖИАНЫ АКАДЕМИИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soillab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр:

Төв аймаг, Заамар сум, Бага наймганы хөндий
МҮ-019938

Дээж шинжилгээний байгуулага, хувь хүн:

“Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо:

2023 он 08 сар 21

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
								P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 15 28 104 29 20	8.76	2.91	2.821	0.127	1.83	21.4

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
				Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 15 28 104 29 20	65.8	22.7	11.5

Төвч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтэгэдэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн элсэнцэр. Хөрсний үргжил шимиин ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлөн фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D.) Н. Золжаргал



“Илт Гоулд” ХХК-ийн МҮ-020484, МҮ-19938 ашиглалтын дугаар бүхий
“Бага наймганы хөндий” нэртэй алтны шороон ордын 2023 оны 8 дугаар сарын
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,

7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол

Утас: +976 99141955

E-mail: soilab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр:

Төв аймаг, Заамар сум, Бага наймганы хөндий
МҮ-20484

Дээж шинжилгээний байгуулага, хувь хүн:

“Илт Гоулд” ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо:

2023 он 08 сар 21

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
								P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 16 27 104 28 46	8.90	3.27	2.173	0.109	1.71	21.5

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
				Элс (2-0.05мм)	Toos (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 16 27 104 28 46	57.0	30.7	12.2

Төвч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсхилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн элсэнцэр. Хөрсний үргжил шимиийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлөн фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)  X. Золжаргал



ХАНЛАБ ХХК
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Богд Жавзандамба
гудамж 34/6 тоот, Хан Рашаан компанийн байр
Утас: 701 09968, 99995316
<http://www.khanlab.mn>

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖЛИЙЭЭНИЙ ДҮН

АХИАЛГА №: 2023/1254-6

АХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК / ТӨВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %				ЭЛЕМЕНТ, мг/кг					
				Na	Ca	Mg	K						
	Л-14624		хөрөнгөй тайлбарын	1.04	3.07	1.11	1.63	3.54	15.80	385.1	1.81	<10.0	<1.0
									-	20.00	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %				ЭЛЕМЕНТ, мг/кг					
				Co	Cr	Cu	La						
	Л-14624		хөрөнгөй тайлбарын	16.55	70.44	55.25	12.82	32.02	607.3	<5.0	40.08	633.8	10.90
									-	5.00	150.0	-	100.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ	ЭЛЕМЕНТ, %				ЭЛЕМЕНТ, мг/кг					
				Sb	Se	Sr*	Ti						
	Л-14624		хөрөнгөй тайлбарын	<10.0	<5.0	306.8	4073	92.02	17.82	71.94	73.38		
									-	150.0	-	300.0	-

Чанарын менежер:

Д. Пүрэвжаргал

Л.бэрэг: *-Бүрэн заахгүй. /Хайлс тоон утга/

Сорилтын үр дун зөвхөн тухайн дээжинд хамарна. Дээжийн тайлбарын талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцанхуй болно.
ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.
ХУУДАСНЫ ТОО: 1
Хүүжил: 2023.08.29

Хамтарсан ажилласан танийн талархлаа.

ХАНЛАБ ХХК

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Богд Жавзандамба
гудамж 34/б тоот, Хан Рашан компанийн байр
Утас: 70109968, 9995316
<http://www.khanlab.mn>

ИТИГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖЛИЙН ДҮН

АХИАЛГА №: 2023/1254-5

АХИАЛАГЧИЙН НЭР: ИЛТ ГОУЛД ХХК /ТӨВ АЙМАГ ЗААМАР СҮМ/

ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО:

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
			Na	Ca	Mg	K	Fe _{мин}	As	Ba*	Be	Bi	Cd
Л-14623	ШТС	хөрө	1.34	5.06	1.27	1.61	3.29	15.68	394.9	2.02	<10.0	<1.0
	MNS5850-2019		-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	3.00

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
			Co	Cr	Cu	La	Li	Mn	Mo	Ni	P	Pb
Л-14623	ШТС	хөрө	15.30	62.42	23.80	15.64	25.75	573.5	<5.0	35.42	572.3	10.27
	MNS5850-2019		50.00	150.0	100.0	-	-	-	5.00	150.0	-	100.0

№	ЛАБОРАТОРИЙН ДУГААР	ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ	ЭЛЕМЕНТ, %					ЭЛЕМЕНТ, мг/кг				
			Sb	Se	Sr*	Ti	V	Y	Zn	Zr*		
Л-14623	ШТС	хөрө	<10.0	<5.0	17.08	3953	87.23	17.98	63.02	78.04		
	MNS5850-2019		-	10.00	800.0	-	150.0	-	300.0	-		

Чанарын менежер:

Д. Пүрэвжаргал

Шинжлийн цэргийн тээвэрчилсан газарчилгааны талдааны 1 сархирагчид хамаарна.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжийн талдаар асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

Хамтарсан ажилласан танилцахаа.

Бүрэн захрахтайг. /Ханы тоон утга/

Шинжлийн цэргийн тээвэрчилсан газарчилгааны талдааны 1 сархирагчид хамаарна.

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжийн талдаар асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: хийгдсэн.

ХУУДАСНЫ ТОО: 1

ИИНДЛЭН ОГНОO: 2023.08.29

ИИНДЛЭН ОГНОO: 2023.08.11



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soillab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр:

Төв аймаг, Заамар сум, Бага наймганы хөндий
MV-20484

Дээж шинжилүүлсэн байгуулага, хувь хүн:

"Илт Гоулд" ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо:

2023 он 08 сар 21

Хөрсний химиин үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	pH _{H2O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, mg/100г	
								P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 16 27 104 28 46	8.90	3.27	2.173	0.109	1.71	21.5

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
				Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 16 27 104 28 46	57.0	30.7	12.2

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар бага буюу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн элсэнцэр. Хөрсний үржил шимиийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлөн фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)  X.Zoljargal





ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ХӨРСНИЙ ЛАБОРАТОРИ
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж, 11-р хороолол
Утас: +976 99141955
E-mail: soillab.IGG@gmail.com

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Дээж авсан газрын нэр:

Төв аймаг, Заамар сум, Бага наймганы хөндий
MV-019938

Дээж шинжлүүлсэн байгуулага, хувь хүн:

"Илт Гоулд" ХХК

Шинжилгээ хийсэн огноо:

2023 он 08 сар 21

Хөрсний химийн үндсэн шинж

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	pH _{H₂O} (1:5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
								P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 15 28 104 29 20	8.76	2.91	2.821	0.127	1.83	21.4

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

№	Дээжний дугаар	Гүн, см	Дээж авсан Солбицол	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
				Элс (2-0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
1	Шимт хөрс	өнгөн	48 15 28 104 29 20	65.8	22.7	11.5

Товч дүгнэлт:

Хөрс нь шүлтлэг урвалын орчинтой, дунд зэрэг карбонатлаг, ялзмагийн агууламжаар дунд зэрэг, цахилгаан дамжуулах чанар багуу давсжилтгүй, хөдөлгөөнт фосфор болон калийн хангамжаар дунд зэрэг, механик бүрэлдэхүүн элсэнцэр. Хөрсний үргжил шимиийн ерөнхий түвшин дундаж.

Шинжилгээний арга

pH, EC-MNS ISO 10390:2001- Ионометр, кондуктометр

CaCO₃-Кальциметр (10% HCl)

Ялзмаг-Тюрин (Walkley & Black)

Хөдөлгөөнт фосфор, кали-Спектрофотометр, Дөлөн фотометр-Мачигин (1% (NH₄)₂CO₃)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн-Гидрометрийн арга

Хөрсний лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) Х.Золжаргал

