



ЛИМИТЭД ЭКО ПРОТЕКТ ХХК

**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ӨЛГИЙ СУМЫН 10-Р БАГТ
БАЙРЛАХ “ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХ ТӨСЛИЙН 2025 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН:

“ЛИМИТЭД ЭКО ПРОТЕКТ” ХХК

ЗАХИАЛАГЧ:

“ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 11-
р хороолол Их тойруу 82, Одкон холдинг 309 тоот,
Утас: 99296506, 88061782

2025 ОН



АГУУЛГА

БҮЛЭГ I. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА	3
1.1. Төслийн тодорхойлолт	3
1.2. Төслийн зорилго, зорилт	4
1.3. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр	4
1.4. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбогдох утас	4
1.5. Төслийн байршил	4
1.6 Төсөл хэрэгжих орчны дэд бүтцийн хөгжлийн байдал	5
1.7 Төслийн хүчин чадлын ерөнхий мэдээлэл:	5
БҮЛЭГ II. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	12
БҮЛЭГ III. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	14
БҮЛЭГ IV. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	15
БҮЛЭГ V. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	16
БҮЛЭГ VI. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	16
БҮЛЭГ VII. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН	17
БҮЛЭГ VIII. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	17
БҮЛЭГ IX. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСЭД ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ	18

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1.Төслийн байршлын зураг	5
Зураг 2. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гадна тал	8
Зураг 3. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын харагдах байдал	9
Зураг 4. Газрын тосны бүтээгдэхүүний далд сав	9
Зураг 5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний ослын сав	10
Зураг 6. Ажилчдын амрах түр байр	10
Зураг 7. Гал унтраах хөдөлгөөнт хэрэгсэл	11

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1.Эргэлтийн цэгийн координат	4
Хүснэгт 2.Төслийн техникийн тодорхойлт	7
Хүснэгт 3. Төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт	12
Хүснэгт 4.Төслийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт	14
Хүснэгт 5.Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт	15
Хүснэгт 6. Түүх соёл өвийг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт	16
Хүснэгт 7. Төслийн хог хаягдлын төлөвлөгөөний биелэлт	16
Хүснэгт 8. Төслийн орчны хяналт шинжилгээ хийх төлөвлөгөөний биелэлт	17
Хүснэгт 9. Төслийн удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт	17
Хүснэгт 10. Төслийн нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт	18

БҮЛЭГ I. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

1.1. Төслийн тодорхойлолт

“Эн Пи Петролиум” ХХК нь анх 2014 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Газрын тосны бүтээгдэхүүнээ тусгай зөвшөөрөл стандартын шаардлага хангасан сав тоног төхөөрөмжүүд бүхий агуулах, шатахуун түгээх станцуудаараа дамжуулан бөөний болон жижиглэнгийн борлуулалт хийдэг.

Тос, тосолгооны материал

Моторный масло Kixx брэндийн нь GS Caltex үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн бөгөөд БНСУ-д тосны борлуулалтаараа тэргүүлдэг бүтээгдэхүүн юм. Энэ тос нь суудлын хөнгөн тэрэг болон бага даацын ачааны машинуудын бензин хөдөлгүүрт зориулагдсан олон зэрэглэлтэй тос бөгөөд ашиглалтын бүх нөхцөлд таардаг. API SM, SL, SJ, SH буюу ILSAC GF-3 маркийн зууралдтал багатай, тосолгооны явцад ямар нэгэн байдлаар тасралт үүсдэггүй онцлогтой. Энэ нь тосыг дээд зэрэглэлийн үндсэн тосноос гарган авсан нэмэлт бодисуудыг хийж чанарыг нь сайжруулсан тул хөдөлгүүрийн эд ангиудад үүсэж эхэлж буй элэгдэл, халалтаас үүсэж болзошгүй хэв гажилт болон хөдөлгүүрт хагшаас үүсэхээс бүрэн хамгаалж, ажиллагааг мэдэгдэхүйц сайжруулсан.

Нийлүүлэлт

Улаанбаатар хот болон орон нутаг байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах мөн шатахуун түгээх станцуудаар дамжуулан бүтээгдэхүүнээ бөөнөөр болон жижиглэнгээр борлуулж хэрэглэгчдэдээ олон улсын стандартад бүрэн нийцсэн, байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүнийг хүргэж байна.

Бүтээгдэхүүний чанар

Бид бүтээгдэхүүний чанарыг тэргүүнд тавьж олон улсын стандарт нийцсэн /ISO, ASTM, GOST, MNS, GB/ Амбер ХХК-ийн лабораторид бүтээгдэхүүнээ тогтмол шинжилгээнд хамруулж байна.

Салбар байршил

Улаанбаатар хот: Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах 4000м³ багтаамж бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах

Хөдөө орон нутаг орон нутаг: Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 700м³-ийн багтаамж бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, Ховд аймаг, Өмнөговь аймагт байрлах 4 салбартай.

Компанийн түүх

2014 он: Талын Харгуй нэртэйгээр уул уурхайн бизнесийн зөвлөгөө, гадаад худалдааны чиглэлээр үүсгэн байгуулагдаж байсан түүхтэй.

2017 он: Газрын тосны тусгай зөвшөөрөл авч Баян-Өлгий аймагт ГТБА, Ховд аймгийн Дарви суманд байрлах ШТСтанцаар үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж эхэлсэн.

2018 он: “Роснефть Монголиа” ХХК-тэй гэрээ байгуулан гадаад харилцаагаа сайжруулан ажиллаж эхэлсэн. Мөн компанийн нэрээ сольж үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг тэлж төвийн бүсээр борлуулалт хийж эхэлсэн. Ховд аймгийн Үенч суманд салбараа нээсэн. УБ хотод ГТБА 1500м.кубын багтаамжтай бүхий саваар үйл ажиллагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. 2019: Үйл ажиллагааны цар хүрээг тэлж Өмнөговь аймагт франчайз эрхтэйгээр, Мөн Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд өөрийн салбарыг нээсэн.



2020 он: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо суманд салбараа нээн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн ажиллаж байна.

- Тос, тосолгооны материалын худалдаа эрхэлж эхэлсэн
- Үйл ажиллагаандаа дижитал шилжилтийн хүрээнд ERP нэвтрүүлж эхэлсэн

2021 он: Баян-Өлгий ГТБА савны түвшин хэмжигч суурилуулсан

- Санхүүгийн Diamond системийг халж ERP-г үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлсэн.
- Дижитал шилжилтийн хүрээнд office 365-г ашиглан ажиллаж байна.

2022 он: УБ хотод 24/7-р ажилладаг 4000м.куб багтаамж бүхий газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахыг нэмэлтээр ажиллуулж байна. Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын тогтолцоо ISO45001 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

1.2. Төслийн зорилго, зорилт

“Эн Пи Петролиум” ХХК компани нь ОХУ-ын Газпром нефть, Роснефть, Лукойл зэрэг үйлдвэрлэгчидтэй хамтран ажилладаг бөгөөд тос тосолгооны бүтээгдэхүүнийг өөрсдийн ШТС-аар борлуулж байна. Олон улсын стандартууд ISO 9001; ISO 45001-г нэвтрүүлж, цаашид дотоодын газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, жижиглэн болон бөөний борлуулалтын зах зээлд компанийн байр сууриа бэхжүүлэн, дотоодын 100 гаруй аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллаж, чадварлаг баг хамт олон болон хөгжихөөр зорилт тавин ажиллаж байна.

1.2.1 Төслийн нэр

“Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах” төсөл

1.3. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр

“Эн Пи Петролиум” ХХК, Улсын бүртгэлийн дугаар 1611011151, Регистрийн дугаар 5860091

1.4. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбогдох утас


Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж, ЮНИОН БЮЛДИНГ “С” блок, 15-р давхар, 1508 тоот Утас: 7766 0044

1.5. Төслийн байршил

Баян-Өлгий аймаг нь баруун талаараа Алтайн нурууны хяр дагаж БНХАУ-ын Шинжаан-Уйгарын Өөртөө засах оронтой 450км, хойт талаараа Сийлхэмийн нуруу дагаж ОХУ-ын Алтайн Бүгд Найрамдах Улстай 225км, зүүн талаараа Увс аймагтай 165км, зүүн ба урьд талаараа Ховд аймагтай 450км нутгаар хиллэдэг. Далайн түвшнээс дээш 1301-4374 метрт оршино, нутаг дэвсгэрийн 95,3% нь 1600 метрээс дээш өндөрт байна. “Эн Пи Петролиум” ХХК-н хэрэгжүүлж буй “Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах” төслийн талбайн зураглал Улаанбаатар хотоос 1760 км зайд байрладаг.

Хүснэгт 1.Эргэлтийн цэгийн координат

№	X	Y	Урт
1	5432309.271	715933.712	100.00
2	5432314.676	715833.858	100.00
3	5432414.532	715839.119	100.00
4	5432409.125	715939.119	100.00
5	5432309.271	715933.712	100.00
Нийт талбай хэмжээ 10000 м.кв			



Зураг 1.Төслийн байршлын зураг

1.6 Төсөл хэрэгжих орчны дэд бүтцийн хөгжлийн байдал

1.6.1 Төслийн барилга байгууламж

Нийт 50м3*14 нийт 700м3 /далд сав/ багтаамжтай, Ачих стакад 2, Буулгах стакад 1, Оффис, ажилтны хувцас солих, амрах /Зөөврийн/ өрөө, харуулын байртай.

1.6.2 Цахилгаан хангамж

Техникийн нөхцөлийн дагуу одоо байгаа 6/0.4кВ-ын АТП-80 дэд станцын төгсгөлийн анкер тулгуураас салаалуулан 715 м АС-50 маркийн гант хөнгөнцагаан дамжуулагч бүхий ЦДАШ-аар төлөвлөж буй иж бүрэн дэд станцыг тэжээнэ.

Дэд станц: Дэд станцад ОХУ-үйлдвэрийн ТМ-6/0.4кВ-ын Sn=160кВА чадлын 1ш хүчний трансформатор суурилуулна.

1.6.3 Цэвэр усны хангамж

Ажилчдын усан хангамжыг зөөврөөр хангадаг.

1.6.4 Дулаан хангамж

Цахилгаан халаагуур ашиглаж зөөврийн ажлын байр оффисыг халаадаг.

1.6.5 Гал эсэргүүцэх цэг

Галын унтраах хөдөлгөөнт хэрэгсэл ашиглана.

1.7 Төслийн хүчин чадлын ерөнхий мэдээлэл:

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын 2016 оны 10 арын 27-ны өдрийн 223 тгт шийдвэртэй 031309610 дугаар бүхий нэгж талбартай Өлгий сумын 10-р багийн Харасай хэмээх нефтийн агуулахын зориулалтаар олгосон 10000 м.кв газрыг үндэслэн 50м3*14ширхэг далд сав 75 м3 хэвтээ далд ослын савтай, автоцистернээс 2 төрлийн бүтээгдэхүүн хүлээн авах буулгах худагтай, 2 хошуутай 1 бүтээгдэхүүний 1 ширхэг хурдны түгээгүүртэй, Тэнхлэгээрээ 12*4*8 хэмжээтэй харуул, нярав эрхлэгчийн түгээгчийн байрны барилгаас бүрдэнэ.



1.7.1 Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын мэдээлэл

Нийт 50м³*14 нийт 700м³ /далд сав/ багтаамжтай, Ачих стакад 2, Буулгах стакад 1, Оффис, ажилтны хувцас солих, амрах /Зөөврийн/ өрөө, харуулын байртай.

- 50 Кубын газрын тосны сав Газрын тосны тээврийн танк хагас чиргүүл
- Нийт L*W*H: 9500-13000*2500*3900мм (эцсийн зургаар)
- Ачаа-20000-70000 литр
- Тасалгаа-1-9 тасалгаа
- Материал-Нүүрстөрөгчийн давхар исэл Q235 / Нунтаглагч / Aluminium alloy 5454
- Гол дүнз-Стандарт онцлог хүнд даацын хүрээ сав ёроол хүртэл гагнагдсан
- Газардах төхөөрөмж-ЖОСТ буюу өргөх хүчин чадалтай тэнцэх 28 тонн
- Kingpin: 50(2 inch) #or 90(3.5inch) # бэхэлгээний төрөл
- Suspension-Механик түр саатуулах /Агаарын саатал/
- Тэнхлэг-13T/16T, FUWA/BPW/SHENGRUN гэх мэт
- Тоормосны систем-Дуал шугамын уушгины тоормос, цоорхой, холбогч

Шатахууны төрөл: ДТ, А-92 бензин хэрэглэгчдэд нийлүүлнэ.

1.7.2 Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын үйл ажиллагааны технологи

Зам талбай: Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу, Агуулахын зам талбайд бусад зам талбайд ус орохоос хамгаалагдсан байхаар орсон хур тунадасны ус тогтоол үүсэхгүй шатахууны сав, худаг, барилга байгууламж, тусгай талбайд орохгүйгээр тооцож төлөвлөсөн.

Цэнэглэх талбай: Агуулахад шатахуун авч буй тээврийн хэрэгсэл зогсоход зориулсан цэнэглэх талбайн шатахууныг хөрсөнд нэвчүүлэхгүй байх, асгарсан шатахуунд тэсвэртэй байхаар өндөр чанарын бетоноор цементлүүлсэн.

Орлогын талбай /зогсоол/: Хөрсөнд шатахуун нэвчүүлэхгүй байх зорилгоор автоцистерн зогсох бетон талбайг төлөвлөв. Хэмжилт хийх, ачааг бүрэн буулгах зориулалтаар талбайг налуугүй тэгш байхаар төлөвлөсөн.

Шатахуун хадгалах сав: 50м³*14ширхэг далд сав 75 м³ хэвтээ далд ослын савыг далд суурилуулсан.

1. Орлогын хоолой – ф89-1
2. Сорох хоолой – ф40-1
3. Оролтын хаалт- ф80-1
4. Орлогын шүүр- ф150-1
5. Зарлагын хаалт – ф80-1
6. Дээж авах люк- ф100-1
7. Хэмжилт хийх хоолой- ф40-1

50м³ хэвтээ савны техникийн үзүүлэлт нь:

- Геометр багтаамж /м³/ - 50
- Диаметр /см/ - 3200
- Урт /м/ - 7440
- Жин /кг/- 2800
- Ажлын даралт кгс/см²- 1,7
- Вакуум даралт кгс/см²- 0,01



Технологийн хоолой: Агуулахын технологийн хоолойг ган гэрт газар дор угсрахаар зураг төсөлд тусгав. Буулгах технологийн хоолойн налуу сав уруу чиглэсэн байх ба сорох технологийн хоолой налуу технологийн худаг руу чиглэсэн байна.

Агааржуулалтын хоолой: Шатахууны төрөл тус бүрд амьсгалах клапан төлөвлөв.

Үнэртүүлэх хоолой: Шатахууны сав тус бүрд гэмтэл гарч шатахуун хөрсөнд нэвчсэн нөхцөлд мэдрэх зорилгоор төлөвлөв.

Шатахуун түгээгүүр: Агуулахад 1 төрлийн бүтээгдэхүүний 2 хошуутай 1 ширхэг түгээгүүр суурилуулсан.

Автоцистернээс буулгах төхөөрөмж: Шатахуун тээвэрлэн ирсэн автоцистернээс шатахууныг саванд хүлээн авахад зориулагдсан буулгах төхөөрөмжийг автоцистерний талбайн дэргэд буулгах хугданд байрлуулахаар төлөвлөв.

Аянга зайлуулагч: Агуулахын барилга байгууламжийг аянганаас хамгаалах зорилгоор 4 ш аянга зайлуулагч газардуулгатай.

Хүснэгт 2.Төслийн техникийн тодорхойлт

Д/д	Барилга байгууламжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түгээгүүрийн байр /12м* 4.8м/	ширхэг	1
2	Хэвтээ далд сав /50м3/	ширхэг	14
3	Түгээгүүр / lanfena /	ширхэг	1
4	Түгээгүүрийн арал / 4,3м*1,3м*0,35м/	ширхэг	1
5	Ачих байгууламж	ширхэг	2
6	Буулгах худаг	ширхэг	1
7	Зарлагын худаг	ширхэг	14
8	Буулгах талбай / 12,0м*4,0м/	М,кв	48,0
9	Цэнэглэх талбай / 17.5м*4.0м/	у/м	70
10	Аянга зайлуулагч /h = 17м/	ширхэг	4
11	Ослын хэвтээ далд сав /75м3/	ширхэг	1
12	Усан сан 500м3	ширхэг	1
13	Гэрэлтүүлэгийн шон /h = 4,5м/	Иж бүрдэл	6
14	Галын сарай / 1,5м*1,3м*1,5м/	ширхэг	4
15	Металл хайс / 27,5*17,0м/	м	467.5
16	Үнийн самбар	ширхэг	1
17	Бие засах газар	ширхэг	1

Ажиллах горим: 24 цагийн турш дизель түлшийг технологийн горимын дагуу хүлээж аван, жижиглэнгээр хэрэглэгчдэд түгээнэ.

1.7.3 Технологийн үйл ажиллагаа

Ачих, буулгах байгууламж: Агуулахад автоцистернээс ДТ буулгах, ачих зориулалтын нэг зогсоолтой ачих байгууламжийг автоцистернийн зогсоолын хамт төлөвлөгдсөн.

Шатахууныг ДТ автоцистернээс ОХУ-д үйлдвэрлэсэн АСВН-80 маркын насос ашиглах буулгах ба ачихдаа мөн энэ насосоор дамжуулан ачихаар тооцсон.

Түгээх байгууламж: Хөдөө аж ахуйн зориулалтын том оврын автомашин, механизм болон дотоодын үйлчилгээний автомашин цэнэглэх зорилгоор 2 гартай түгээгүүр 1 ш техникийн үзүүлэлт 1 мин-д 150л түлш шахах хүчин чадалтай хурдны түгээгүүр

Шатахууныг автоцистернээс хүлээн авах: Автоцистернийг талбайд байрлуулж хэмжилт хийж газардуулсны дараа буулгах шлангыг холбож, буулгах хугдгийн хаалт болон автоцистерний шатахууны хаалтуудыг нээх ба буулгаж дууссаны дараагаар хаалтуудыг хаана.

Шатахууныг саванд хадгалах: Савны дүүргэлтийн дээд хязгаар нь савны паспортанд тусгайлан заагаагүй тохиолдолд бодит багтаамжийн 90 хувиас хэтрэх ёсгүй. Ашиглалтын

ердийн нөхцөлд сав бүрэн битүүмжлэгдсэн, агаарын солилцоо зөвхөн амьсгалах клапангаар дамжин явагдах ёстой. Хадгалалтын үед саванд байгаа шатахууны түвшинг сүмбэнметр хэрэглэн гараар хэмжих боломжтой. Шатахууны хувийн жин, температурыг зөөврийн багажаар савнаас зохих журмын дагуу авсан дээжийг хэмжих аргаар тодорхойлно. Савандахь бүтээгдэхүүний дээжийг зориулалтын дээж авах люкээр зөөврийн дээж авагч хэрэглэн авна.

1.7.4 Галын аюулаас сэргийлэх, гал унтраах арга хэмжээ

Гал түймэр унтраах арга: Агуулахад гарсан гал түймрийг орон нутгийн галын байгууллагын хүчний тусламжтайгаар унтраана.

Галын анхан шатны багаж хэрэгсэл: Бага хэмжээний галыг тархаахгүй унтраах зориулалтаар агуулахад нормт галын анхан шатны багаж хэрэгсэл бүхий галын сарай байрлуулсан.

Статик цэнэгжилтийн хамгаалалт: Агуулахын технологийн тоног төхөөрөмжийг статик цэнэгжилтээс хамгаалахын тулд газардуулгын хүрээг төлөвлөв. Газардуулгын эсэргүүцлийн хэмжээг жилд 2 удаа, хуурай улиралд шалгах ёстой. Шатахуун буулгаж буй автоцистернийг заавал газардуулах шаардлагатай.

Тоног төхөөрөмжийн галын аюулгүй байдал: Агуулахын тэсрэлтийн болон галын аюултай бүсүүдэд байгаа барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, хийц хэсгүүд нь шатдаггүй материалаар хийгдсэн, галын аюулгүй байна.



Зураг 2. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гадна тал



Зураг 3. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын харагдах байдал



Зураг 4. Газрын тосны бүтээгдэхүүний далд сав



Зураг 5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний ослын сав



Зураг 6. Ажилчдын амрах түр байр



Зураг 7. Гал унтраах хөдөлгөөнт хэрэгсэл



БҮЛЭГ II. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

“Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах”-ний төслийн Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний тогтоогдсон төслийн гол ба болзошгүй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, үр дагаврыг арилгах арга хэмжээний биелэлт

Хүснэгт 3. Төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт

Гол болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэрэгжилт
Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт			
Машин техникийн хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилт, (PM10, PM2.5)	Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гадаад орчныг зохион байгуулалтыг сайжруулах чиглэлээр хийгдэх арга хэмжээ (машин техникийн тээвэрлэлт хийх, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг буулгах талбайг тэмдэгжүүлэх, гадаад орчныг тохижуулах)	Төслийн талбай	Хатаах ууршуулах талбайг шинээр хөрсийг нь хуулж, бетондож, суурь цутгасан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №01-тусгаж оруулав.
Агуулахад ажиллах ажилчдын ахуйн хог хаягдлын буруу хадгалалтаас үүсэх эвгүй үнэр орчинд тархах, амьдрах орчин доройтох зэрэг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй.	Талбайн орчимд усалгаа, цэвэрлэгээ хийх, автомашины явалтаар үүссэн тоосонцрыг зайлуулах. Ажилчдын ахуйн хог хаягдлыг зориулалтын сав, стандарт шаардлагад нийцүүлэн барьсан угаадасны нүхэнд цуглуулах, тээвэрлэлт, цэвэрлэгээ, ариутгалыг тогтмол хийж байх	Үүсэх хог хаягдал	БӨ Агуулахын хог хаягдлын энгийн болон аюултай хог хаягдал гэж ангилж БӨ аймгийн Байгаль орчны газартай хамтран ажиллаж байна. Хүрээлэн буй ойр орчмын хогийг цэвэрлэж, галын аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №02-тусгаж оруулав.
Тээвэрт ашиглаж буй машин техник, нефтийн бүтээгдэхүүн буруу хадгалалтаас үүсэж болзошгүй хорт хий	Газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтад тогтмол хяналт тавих, Амьсгалах клапанд болон бензин, түлш хадгалах савны битүүмжлэлд улирал бүр хяналт тавьж тохируулга хийх	Төслийн талбай	Саванд цэвэрлэн, хэмжилт хийж, таблиц шинэчлэн, хяналт тавьж тохируулга хийсэн. Хятад улсын ATA-FIRE компаниас- Сав цэвэрлэгээний тусгай ХХХ худалдан авч, үйл ажиллагаанд ашиглаж 20 сав суллаж, цэвэрлэгээ хийсэн. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №03-тусгаж оруулав.



	Дамжуулах хоолойнууд, тэдгээрийн холболтын эд ангиуд болон нээх-хаах хавхлагын битүүмжлэлийг байнга шалгаж, засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж байх Төсөл хэрэгжих хугацаанд мэргэжлийн байгууллагаар агаарын чанарт шинжилгээ хийлгэж, зөвлөгөө зөвлөмж авч байх Төсөл хэрэгжих хугацаанд мэргэжлийн байгууллагаар агаарын чанарт шинжилгээ хийлгэж, зөвлөгөө зөвлөмж авч байх	Төслийн талбай	ХАБЭА –н үйл ажиллагааг газар дээр нь очиж хянаж, үзлэг шалгалт хийж, сайжруулалт хийдэг. Хөдөө орон нутагт байрлах салбаруудаар томилолтоор явсан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №04-тусгаж оруулав.
Хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт			
Шатах, тослох материал, нефтийн бүтээгдэхүүн хөрсөнд нэвчиж, ахуйн хог хаягдлаар хөрс бохирдох	Хөрсний бохирдлоос хамгаалах зорилгоор бүх ажилчдад техникийн болон ахуйн хэрэглээний аюултай материал (химийн бодис, шатамхай хий, шатах, тослох материал)-тай харьцах асуудлаар цогц сургалт, зааварчилгаа явуулах	Төслийн талбай	ХЭМАБ- ийн сургалт, зааварчилгааг тогтмол өгч ажилласан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №05-тусгаж оруулав.
	Хатуу хог хаягдлыг цуглуулж, зохих журмын дагуу зайлуулж байх		
	Зориулалтын хог хаях цэгээс бусад газар хог хаягдал хаяхгүй байх, хог хаягдлыг ангилан ялгах арга хэмжээг хэвшүүлэх талаар ажилчдад заавар зөвлөгөө өгөх сургалт зохион байгуулах, самбар пайз байрлуулах	Төслийн талбай	
Хөрсний үржил шимт давхаргыг хуулах хөрсний үржил шимт байдал алдагдах	Төслийн ногоон байгууламж байгуулах, мөн бүтээн байгуулалтын ажил хийхдээ өнгөн хөрсийг “Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсний хуулалт MNS 5916:2008”-д заасны дагуу хөрсний ялзмагт давхаргаас хамаарч хөрсийг хуулж, тусад нь хадгалах	Төслийн талбай	Нөхөн сэргээлтийн биелэлтийн хэсэгт тусгаж оруулсан болно.
Асгаралтын иж бүрдэл ашиглах	Шатах тослох материал асгарсан тохиолдолд асгаралтын иж бүрдэл байршуулах	Агуулахын хэсэгт	Шатах тослох материал асгарахаас бүрэн сэргийлж ажилласан.
Нефтийн бүтээгдэхүүний асгаралтын улмаас хөрсөн бүрхэвч бохирдох, хөрсний микроорганизмд нөлөөлөх	Бодисыг их хэмжээгээр асгарахаас болгоомжилж үргэлжийн хянуур ажиллах Асгарсан тохиолдолд ХАЛМ (MSDS)-д заасны дагуу яаралтай арга хэмжээ авах Хүнсний сод, элс, шороо, вермикулитыг ажлын талбарт бэлэн байлгах	Төслийн талбай	ХАЛМ- Англи болон монгол хэл дээр ХАЛМ- Хураангуй болон дэлгэрэнгүй хэлбэрээр боловсруулж, сургалтын материал бэлдсэн. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №06-тусгаж оруулав.
Усан орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгасан арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт			
Бохирдлын эх үүсвэр шатах тослох материал, ахуйн бохир ус болно. Энэ нь гадаргын	Тослох шатах материалыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах аюулгүй ажиллагааны журам боловсруулж хэрэгжүүлэх.	Төслийн талбай	Тээврийн хэрэгсэлд тавих аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №07-тусгаж



**“ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН ТӨСЛИЙН 2025 ОНЫ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

болон газрын доорх усыг шууд, шууд бусаар бохирдуулах	Зам талбайн усалгаа, ногоон байгууламжын усалгаанд гүний усны эх үүсвэрийг ашиглахгүй байх, саарал ус ашиглах	Төслийн талбай	Шатахууны сав паркыг ус орох, үерээс хамгаалсан суваг, цасан шуурганаас хамгаалсан далан татсан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №08-тусгаж оруулав.
	Борооны ус хуримтлуулан дахин ашиглах зөвлөмж		
	ШТС-ын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавих,нефтийн бүтээгдэхүүнийг ачиж буулгах талбайд нефтийн бүтээгдэхүүн асгарсан байдалд хяналт тавих		
Хадгалалтын горим алдагдах буюу тусгайлан бэлтгээгүй талбайд шууд нефтийн бүтээгдэхүүнийг ачиж буулгах байрлуулах, нефтийн бүтээгдэхүүнийг орчинд алдах	Ус хангамжийн эх үүсвэрээс 50 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хориглолтын бүс, 200 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн хязгаарлалтын бүсийг тогтоож мөрдөж ажиллах	БТБА төслийн талбайд	Шатахуунаар бохирдсон гадаргуугийн хур тунадас зайлуулах сувгийг төлөвлөх.Галын аюулгүй байдлын норм БНБД - 21.07.14 Шатахуунаар бохирдсон гадаргуугийн хур тунадас зайлуулах суваг хийсэн. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №09-тусгаж оруулав.
Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний биелэлт			
ШТС-ын хадгалалт, тээвэрлэлтээс үүсэх, тоосжилтоос шалтгаалан төслийн талбайн ургамал нөмрөг доройтох	Орчны ургамлан бүрхэвч устгах, талхлагдах, олон салаа зам гарахаас сэргийлэх, чөлөөт зорилтыг хязгаарлах арга хэмжээ авах	ГТБА төслийн талбайд	Төслийн талбайн орох гарах хэсгийг олон цугларах, тамхи татах цэгийн тэмдэг, тэмдэглэгээг тэмдэглүүлж Төслийн талбайг бүрэн цементлэж бусад хэсэгт сөрөг нөлөөлөл үүсгэхгүй байхаар ажиллаж байна. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №10-тусгаж оруулав.
	Замын хажуу хэсгийн ургамлыг аль болох сүйтгэхгүй байх. Машин техник тоног төхөөрөмж зөвхөн төлөвлөсөн замын дагуу явах		
Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээний биелэлт			
Жижиг амьтдын үүр оромж	Газар шорооны ажлын үед жижиг амьтны үүр оромж хөндөгдөж эвдэгдсэн цэгүүдэд нөхөн сэргээлт хийх	ГТБА төслийн талбайд	Төслийн талбайг агуулахын байрыг битүүжилж сөрөг нөлөөлөл үүсгэхгүй байхаар ажиллаж байна.
Нефтийн бүтээгдэхүүнээс идэх, амьсгалах зэрэг шууд замаар амьтдын аймагт сөргөөр нөлөөлнө	Нефтийн бүтээгдэхүүнийг хадгалах сав ёмкость, Агуулахын байрын битүүмжлэлийг сайжруулах, мэрэгч болон бусад амьтад нэвтрэх боломжийг бууруулах.		

БҮЛЭГ III. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 4. Төслийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

Орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зорилт	Нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Хэрэгжилт
Төслийн талбайн ойр орчинд мод, бут тарих	Хайлаас	Төслийн талбай	Нэмэлт ажиллагаа: 800 ширхэг үхрийн нүдний мод суулгах ажил хийгдэж дууссан. /2025.05/ 2000 ширхэг улаан лооль тариалалт хийгдсэн. /2025.06/ 6*20 хэмжээтэй 2 хүлэмжийг үйлдвэрийн талбайд угсарч байршуулсан. /2025.06/



			Хүлэмжинд огурцы, сонгино, салатны навч тариалах ажил хийж гүйцэтгэв. /2025.06/ 30-р барилгын урд талыг зүлэгжүүлэх ажил хийж гүйцэтгэв./2025.06/ Засмал зам дагуух модны хашааг засварлах ажил хийгдсэн./2025.0/ Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №11-тусгаж оруулав.
--	--	--	--

БҮЛЭГ IV. ОСОЛ, ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 5.Осол, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл	Урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Хэрэгжилт
Байгалийн гаралтай, осол эрсдэл	Байгалийн гаралтай осол эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах	Нийт ажилчдад	Баян-өлгий аймаг дахь Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын ажилчдад “Анхан шатны тусламж үзүүлэх”, “Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт”, “Гал унтраагуулыг хэрхэн ажилуулах” сэдвээр сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газрын сургалт хариуцсан ажилтан дэслэгч Б.Манчук, бүлгийн ахлах ахмад А.Асанбек, Гал түймэр унтраах, аврах 31-р ангийн салааны захирагч ахлах дэслэгч Г.Алтангэрэл нар 2 цагийн сургалт зохион байгуулан ажилласан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №12-тусгаж оруулав.
	Гал гарах зэрэг онцгой нөхцөлд хариу ажиллах бэлэн байдал (журам мөрдөх, ажилчдыг сургах, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, хангамж),	Төслийн талбайд бэлэн байдалд байлгах	
Технологийн гаралтай осол эрсдэл	Ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр бүрэн ханган ажиллуулах	Бүх ажилчдад	Ажлын хувцас, ххх –ийн өвлийн ажлын хувцасны хангалтыг тарааж ажилласан. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №13-тусгаж оруулав.
	Үйл ажиллагааны горим алдагдах, тоног төхөөрөмж эвдрэх, бие эрхтнээ гэмтээх, эрүүл мэндээр хохирох эрсдэл учирч болзошгүй тул эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээг нарийвчилж боловсруулах, эрсдэлийн санг бий болгох	Бүх ажилчдад	
	Осол эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээ авч ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх бэлэн байдлыг хангах	Бүх ажилчдад	Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилласан.
ШТС-ын тээвэрлэлтийн явцад үүсэж болзошгүй эрсдэл	Нефтийн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориулалтын авто тээврийн хэрэгслийг тоноглох, тээвэрлэлт явуулах үйл ажиллагааг хянах, нефтийн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх үед алдагдахад авах арга хэмжээг төлөвлөх,	Бүх ажилчдад	Тээврийн хэрэгсэлд тавих аюулгүй ажиллагааг сайжруулан ажилласан. ХЭМАБ- ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААны хүрээнд Хор саармагжуулалтын хангалтыг хийсэн. 2025 оны 5 сарын 20



	хоргүйжүүлэх зааварчилгааг холбогдох хүмүүст өгч ажиллах		1. ЭМЯ-ны “Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай” 171р тушаалын товч агуулгыг тухай танилцуулсан. 2. “Химийн бодистой харьцаж ажилладаг Ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний онцлог, доторх найрлага, ач холбогдолын тухай” сургалт орсон. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №14-тусгаж оруулав.
--	--	--	--

БҮЛЭГ V. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 6. Түүх соёл өвийг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт

Нөлөөлөлд өртөх түүх соёлын өв	Хамгаалах арга хэмжээ	Арга хэмжээний цар хэмжээ	Хэрэгжилт
Төслийн үйл ажиллагаагаар түүх соёлын өвд үзүүлэх шууд сөрөг нөлөө байхгүй ч болзошгүй нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай.	Соёлын өвийг хамгаалах тухай МУ-ын хууль	2025 он	Сөрөг нөлөөлөл байхгүй болно.

БҮЛЭГ VI. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 7. Төслийн хог хаягдлын төлөвлөгөөний биелэлт

Хог хаягдлын ангилал	Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ	Сөрөг нөлөөллийн хамрах хүрээ	Хэрэгжилт
Ахуйн хог хаягдлыг тогтмол зайлуулаагүйгээс орчин бохирдох	Хог хаягдлын менежментийг зохистой төлөвлөн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх буюу 5R зарчмыг баримтлан ажиллах	Төслийн талбайн хог хаягдлын эх үүсвэр	Төслийн талбайн хог хаягдлыг цэг байгуулж тогтмол хогийг ачуулж орчин тойронд хог хаягдал үүсгэхгүй тулд нийтийн цэвэрлэгээг тогтмол хийж ажиллаж байна.
	Хатуу шингэн хог хаягдлыг графикайн дагуу орон нутгаас тогтоосон зөвшөөрөл бүхий нэгдсэн хогийн цэг мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулж зайлуулах	Төслийн талбайгаас үүсэх хог хаягдал	Хогийн савны талбайн зургийг Хавсралт №02 т тусгасан болно.
	Авто машин механизмын ашигласан тос, тосолгооны материалыг битүү саванд хуримтлуулан хадгалж дахин боловсруулах үйлдвэрт тушаах	Төслийн талбайн	Аюултай хог хаягдлыг “Сандитис” ХХК-тай байгуулсан “Аюултай хог хаягдал тээвэрлэн, устгах” гэрээний дагуу устгаж аюулгүй болгон ажиллаж байна.
	Талбайн цэвэрлэгээ хийх ба хог хаягдлыг зайлуулах явцад гүйцэтгэгч нь нийтийн болон хувийн өмчийг гэмтээхгүй ба замын хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх	Төслийн талбайн	Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №15-тусгаж оруулав.



Аюултай хог хаягдал	Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авч хуримтлуулж буй талбайг бүрэн цементжуулж хөрсний бохирдол үүсгэхгүй байх	Төслийн талбайн	
---------------------	---	-----------------	--

БҮЛЭГ VII. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хүснэгт 8. Төслийн орчны хяналт шинжилгээ хийх төлөвлөгөөний биелэлт

Хяналт шинжилгээ хийх үзүүлэлтүүд	Хяналтын цэгийн байршил	Хугацаа ба давтамж	Хамрах хүрээ	Хэрэгжилт
Ялгарах бохирдуулагчид: SO ₂ , CO, NO ₂	Төслийн талбайд 1 байршилд	Жилд 1 удаа буюу 10 саруудад дээжлэлт хийж лабораторийн шинжилгээнд өгнө	Төслийн талбай	Агаарт үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд төслийн талбайг бүрэн цементжүүлсэн болно.
Хөрсний өнгөн болон дээд үе давхаргын элсжилт, чулуужилт, тоосжилт зэрэг морфологи тогтцын өөрчлөлтийг хянах	Төслийн талбайд 1 байршилд	Төслийн талбайд		Хөрснөөс дээж авч Green Lab LLC хөрс, усны лаборатори-т шинжилгээнд хамруулсан. Хөрсний дээжний хариуг Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №16- тусгаж оруулав.
Гүний худгаас усны ерөнхий шинжилгээ хийлгэх	Төслийн талбайд 1 байршилд	Төслийн талбай		

БҮЛЭГ VIII. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 9. Төслийн удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Урьдчилан тооцсон төсөв	Хэрэгжүүлэх хуваарь	Хэрэгжилт
		2025 он	
		Сар	
Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байх	Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд	Улирал бүр	ХАБЭА –н үйл ажиллагааг 2 нөхцөлөөр хянаж, үзлэг шалгалт хийж, сайжруулалт хийж Өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч байгааг АА-ны дэвтэр зургаар авч шалгадаг. Мөн цаг агаарын мэдээллийн дагуу АА ны зааварчилгаа өгөх, галын хор, галын сарайн зураг авах, Камер хянах, үл тохирлыг илрүүлснэ тохиолдолд шууд утсаар болон видео ярилцлага хийх, заавар зөвлөгөө өгдөг. TEAMS – ээр байнга харилцаж мэдээлэл хуваалцдаг. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №17-тусгаж оруулав. 2025 онд нийт 39/55 ажилтанууд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан. Ажилтны амьдралын буруу дадал зуршил, жингийн илүүдэлээс шалтгаалсан өвчлөл
Ажиллагсадыг жилд 1 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах;	Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд	Жилд 1 удаа	



**“ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН ТӨСЛИЙН 2025 ОНЫ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН**

			ихэнх хувийг эзэлж 35 (70%) байна. Үүнд: 1. Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл - Цөс, нойр булчирхайн өвчлөл 46% -ийг, ходоодны салст бүрхэвчийн үрэвсэл, сөөргөө 33% 2. Зүрх судасны эрхтэн тогтолцооны өвчлөл нь 28% /артерийн даралт ихсэх, зүрхний хэм алдагдах өвчлөл зонхилож байна/. 3. Шинжилгээний хариу өөрчлөлтгүй гарсан ажилтанууд 10% Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №18-тусгаж оруулав.
Тухайн жилийн БОМТөлөвлөгөөг батлагдсан журмын дагуу жил бүр боловсруулан БОАЖГ-аар батлуулах;	Дотоод төлөвлөлтөөр	2025 он	Аймгийн байгаль орчны газраар 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулж ажилласан.
Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хог хаягдлын талаар жилд 1 удаа сургалт зохион байгуулах /аюултай хог хаягдлын талаар/	Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд	2025 он	Сургалт: ХАБЭА –н Ажил олгогчийн сургалт. Огноо: 2025.06.11 Сургалт зохин байгуулсан байгууллага: Хөдөлмөр хамгаалалт хүний хөгжлийн төв Сургалт зохион байгуулагдсан тайланг бичиж, баталгаажуулсан бөгөөд сургалтад хамрагдсан ажилтануудад гэрчилгээ гардуулав. Фото зургийг тайлангийн Хавсралт №19-тусгаж оруулав.

БҮЛЭГ IX. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСЭД ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Хүснэгт 10. Төслийн нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдад тайлагнах төлөвлөгөөний биелэлт

БОМТ, БОМТ-ний хэрэгжилтийг тайлагнах оролцогч талууд	Тайлагнах хэлбэр	Мэдээллийн агуулга	Хэрэгжилт
Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах төслийг БОМТ БОХ-ыг таниулах, мэдээлэх, тус багийн оршин суугчдад таниулах	Цаасан хэлбэрээр	Төлөвлөгөөт Ажлын тайлан, Биелэлтийн үр дүн, Дараа жилийн БОМТ	Төлөвлөгөөт Ажлын тайлан, Биелэлтийн үр дүнг танилцуулж ажиллаж байна.
Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах -ын төслийг харьяаллын багын ИНХ,	Мэдээллийн илтгэл, хэвлэмэл танилцуулга	Төлөвлөгөөт ажлын тайлан, Биелэлтийн үр дүн, Дараа жилийн БОМТ	

ХАВСРАЛТ

Хавсралт № 01 Хатаах ууршуулах талбайг шинээр хөрсийг нь хуулж, бетондож, суурь цутгасан.



Хавсралт № 02 БӨ Агуулахын хог хаягдлын энгийн болон аюултай хог хаягдал гэж ангилаж БӨ аймгийн Байгаль орчны газартай хамтран ажиллаж байна. Хүрээлэн буй ойр орчимын хогийг цэвэрлэж, галын аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг.





Хавсралт № 03 Савыг цэвэрлэн хэмжилт хийж хяналт тавьж тохируулга хийсэн.

Саванд цэвэрлэн, хэмжилт хийж, таблиц шинэчлэн, хяналт тавьж тохируулга хийсэн.

Хятад улсын АТА-FIRE компаниас- Сав цэвэрлэгээний тусгай ХХХ худалдан авч, үйл ажиллагаанд ашиглаж 20 сав суллаж, цэвэрлэгээ хийсэн. Савыг цэвэрлэн хэмжилт хийж хяналт тавьж тохируулга хийсэн.

VERIFICATION OF CONFORMITY

NO.: ICR/VC/HS230713

Name and address of Applicant: JIANGSHAN ATI-FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.44 TANGUAN, JIANGBEI, SICHUAN, ZHEJIANG 324100, CHINA

Name and address of manufacturer: JIANGSHAN ATI-FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.44 TANGUAN, JIANGBEI, SICHUAN, ZHEJIANG 324100, CHINA

Product name: FIRE ESCAPE MASK

Product types: ATI-TZL30, ATI-TZL20, ATI-TZL40, ATI-TZL50, ATI-TZL60, ATI-XHZLC20, ATI-XHZLC30, ATI-XHZLC40, ATI-XHZLC50, ATI-XHZLC60

Product trademark: ATI-FIRE

Verification was carried within following scope:

Information on the Declaration of Conformity:
Result: Legislation: Standard: EN 403:2004

The assessment process has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report: MOS202306133385

Tests conducted by: JIANGSHAN ATI-FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.

Issue date: 10.07.2023

Expiration date: 09.07.2028

Remarks:
• VEC was issued on voluntary basis and does not imply meeting all essential requirements listed in Declaration of Conformity.

ICR Co., Ltd.
www.icrpolka.com
cert@icrpolka.com

CEO, ICR Co., Ltd.

QR Code

PROFORMA INVOICE

江山市安及消防科技有限公司
JIANGSHAN ATI-FIRE TECHNOLOGY CO., LIMITED
NO.44TANGUAN, JIANGBEI, SICHUAN, ZHEJIANG, CHINA
TEL: +86 1373068650 FAX: +85 570 4972117

TO: NP PETROLEUM LLC
Moskva
TEL: 9768007579

INVOICE NO: ATI-4507D02025
DATE: 07-MAY-2024
TO: Mongolia

PLACE OF LOADING: JIANGSHAN, CHINA

MAKER & FACTURE	DESCRIPTION	QUANTITY (PCS/SETS)	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (USD)	G.W./V (KG/CM3)	TERMS OF TRADE
ATI-FIRE	AIR COMPRESSOR SBC-100E	1	1650.00	1650.00		
	SCBA A-8-300BAR	1	240.00	240.00	75/0.33	FOB
	Local transportation	1	20.00	20.00		
TOTAL:				1910.00		

TOTAL SAY US DOLLAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND THIRTY ONLY


PAYMENT TERMS:
100% IN ADVANCE

DELIVERY SCHEDULE: 7 DAYS AFTER PAYMENT CONFIRMED

Beneficiary Name: JIANGSHAN ATI-FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.
Beneficiary Account Number: 362309235416
Swift Code: SBCCHN33990
Country/Region: China
Beneficiary Bank: BANK OF CHINA JIANGSHAN SUB-BRANCH
Beneficiary Bank Address: NO.66 ZHENGDUAN ROAD JIANGSHAN CITY ZHEJIANG PROVINCE

JIANGSHAN ATI-FIRE TECHNOLOGY CO., LTD.
江山市安及消防科技有限公司
SELLER:










Хавсралт №04 Төслийн талбай дээр очиж хяналт шалгалт хийж сайжруулалт хийсэн болно.



Хавсралт № 05 ХАБЭА-н сургалт, зааварчилгааг тогмол өгч ажилласан.


Ажлын төрөл	Хийгдсэн ажил	Давтамж/ 7 хоногт	Хийгдсэн	Биелэлт /хувиар/
ЗААВАРЧИЛГАА  	Аюулгүй ажиллагааны урьдчилсан зааварчилгаа	7	189	99,9%
	Аюулгүй ажиллагааны ээлжит давтан зааварчилгаа /зайнаас/	1	24	99,9%
	Аюулгүй ажиллагааны хяналт шалгалт/зайнаас болон биечлэн	2	54	99,9%
ХЯНАЛТ  	Дотоод аудитын хяналтыг тооллогын үеэр сар болгоны эхэнд хийж байна. /ШТС-1,2 ,ШТС - 4,6, Баян-Өлгий ГТБА/	-	6	99,9%
	Салбаруудын камер хяналтын бүртгэл/ 14 хоногт 1 удаа	1	12	99,9%
	Аюулыг мэдээлэх хуудас/ Улиралд 1-2 удаа/ 5 салбар	-	10	99,9%



[illegible]

ПЕТРОЛЕУМ а/о «РН»	АЧАНДИ ОРОХ ЗӨВӨНӨН ШИН ХУУДАС	Датум: 910-ША-09.001.015 Батлагдсан огноо: 2022.11.29 Шалгуур: 01 Шаарцгаж их огноо:
№ _____		
Контрольный лист перед погрузкой/разгрузкой груза		
1. Первичник: _____ 2. ФИО водителя: _____ 3. Объем(листр) цистерны: _____	4. Г.ос. на гараж с прицепа: _____ 5. Номер зап.: _____ 6. Количество отоса: _____	
		в _____ 20 ____ г.
Первый. Требования к водителю		
1.1 Упоробинан аялгоола	Классиф.	/ _____ /
1.2 Водителээс уусовтаран	Классиф.	/ _____ /
1.3 сивдэгчлээс о поверке цистерны	Классиф.	/ _____ /
Второй. МНС 4098:2011 Стандартные требования. Комплектность защитного оборудования.		
2.1 Набор аптечки	1 ш	
2.2 Аварийный треугольник	1 ш	
2.3 Огнетушитель не менее 4 кг /заряжен не менее 4 ш	4 ш	
2.4 Огнетушитель категории 1,3/1,5 ш	1 ш	
2.5 Топла	1 ш	
2.6 Вязер	1 ш	
2.7 Лесок с мотком 40х50 см.	1 ш	
2.8 Колесный балласт	1 ш	
2.9 Светоотражающий жилет	1 ш	
2.10 Теплая рабочая одежда /шляпа, легло/	1 мпра	
2.11 Каска	1 ш	
2.12 Рабочая обувь с нескользящей подошвой, легло	1 мпра	
2.13 Тополистойные перчатки	2 мпра	
Третий. Техническая надежность бочки трубопровода		
3.1 Количество топлива в бачке	см	
3.2 Чистота в бачке		
3.3 Целостность пломб		
3.4 Работоспособность впускного клапана	Полный Норм	
3.5 Заполнение	1 ш	
Примечание: 1. Аварийные листы должны быть проверены и подтверждены перед каждой погрузкой. 2. Тормоза должны работать нормально. 3. Изоляция аккумулятора должна быть хорошей. 4. При осмотре аварийники водитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка организации, инструкции по охране труда и по технике безопасности		
Разрешил: Начальник подразделения _____ / _____ / Ф.И.О. _____		
Подтверждающая подпись водителя _____ / _____ /		

[illegible]



Хавсралт № 08 Сав паркыг ус орох, үерээс хамгаалсан суваг, цасан шуурганаас хамгаалсан далан татсан.



Хавсралт №09 Шатахуунаар бохирдсон гадаргуугийн хур тунадас зайлуулах сувгийг төлөвлөх. Галын аюулгүй байдлын норм БНБД - 21.07.14 Шатахуунаар бохирдсон гадаргуугийн хур тунадас зайлуулах сувгийг хийсэн



Хавсралт №10 Орох гарах хэсгийг тэмдэглүүлж Төслийн талбайг бүрэн цементлэж бусад хэсэгт сөрөг нөлөөлөл үүсгэхгүй байхаар ажиллаж байна. Орц, гарцны болон цугларах, тамхи татах цэгний тэмдэг, тэмдэглэгээг хийсэн.



Хавсралт №11

800 ширхэг үхрийн нүдний мод суулгах ажил хийгдэж дууссан. /2025.05/
2000 ширхэг улаан лооль тариалалт хийгдсэн. /2025.06/
6*20 хэмжээтэй 2 хүлэмжийг үйлдвэрийн талбайд угсарч байршуулсан. /2025.06/
Хүлэмжинд огурцы, сонгино, салатны навч тариалах ажил хийж гүйцэтгэв. /2025.06/
30-р барилгын урд талыг зүлэгжүүлэх ажил хийж гүйцэтгэв. /2025.06/
Засмал зам дагуух модны хашааг засварлах ажил хийгдсэн. /2025.0/





Хавсралт №12 Баян-өлгий аймаг дахь Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын ажилчдад “Анхан шатны тусламж үзүүлэх”, “Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт”, “Гал унтраагуулыг хэрхэн ажиллахуулах”сэдвээр сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газрын сургалт хариуцсан ажилтан дэслэгч Б.Манчук, бүлгийн ахлах ахмад А.Асанбек, Гал түймэр унтраах, аврах 31-р ангийн салааны захирагч ахлах дэслэгч Г.Алтангэрэл нар 2 цагийн сургалт зохион байгуулан ажилласан.





Төлөвлөлт гүйцэтгэл

Сургалтын сэдэв	Сургагч
“Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт”, “Гал унтраагуулыг хэрхэн ажиллуулах”	Дэслэгч Б.Манчук
“Анхан шатны тусламж үзүүлэх тухай ”	Ахмад А.Асанбек
“Галыг хэрхэн яаж унтраах” “Галыг саармагжуулах”	Ахлах дэслэгч Г.Алтангэрэл

Сургалтанд хамрагдсан ажилтаны тоо


Албаны нэр	Хамрагдвал зохио	Хамрагдсан хүний тоо	Хамрагдаагүй хүний тоо
Баян-Өлгий Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах	8	6	2

Хавсралт №13 Ажлын хувцас, ххх –ийн өвлийн ажлын хувцасны хангалтыг тараасан.





Зуны ажлын хувцасны хангалтыг салбаруудаар харуулав.



Хавсралт №14 Тээврийн хэрэгсэлд тавих аюулгүй ажиллагааг сайжруулан ажилласан. ХЭМАБ- ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААны хүрээнд Хор саармагжуулалтын хангалтыг хийсэн. 2000 оны ЭМЯ-ны 171р тушаалаар батлагдсан “Химийн хортой бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт” –ийн дагуу ажилтануудын эрүүл мэндийг дэмжин үүднээс хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг бэлэнээр хангаж эхэлсэн.

[illegible]

Ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний онцлог, доторх найрлага, ач холбогдолын тухай” сургалт орсон.



28



“ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-ИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН ТӨСЛИЙН 2025 ОНЫ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Сэнгийн сардын 2017 оны
347 дугаар тушаалын хавсралт

НЭХЭМЖЛЭХ

ДЛДЛ: 000003064484000241004000001938192
Нэхэмжлэгч:
ТТД: 3064484
НЭЭ: САНДИТИС
Хаяг: Монгол, Баян-Өлгий, Өлгий, 0, 0
Утас: _____
Э-шуудан: _____
Банкны нэр: ХААН Банк
Банкны дансны дугаар: 5197433948

Хариуцагч:
ТТД: 5860091
НЭЭ: ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ
Хаяг: Монгол, Ховд, Жаргалант, 2-р баг,
Саларын дэргэд, Амгалант сум, сумын 1
Утас: _____
Гэрээний №: ШЛ
Огноо: 2024-10-04
Төлбөр хийх хугацаа (хоног): 3

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжээ нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Аюултай хог, хаягдал зайлуулах үйлчилгээ	9432200	ш	1	330,000.00	330,000.00

Бариа, ажил үйлчилгээний үнэ: 300,000.00
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: 30,000.00
Нийслэл хотын албан татвар: 0.00
Нийт дүг: 330,000.00

Монгол дүс: _____ (үсгээр)
(Тэмгэ) _____
Захирал: _____
Нагтлан бодогч: _____

БАТЛАВ:
“САНДИТИС” ХХК-НИЙ
ЗАХИРАЛ: _____ Ш.НУРЛАН /
Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ
№ Ш/1
2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Өлгий сум

БАТЛАВ:
“ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК
Баян-Өлгий дахь ГТБА-ын эрхлэгч:
/Б.БЯМБАДОРЖ/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
“Сандитис” ХХК Аюултай Хог Хаягдлыг Устгах Байгууламжийн Төв /компанийг цаашид гүйцэтгэгч гэх/ ийг төлөөлж Захирал албан тушаалтай Ш.Нурлан нөгөө талаас “Эн Пи Петролиум” ХХК РД:5860091 /цаашид захиалагч гэх/ ийг төлөөлж *Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ* бид хариуцан МУ-ын Иргэний хууль, Ахуйн болон Үйлдвэрийн хог хаягдлын тухай хууль аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, зөөж тээвэрлэх, устгах хууль журам бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон энэхүү гэрээг байгуулав.

ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО
Энэхүү гэрээгээр гүйцэтгэгч тал нь шатахуун түгээх болон шатахуун нөөцлөх байгууламжуудаас гарч байгаа аюултай хог хаягдал устгах журам, Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хуулийн 10.2.13 дугаар заалтын дагуу устгаж аюулгүй болгоход оршино.

Нэг. ЗАХИАЛАГЧ ТАЛЫН ЭРХ ҮҮРЭГ
1.1 Монгол Улсын Хог Хаягдлын тухай хуулийн 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 дугаар заалтуудыг биелүүлнэ.
1.2 Хог хаягдлаа ачуулах захиалга өгсөн үед тээврийн хэрэгсэл очиход хариуцсан ажилтнаа байгууллага дээрээ байлгаж, гүйцэтгэгч талд хүлээлгэж өгнө.
1.3 Хог хаягдал тээвэрлэж устгасны хөлсийг гэрээнд заасан нөхцөлөөр Монгол Улсын Хог хаягдлын хуулийн 10.2.7 дугаар заалтын дагуу хугацаанд нь төлнө.
1.4 Гэрээний дагуу хог хаягдлаа ачуулаагүй, хог шатаасан, бусад тээврийн хэрэгсэлд дайж явуулснаас үүдэн гарах асуудлыг захиалагч тал бүрэн хариуцна.
1.5 Устгалд оруулах аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэхэд асарч гоожихгүй, задрахгүйгээр савлаж нэг цэгт цуглуулан ачилахад болон болон бэлтгэсэн байна.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

“САНДИТИС” ХХК-г төлөөлж: _____
Захирал Ш.Нурлан
Хаяг: Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
06-р баг Жаргалант 26 тоот
Утас: 99428908
Дуудлагын утас: 95426438
Шуудан хаяг: nurlan.sharip@gmail.com

“ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ” ХХК-г төлөөлж: _____
Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, устгах гэрээ
Хаяг: Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
06-р баг Жаргалант 26 тоот
Утас: 8033723
Шуудан хаяг: bogomirsky.j.b.1984@gmail.com

Хавсралт №16 Хөрснөөс дээж авч Green Lab LLC хөрс, усны лаборатори-т шинжилгээнд хамруулсан. Хөрсний шинжилгээний хариу



“GREEN LAB ”
ХӨРС, УСНЫ ЛАБОРАТОРИ



СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН ХУУДАС

Дээж ирсэн огноо: 2025.10.28-11.10

Шинжилгээ хийлгэж буй байгууллага, хувь хүн: “Лимитэд Эко Протект” ХХК

Холбоо барих дугаар: 99296506

Дээж авсан газар: Баян-Өлгий аймаг Газрын тосны агуулах “Эн Пи Петролиум” ХХК

Хөрсний химийн задлан шинжилгээний дүн / MNS3310:1991/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн см	pH	Давс, %	ЦДЧ	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	Шингээгдсэн суурнууд, мг-экв/100 гр		Шим тэжээлийн элементүүд мг/ 100 гр	
									Ca	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25/23820	Дээж-1	0-25	8.77	0.04	0.081	0.00	0.39	7.9	2.4	1.1	25

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн /MNS 6824:2020/


№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Механик ширхэгүүд, % ширхэгийн хэмжээ, мм							
				2.0-0.25	0.25-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	<0.01	<0.01
1	25/23820	Дээж-1	0-25	35.1	44.4	8.3	4.7	5.8	1.7	12.2	

Хөрсний хүнд металл /MNS ISO 11466:2007/

№	Лаб №	Дээжний нэр	Гүн, см	Хүнд металл мг/кг					
				Cr /Хром/	Cd /Кадмий/	Ni /Никель/	Pb /Хар тугалга/	Zn /Цайр/	Cu /Зэс/
1	25/23820	Дээж-1	0-25	14.7	-	32.6	25.8	36.9	11.7
Шавранцар хөрсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ				100.0	1.5	100.0	70.0	150.0	100.0
Элсэнцэр хөрсний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ				60.0	1.0	60.0	50.0	100.0	60.0
Элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандарт				/MNS 5850:2019/					

Жич: Шинжилгээний хариу нь зөвхөн тухайн цэгийн дээжинд хамаарах ба хувиалан олшруулахыг хориглоно

Хавсралт №17 Өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч байгааг АА-ны дэвтэр зургаар авч шалгадаг. Мөн цаг агаарын мэдээллийн дагуу АА ны зааварчилгаа өгөх, галын хор, галын сарайн зураг авах, Камер хянах, үл тохирлыг илрүүлсэн тохиолдолд шууд утсаар болон видео ярилцлага хийх, заавар зөвлөгөө өгдөг. TEAMS – ээр байнга харилцаж мэдээлэл хуваалцаг.




Ажилтны амьдралын буруу дадал зуршил, жингийн илүүдлээс шалтгаалсан өвчлөл ихэнх хувийг эзэлж 35 (70%) байна. Үүнд:

1. Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл - Цөс, нойр булчирхайн өвчлөл 46% -ийг, ходоодны салст бүрхэвчийн үрэвсэл, сөөргөө 33%
2. Зүрх судасны эрхтэн тогтолцооны өвчлөл нь 28% /артерийн даралт ихсэх, зүрхний хэм алдагдах өвчлөл зонхилж байна/.
3. Шинжилгээний хариу өөрчлөлтгүй гарсан ажилтнууд 10%

2025 оны эрүүл мэндийн үзлэгийн өвчлөлийн харьцуулалт



Элэг, цөсний өвчлөл



Хавсралт №19 Сургалт: ХАБЭА –н Ажил олгогчийн сургалт. Огноо: 2025.06.11

Сургалт зохин байгуулсан байгууллага: Хөдөлмөр хамгаалалт хүний хөгжлийн төв

Сургалт зохион байгуулагдсан тайланг бичиж, баталгаажуулсан бөгөөд сургалтад хамрагдсан ажилтнуудад гэрчилгээ гардуулав.



2025 оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан ХАБЭА –н сургалтын мэдээлэл

2025 оны ХАБЭА хагас жилийн сургалт





НЭМЭЛТ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДАРҶА

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА: “ЛИМИТЭД ЭКО ПРОТЕКТ” ХХК



ӨМНӨ



ДАРАА

Цахилгааны монтаж шинэчлэх



ӨМНӨ



ДАРАА

Савны гадна талын аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ



ШТС-2 камер, гэрэлтүүлэг нэмсэн, генераторын байр, цахилгааны шит шинэчилсэн






"ЭН ПИ ПЕТРОЛИУМ" ХХК-ИЙН ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН ТӨСЛИЙН 2025 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН



"НОМИН ДААТГАЛ" 2025 оны 5 сараас 2026 оны 5 сар хүртэл Гэнэтийн ослын даатгалд 34 ажилтануудыг хамруулсан. Гэнэтийн ослын даатгалын нөхцөл, бусад мэдээллийн тухай ажилтануудад танилцууллаа.



Эн Пи Петролиум ХХК					
Ажлын тусал		Регистрийн дугаар	Утасны дугаар	Хувийн м-нол	Хувийн м-нол
Ажлын тусал		Ажлын тусал	Ажлын тусал	Ажлын тусал	Ажлын тусал
1	ХАБ-АД менежер	М.Мунхбаяр	47871082864	80097578	94185192
2	ХАБ-АД менежер	Д.Нямболд	8787021675	80099889	99167400
3	Сав, тэнгэр төлөрмөжийн менежер	Х.Баянбаяр	8396041032	80055373	99124322
4	Хүний нөөцийн менежер	Н.Оюунтүвшин	4682081307	88068538	-
5	Хүний нөөцийн менежер	О.Мөнх-Очир	4682081307	88068538	-
6	Хүний нөөцийн менежер	О.Мөнх-Очир	4682081307	88068538	-
7	Агууламжын өсхөн нэрвэл	Э.Нарангирал	8078020878	80038558	88922450
8	Агууламжын өсхөн нэрвэл	В.Пүрэвсүрэн	4878100909	80038558	88922450
9	Галын ТЗ харуулан авалт	Н.Цогзориг	878030561	80037337	95951295
Баян-Өлгий ГТБ/ХЭЗ/ХЭЗ					
10	Агууламжын өсхөн нэрвэл	Б.Баянбаяр	8081102412	80033773	88430999
11	Хүний нөөцийн менежер	У.Нурман	8695052444	80098228	99641893
12	Агууламжын өсхөн нэрвэл	П.Алба	9287111007	89420043	-
13	Ажлын тусал	Т.Батсайхан	8088052011	89272788	89272788
14	Ажлын тусал	Ж.Мөнхтүвшин	8786042437	80056802	80056802
15	Харуул	Ж.Батбаяр	8383030812	86004080	99950875
16	Харуул	Б.Батбаяр	8484053110	80038558	88922450
17	Харуул	Б.Огтгонцал	8475080216	85302826	85302826
НТЦ-1 Хөдөөт/Хөдөөт					
18	Эрхлэгч	Ш.Урианхай	84240965	88424964	88424964
19	Эрхлэгч	Х.Пүрэвсүрэн	84240965	88424964	88424964
20	Ажлын тусал	Т.Батсайхан	84240965	88424964	88424964
21	Эрхлэгч	Э.Уян	84240965	88424964	88424964
НТЦ-2 Увч/Хөдөөт					
22	Эрхлэгч	У.Батбаяр	84240965	88424964	88424964
23	Эрхлэгч	Б.Батбаяр	84240965	88424964	88424964
24	Ажлын тусал	Э.Давсдорж	84240965	88424964	88424964
25	Эрхлэгч	Д.Огтгонцал	84240965	88424964	88424964
НТЦ-3 Хөдөөт/Хөдөөт					
26	Эрхлэгч	Э.Ариунболд	84240965	88424964	88424964
27	Эрхлэгч	С.Батбаяр	84240965	88424964	88424964
28	Ажлын тусал	М.Цогзориг	84240965	88424964	88424964
29	Эрхлэгч	Д.Цогзориг	84240965	88424964	88424964
НТЦ-4 Увч/Хөдөөт					
30	Эрхлэгч	С.Батбаяр	84240965	88424964	88424964
НТЦ-5 Баян-Өлгий/Огноо					
31	Эрхлэгч	О.Түвшин	84240965	88424964	88424964
32	Ажлын тусал	В.Сараншарва	84240965	88424964	88424964
33	Эрхлэгч	С.Алтангэрэл	84240965	88424964	88424964
34	Эрхлэгч	Б.Батбаяр	84240965	88424964	88424964

Сурталчилсан хамруулсан ажилтны жагзыг бүртгэх		
Дугаар: ТЗ-МА-63-004-005 Батлагдсан өгсөн: 2025-08-31 Хувиар: 01		
Сурталчилсан хамруулсан ажилтны жагзыг бүртгэх		
Огноо: 2025-08-31		
Сурталчилсан хамруулсан ажилтны жагзыг бүртгэх		
Энгийн бүр сурталчилсан		
- Гэнэтийн ослын даатгалын тухай мэдээлэл - Т.Алба, Н.Оюунтүвшин, Н.Оюунтүвшин		
- Хэрэглэгчийн бүтэц/хүний даатгалын тухай мэдээлэл - Ц.Оюунтүвшин, Ц.Оюунтүвшин		
Д/а	Ажлын тусал	Ажлын тусал
1	Ажлын тусал	Ажлын тусал
2	Ажлын тусал	Ажлын тусал
3	Ажлын тусал	Ажлын тусал
4	Ажлын тусал	Ажлын тусал
5	Ажлын тусал	Ажлын тусал
6	Ажлын тусал	Ажлын тусал
7	Ажлын тусал	Ажлын тусал
8	Ажлын тусал	Ажлын тусал
9	Ажлын тусал	Ажлын тусал
10	Ажлын тусал	Ажлын тусал
11	Ажлын тусал	Ажлын тусал
12	Ажлын тусал	Ажлын тусал
13	Ажлын тусал	Ажлын тусал
14	Ажлын тусал	Ажлын тусал
15	Ажлын тусал	Ажлын тусал
16	Ажлын тусал	Ажлын тусал
17	Ажлын тусал	Ажлын тусал
18	Ажлын тусал	Ажлын тусал
19	Ажлын тусал	Ажлын тусал
20	Ажлын тусал	Ажлын тусал
21	Ажлын тусал	Ажлын тусал
22	Ажлын тусал	Ажлын тусал
23	Ажлын тусал	Ажлын тусал
24	Ажлын тусал	Ажлын тусал
25	Ажлын тусал	Ажлын тусал
26	Ажлын тусал	Ажлын тусал
27	Ажлын тусал	Ажлын тусал
28	Ажлын тусал	Ажлын тусал



Бүх салбаруудад аюулгүй ажиллагааны хууль дүрмийн дагуу эрсдэлтэй ажлын байрны
самбар, аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг байрлуулж ажилласан.



БӨАГТБА галын усан буу угсралт



БӨАГТБА ГАРАХ ХААЛНЫ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ



Өмнө

Дараа

БӨАГТБА ажилчдын байрны өрөөний гэрэл



Өмнө

Дараа

БӨАГТБА Цахилгааны монтаж шинэчлэх



Өмнө

Дараа

Баян-өлгий аймагт байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын гал, гамшгийн
бэлэн байдлын хяналтын хуудасийг сар бүрээр авдаг.

ГЭЛЭН ХОРЫГ ШАЛГАХ ХҮҮДАС									
Байршил: Баян-Өлгий аймгийн дотоод газрын тосны бүтэцдэхүүний агуулах									
Хяналтын үйлчилгээний байршил: Б.Байраг									
№	Галын хорын дугаар	Төрөл (СР, Хамгийн аюултай дугаар)	Хэмжээ (кг/литр)	Даралтын хүчин (кг/см²)	Тусламж хүчин (кг/см²)	Салт хүчин (кг/см²)	Шалгах хүчин (кг/см²)	Шалгах хүчин (кг/см²)	Шалгах хүчин (кг/см²)
1	15 ш	ABC	4кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл
2	1 ш	ABC	5кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл
3	1 ш	ABC	7кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл
4	1 ш	ABC	10кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл
5	2 ш	ABC	25кг	Ногоон/улаан	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл	Тайл

Нэмэлт мэдээлэл:
 1. Галын сарай №01-100-4ш-4кг, улаан-0-ногоон-2
 2. Галын сарай №02-100-2ш-4кг, улаан-0-ногоон-2
 3. Галын сарай №03-100-2ш-10кг-7кг, улаан-0-ногоон-2
 4. Галын сарай №04-100-2ш-4кг, улаан-0-ногоон-2

Нийт-20ш галын хорь байна.

ГЭЛЭН АЖААН ШАТНЫ БАГАЖ ХЭРГЭЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХ ХҮҮДАС									
Байршил: Баян-Өлгий аймгийн дотоод газрын тосны бүтэцдэхүүний агуулах									
Хяналтын үйлчилгээний байршил: Б.Байраг									
№	Байршил	Хүрээ хүчин (кг)	Галын хорын дугаар	Төрөл (СР, Хамгийн аюултай дугаар)	Хэмжээ (кг/литр)	Даралтын хүчин (кг/см²)	Тусламж хүчин (кг/см²)	Салт хүчин (кг/см²)	Шалгах хүчин (кг/см²)
1	Баян-Өлгий агуулах	4	15 ш	ABC	4кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл
2		5	1 ш	ABC	5кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл
3		7	1 ш	ABC	7кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл
4		10	1 ш	ABC	10кг	Ногоон	Тайл	Тайл	Тайл
5		25	2 ш	ABC	25кг	Ногоон/улаан	Тайл	Тайл	Тайл

Тайлбар: Галын хорын ажиллагаа: нэгжөөс үед 2 ш хүртэлний ажиллагааг гүйцэтгэж чаддаг байна.

Гал, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангаж тэмдэг, тэмдэглэгээнүүд, утаа мэдрэгч, галын дуут дохиололыг бүрэн хангаж, үл тохирлыг арилгасан.

